وزارة المعارف العمومية

بنسلم حسين سرى بك

الجزء الثاني

المطبعة الأميرية بالقاهرة

80X3

ESEN-CPS-BK-0000000469-ESE

00435521

وزارة المعارف العمومية

بقسلم حسين بك

الجزء الثانى

فه___رس

صفحه		ميعمه
٧٠	الموازنة على القناطر الخيرية	الباب الرابع
	قناطر أسيوط	
	قناطر زفتی قناطر زفتی	استصلاح الأراضي ا
٧٤	قناطر اسنا قناطر اسنا	التاريخ الحديث لاستصلاح الأراضي في القطر
٧٥	تجارب تأثير النحر فى القناطر	المصرى ۳
٧٨	قناطرنجع حمادی	
		الباب الحامس
	الباب السابع	الصيانة
Δ.	الخزانات والسدود	تطهير الترع والمصارف
		تصایح الجسور
7 1	السدود الترابية المقامة فى نهاية فرعى رشيد	التطهير بالكراكات ١١
4 Y	ودمياط	المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	وصف سد ادفینا	الأهوسة ١٤
	السدود البنائية	تطهير الأهوسة ١٧
4 9	السد البنائي وخزان أصوان	المرور فوق الأهوسة ١٩
1 • ٣	التعلية الأولى لسد أصوان	هويس ترابي ۱۹
1 - 0	ملء وتفريغ خزان أصوان	البرابخ ۲۰
		الکباری ۲٤
	الباب الثامن	السحارات والبدالات ٣٣
	الباعب الدامل	المصبات ت
7 - 1	المشروعات الكبرى	المقاييس
۱۰۸	المطالب المائية والمشروءات	الأساس والفرش ال
11.	خزانات داخل الأراضي المصرية	أساسات مبانى الرى في القطر المصرى ٣٠
11.	تعلية خزان أصوان	ترميم فرش قنطرة وهو يس سرياقوس ،،، ،، ٩٤
171	خزان جبل الأوليا	
177	خزان سنار خزان	الباب السادس
174	خزان طانا	
178	قناة السدود	السدود الغاطسة والقناطر ٨٥
140	خزان نیمولی	السدود الغاطسة ٨٥
140	خزان بحيرة البرت	القناطر ۹۰
177	بحيرات كوانيا وكيوجا	القناطر ألخيرية ٤٠
١٢٦	بحيرة فكمتوريا نيانزا	بناء السدود الغاطسة خلف القناطر الخيرية ٩٩

الباب الرابع

اســـتصلاح الأراضي

ذكرنا فى الباب الثالث من الجزء الأول طرق الصرف المختلفة التى قامت وتقوم الحكومة بتنفيذها لاصلاح الأراضي المنزرعة حاليا ، وأوردنا ملخصاعن مشروعات الصرف فى الوجهين القبلى والبحرى . وسنذكر فى هذا الباب ما يجب على المزارعين عمله لاستصلاح أراضيهم للتمكن من زراعتها أولتحسين الستغلالها :

يقتصر واجب الفلاح لتحسين استغلال أرضه اذا كانت مما سبق زرعه على تقسيمها الىحياض صغيرة بقنوات مختلفة القطاع بحيث لايعلو منسوب المياه فيها عن ٣٠٥٠م أو ٧٠٠م أوطأ من سطح الأرض وتجميعها في مصارف خصوصية أخرى توصلها الى أقرب مصرف عمومي بالانجدار الطبيعي أو بالرفع اذا كان منسوب المياه في المصرف العمومي أعلى منه في المصارف الحصوصية الجامعة .

أما اذا كانت الأرض لم تزرع من سنين عدة أوكانت مستنقعا أو منخفضا لم يسبق زراعته فيجب تمهيدها واستصلاحها قبل التمكن من زراعتها .

تعتوى جميع أراضى القطر المصرى على كميات مختلفة من الأملاح الضارة . وتبلغ هذه الكميات أقصاها في أراضى البحيرات الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط اذ تحتوى على ما بين ٥./ و٨./ من كلورور الصديوم ومن ١./ الى٢./ من المغنيزيا . وتقل النسية كلما ابتعدنا عن الساحل فلا تزيد الملحين معا في الأراضى البور التي يتراوح منسوبها بين (٠٥٠٠)م و (٠٠٠٠)م فوق سطح البحر الأبيض المتوسط عن ٢./ أو ٥,٠٠/ وتبلع نسبة كلورور الصديوم ١./ في الأراضى المنزيا والتي على منسوب (٠٠٠٠) م ونسبة المغنيزيا ٥٥٠٠/

ولقد شوهد بالتجارب العملية أن كل أرض تزيد نسبة املاحها عن ٣/ لا تنبت أى زرع مفيد ولا يرى الانسان فيها سوى الأعشاب البرية ، وأنه اذا هبطت النسبة الى ٢/ أمكن زراعة الدنيبة فيها و يجب ألا تزيد النسبة عن ٠٥٠٠/ قبل التمكن من زراعة الأرزأو البرسيم ،

فيجب على المزارع لاستصلاح أرضه أن يعمل أولا على تخفيض نسبة الأملاج فيها بغسلها المدة الكافية من الزمن حتى تصبح صالحة لإنبات نوع من الزرع يتحمل الاكتار من مياه الريكالد بيبة أو الأرز فاذا قلت الأملاح زرعها برسيما الى أن تنخفض نسبة الأملاح الى الدرجة التي تسمج بزراعتها

حبوبا . على أن يتخلل ذلك زراعة الأرز أو البرسيم لغسلها جيدا ، أما اذا استمر على زراعتها حبوبا أوقطنا وأغفل غسيلها بمجرد انخفاض نسبة الأملاح فيها ولم يكن تصريفها الداخلي على أكل حال فانها تصبح بعد قليل غير منتجة .

ويعمل الغسيل باحدى طرق ثلاث:

- ٠ التنييل (١)
- (٢) الغسيل السطحي .
 - (٣) الغسيل الباطني .

ويعمل التنييل مدة الفيضان بينما تكون المياه مجملة بالطمى فتروى الأراضى المراد استصلاحها وتترك المياه الى أن يرسب طميما ثم تصرف المياه الرائقة ويعاد الرى بالمياه المحملة بالطمى ، وتكون هذه العملية طول مدة الفيضان حتى تتكوّن طبقة سطحية من الطمى صالحة للزرع مع مراءاة شق الأرض بمصارف فرعية متعددة ومتقاربة حتى يمكن منع الأملاح الذائبة من الصعود الى السطح بفعل الجاذبية الشعرية . غير أنه لا يمكن استعال هذه الطريقة الا اذا أمكن توصيل مياه الفيضان وهى لم تزل حاوية لكية كبيرة من الطمى الى الأرض .

ويعمل الغسيل السطحى بتوصيل أكبركمية من المياه العذبة الى الأرض باستمرار دون الحاجة الى شقها بمصارف متعددة وهى طريقة قليلة الكلفة الا أنها تحتاج الى كمية كبيرة من المياه لا نتواجد بسمولة فى كل مكان وزمان . ولا يتعدى تأثير الغسيل السطحى سمكا أكبر من ٣٠٠، م فى الأرض فاذا امتنع ريها فى فصول السنة الشحيحة الايراد عادت الأملاح الى السطح بالجاذبية الشعرية .

و يعمل الغسيل الباطني بتقسيم الأرض الى أحواض صغيرة تختلف مساحاتها ما بين فدان وأربعة أفدنة ، وتنشأ جسورها بارتفاع ، هر، م من ناتجحفر المساقي والمصارف حولها فتدخلها المياه من المسيق وتبقي على الأرض بارتفاع يختلف بين ، ٧٠, م و ، ٣٠, م و تتخلل الطبقات الى أسفل بفعل الجاذبية الأرضية فتذيب الأملاح وتسيرها معها الى المصرف ، وهذه الطريقة كثيرة الكلفة لما يترتب على تنفيذها من إنشاء مساقي ومصارف متعددة .

وهناك طريقة أخرى للغسيل الباطني في الأراضي الصغيرة المساحات الكبيرة القيمة كالحدائق التي يجب فيها مراعاة تقايل النسبة المشغولة بالقنوات فيكتفى بشق المساقي و يستعاض عن المصارف بمواسير من الفخار مدفونة في باطن الأرض تصلها المياه المحملة بالأملاح ونتصل هي بمصرف واحد ترفع منه المياه بآلة رافعة صغيرة الى المصرف العمومي أو تصب مياهه فيه بالانحدار الطبيعي اذا المكن ذلك .

التاريخ الحديث لاستصلاح الأراضي في القطر المصرى .

كانت أغلب أراضى البرارى تزرع أيام الفراعنة تحت نظام الرى الحوضى وكانت آهلة بالسكان وعامرة بالقرى والبلدان . ولا أدل على ذلك من وجود بقايا الترع الفرعونية والجسور الفاصلة بين الأراضى الزراعية والبحر فتناولتها يد الحراب وأصبح أغلبها قفرا لا نبت فيه ولا زرع الى أن قيض التهمصلح مصر الكبير ساكن الجنان عهد على باشا فحاول استصلاح هذه الأراضى بتحويلها الى حياض صغيرة مساحة كل منها ألف فدان تروى من ترعة رئيسية وتصرف في مصرف عمومى .

فاذا كان المصرف على مسافة قريبة من الترعة العمومية تقسم الأرض الى سلسلة واحدة من حياض مساحة كل منها ألف فدان تتغذى مباشرة من الترعة بواسطة فتحات متعددة وتصرف مباشرة فى المصرف (أنظر الشكل نمرة ١٦ حرف وواس) وكان استمرار جريان المياه على الأرض يدعو الى إذابة الأملاح ويلتى بها فى المصرف تاركا فوق الأرض طبقة من الطمى .


وكانت هذه الطريقة ناجحة تماما في جميع الحالات التي كانت ترعة الايراد هي النيل أو ترعة تحمل مياهها طميا كثيرا فكانت كمية الطمى التي ترسب على سطح الأرض بجرد مرور المياه عليها كافية تماما لتكوين طبقة صالحة للزرع بعد مضى سنتين أو ثلاث. أما اذا كانت ترعة الايراد قليلة السرعة فان كمية الطمى الذي تحمله مياهها قليلة اذ يرسب في قاع الترعة نفسها أغلب جزئياته الكبيرة الحجم ولا يصل الأرض الا الطمى الرفيع ، ولذلك كانت تترك المياه داخل الأحواض التي تروى من أمثال هذه الترع مدة لا تقل عن الأسبوعين حتى يرسب عليها الرفيع وكانت المدة اللازمة لتكوين الطبقة الصالحة للزرع لا تقل عن خمس سنوات.

أما اذا كان المصرف بعيدا عن الترعة العمومية فكانت تقسم الأرض الى سلسلتين متوازيتين من الحياض (أنظر الشكل نمرة ١٦ ^{وو} ب ²⁰) .

وكانت تغذى السلسلة الأولى من النرعة وتصرف فيها، أما السلسلة الثانية فكانت تغذى من ترعة فرعية تسمى ترعة الألف (نسبة الى تقسيم الأرض الى حياض مساحتها ألف فدان) وتصرف فى المصرف .

ولولا رغبة الوالى فى الاسراع بزراعة القطن فى هـذه الأراضى وعدم تركه لها زمنا طويلا لإحكام غسلها ولرسوب كمية كافيـة من الطمى فوقها ولو تكررت العملية بعد ذلك بقليل لكانت الأرض الآن يانعة خضراء ولكانت صالحة تماما لزراعة الحبوب.

ولقد حاول رجال الرى في أواخر القرن المساضي إحياء أراضي البراري ونفذوا فكرة البدء بغسيل الأراضي من الأملاح بواسطة الري الحوضي كطريقة مجد على باشاهم إصلاحها بعد ذلك ، الا انهسم



ساروا فى طريقهم بخطوات مسرعة فلم يجدوا الأيدى العاملة ولم تتمكن الحكومة من حمل الاهالى على مهاجرة قراهم وأراضيهم الغنية فى أله الدلتا لينتفعوا بزراعة أراضى البرارى الواسعة التى تحتاج الى وقت طويل قبل أن تظهر نتيجة المجهود فعدل عن الفكرة بعد سنتين من تنفيذها.

وفى أوائل القرن الحالى عندما تم بناء سد أصوان وزادت كمية الايراد الصيفى بما يضاف اليه من المياه المخزونة قامت مصلحة الأملاك والشركات والأفراد باستصلاح الأراضى واستغلالها فأصلحو الكثير منها بطرق مختلفة.

تستغرق عملية استصلاح الأراضي في مصر عادة ثلاث سنوات تغسل الأرض فيها من الأملاح ثم تحرث وتسوى تمهيدا لزراعتها دنيبة أو أرزا ، ولا يمكن استصلاح مساحات واسعة دفعة واحدة إذ أن قطاع الترع الذي يكفى لرى أراض منزرعة لا يكفى مطلقا لحمل التصرف اللازم لمياه الغسيل وكذلك الحال في المصارف.

قامت الهيئات المتعددة باستصلاح الأراضي واختلفت طرق الاستصلاح باختلاف نوع الأرض ومناسيبها وموقعها الجغرافي و بعدها عن الترع والمصارف العمومية ، وسنذكر على سبيل المثال : __ أولا _ أراضي الدومين أو مصلحة الأملاك .

كتب ادبوبك رئيس مهنـــدسي مصلحة الأملاك في كتاب الرى المصرى تأليف ولكوكس وكريج ماترجمته : __

و الأراضى الكثيرة الأملاح " . يجب استصلاح هذه الأراضى بطريقة تخلل المياه طبقات الأرض (الغسيل الباطنى) لا بطريقة الغسيل السطحى و يجب أن تكون المصارف الثانوية على بعد . . . ، متر الى . . ، متر و يجب شق بعد . . ، ، متر الى ، . ، متر و يجب شق مسقى فرعية بين كل مصرفين فرعيين و يجب أن تكون المصارف الصغيرة التي تصب في المصارف الفرعية على بعد يختلف ما بين ، ، م و . ، مترا بحسب درجة تماسك الأرض المالحة المطلوب استصلاحها .

(ويبين الشكل نمرة ١٧ حف " ١") مسقطا أفقيا للا رض المطلوب استصلاحها وفيه مواقع المساقى والمصارف ، ويجب أن يكون منسوب قاع المصارف الثانوية أوطأ بمقدار ٢٠, م عن منسوب منسوب قاع المصارف الفرعية التي يجب بدورها أن تكون أوطأ بمقدار ٢٠, م عن منسوب قاع المصارف الفرعية التي يحب بدورها أن تكون أوطأ بمقدار ٢٠, م عن منسوب قاع المصارف الصغيرة ، و يجبأن يكون انحدار المصارف الرئيسية الحصوصية ٢٠, م في الكيلومتر والمصارف الثانوية ٤٠, م م في الكيلومتر وأن تكون ميول الجوانب ١ الى ١ أو ٣ الى ٢ حسب نوع الأرض .

و الأراضي القليلة الأملاح "، تستصلح بطريقة الغسيل السطيحي في حياض مساحتها بين عو ٣ أفدنة كالمبين على الشكل نمرة ١٧ حرف ووب ".

	***************************************		ری	مصرف تنا ذ	ئم سند دسته مست. مست. مست. دست	
	11 Co F			<u></u>		
	.				-	
	·	ر.۶ ر۹۰ -۲ ا		 		
	(6			 		
	, d ; d					g.
	·	\$		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
رة	,			j Y		
ξ. γ.	***************************************			****		
£,*		•		•	i	
* ** 1 **						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		**************************************		مصرف		
E C.						
				1		
			J. Ba. 1	<i>†</i> . ·	• •	
		6	1574	157		
	1			5'	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

وتعمل انحدارات وقطاعات المصارف كالحالة السابقة ، واذا لم يمكن استصلاح جزء من الأرض بهدنه الطريقة فتستعمل لها الطريقة الأولى بعد تعديلها قليلا، أما اذا أمكن استصلاحها بسهولة فيمكن توسيع مساحة الحياض على شرط ألا تزيد مساحة أى حوض عن ١٦ فدانا وعلى شرط ألا تزيد مسافة أى حوض عن ١٦ فدانا وعلى شرط ألا تزيد المسافة بين المصارف الصغيرة و بعضها عن ١٨٠ مترا ، و يجب تغيير المياه كل ستة أيام اذا أمكن .

والصرف الخصوصى بالآلة ": يجب عدم استعال طلمبات كبيرة لذلك، بل يحسن وضع عدد كبير من الطلمبات الصغيرة وادارتها جميعا من محطة رئيسية كهر بائية و يجب زيادة الانحدار في المصارف في الكيلومتر الأخير من طولها من ناحية الطلمبة وزيادة قطاع هذا الكيلومتر انتهى .

(ثانيا) تجفيف واستصلاح أراضي بحيرة أبي قير .

تبلغ مساحة البحيرة . . . ٣١٠ فدان تحد شمالا بالبحر الأبيض المتوسط وتفصلها عنه حائط أبي قير المشهور وجنو با بالترعة المحمودية وهي عبارة عن سطح مقعر منسوب وسطه أوطأ من منسوب مياه البحر بمقددار . . . ١٩ كان قبل الاستصلاح عبارة عن مستنقع مياهه كبيرة الملوحة ويرسب على سطحه مدة الصيف أملاح بسمك . ١ . . م

وكان يمكن تجفيف هذه البحيرة بانشاء سحارة تحت المحمودية لا يصال مياهها الى بحيرة مريوط التى يبلغ منسوب مياهها (٨٠٥)م بالناقص غير أن الحكومة عارضت فى ذلك فاضطرت الشركة المحتكرة الى اقامة محمطة طلمبات صرف ضخمسة على شاطئ البحر يمكنها رفع ٣٥٠ متر مكعب فى الدقيقة على ارتفاع ٢٥٠٠م

وأخذت مياه الرى اللازمة للغسيل من الترعة المحمردية بواسطة قنطرتين يبلغ تصرف الواحدة ١٠ متر مكعب في الثانية تأخذ منهما ترعتان لكل منهما شبكتان من الترع الفرعية إحداهما بمنسوب عال لرى أطراف البحيرة والآخر بمنسوب واط لرى الوسط .

وأنشئت ثلاثة مصارف تصل الى محطة الرفع وتقسم البحيرة الى أربع مناطق وعملت قطاءات المصارف أكبر من اللازم نظريا حتى يمكن استعالها كزانات لمياه الصرف في الليل أى في الوقت الذي تقف فيه ادارة الطلمبات .

وقد ابتدئ الاستصلاح بطريقة الغسيل السطحى فقسمت البحيرة الى حياض مساحتها ١٠٠ فدان بواسطة جسور ترابية فكانت تروى من الترعة المحمودية وتبق المياه في الحياض مدة ما ترفع بعدها بواسطة طلمبات الى المصارف فمحطة الرفع الرئيسية ، الا أن الشركة عدلت عن هذه الطريفة بعد زمن قصيرنظرا لكثرة تصدع الجسور من تأثير الأمواج والرياح وأعادت تقسيم البحيرة الىحياض بعد زمن قصيرنظرا لكثرة تصدع الجسور من تأثير الأمواج والرياح وأعادت تقسيم البحيرة الىحياض رئيسية مستطيلة طولها ١٠٠٠ متر وعرضها ٢٠٠٠ مترا وعرضه ١٠٠٠ متر بواسطة مصارف صغيرة هذه الحياض الى عشرين حوضا طول الواحد ١٥٠٠ مترا وعرضه ١٠٠٠ متر بواسطة مصارف صغيرة

وكانت المياه تستمر في جريانها فوق هـذه الحياض فتتخلل الأرض وتذيب أملاحها وتلتى بها في المصرف الذي يوصلها الى محطة الرفع الرئيسية ، فاذا قلت نسبة الأملاح في الأرض وأمكن زراعة الدنيبة والأرز والبرسيم قسم العشرون حوضا الى حياض صغيرة بواسطة مصارف صغيرة عرضها ٥٢,٠٠٩ وعمقها ٧٠,٠٠٩ .

(ثالثا) استصلاح أراضي البراري في الغربية:

قسمت الأراضى الى حياض صغيرة مساحتها فدان واحد طوله ١٤٠ مترا وعرضه ٣٠م بواسطة مصارف صغيرة تصل مياهه الى مصارف ثانوية فجامعة ثم الى مصرف عام ترفع مياهه بالآلة الى مصرف الحكومة .

و بعد مضى سنتين من هذا التقسيم ردم نصف عدد المصارف الصغيرة في المساحات التي ظهر أن غسيلها كاف السماح بزراعة الدنيبة أو الأرز ، وعمل هذا الردم بوضع حطب القطن في قاع المصرف الى سمك ٣٠٠، م أو ٤٠٠، م ثم وضعت الأتربة فوقه فاستمر عمل هذه المصارف في توصيل المياه التي تتخلل طبقة الأتربة الى الحطب وتستمر في باطن الأرض الى المصارف الثانوية وأصبحت الأرض مقسمة بمصارف صخيرة متباعدة عن بعضها بمقدار ٢٠ م تتخللها هذه المصارف المردومة ولم تتغير المسافة بالنسبة للصرف عن ٣٠٠.

الباب الحامس

الصيانة والأعمال الصناعية

الصيانة:

تطلق كلمة والصيانة العادية "على الأعمال التى تقوم بها مصلحة الرى سنويا فى تطهير النرع والمصارف وتقوية الجسور وفى تصليح المبانى التى تحت اشرافها تطهيرا أو تصليحا يجعلها تقوم بالمفروض عليها أداؤه لضهان توزيع المياه وللحافظة على الأراضى الزراعية من الرشح والغرق ولتسهيل الملاحة الداخلية و بما تقوم به المصلحة من الترميمات فى مبانيها على مدار السنة ، وفى ترميم مساكنها وفى تقوية جسور الترع والمصارف بغير التكسيات الجورية .

وتطلق كلمة ووالأعمال الجديدة على الانشاءات التى تقوم بها المصلحة من حفر ترع ومصارف جديدة ومن عمل امتدادات للترع والمصارف الحالية ومن اقامة قناطر عليها ومن انشاء طلمبات للرفع وبناء سدود على النهر بقصد التخزير ، وبالاختصار من تنفيذ المشروعات التى تقررها إما لتحسين الرى وإما لتوسيع المناطق الزراعية .

وتطلق كلمة ووتحسينات وأعمال صغبرة جديدة "على ما تقوم به المصلحة من تعديل فى تخطيط ترعها ومصارفها ومن إقامة مبان عليها .

وتطهير الترع والمصارف:

تقوم مصلحة الرى بتطهير طمى الترع على دفعتين كل سنة :

الأولى — التطهيرات الشتوية أثناء الجفاف أو السدة الشتوية وتطهر فيها الترع الرئيسية التي لا تطهر بالكراكات والترع الفرعية وترع التوزيع الكبيرة وكل ما يمكن تطهيره من الترع الصغيرة مع مراعاة نهو العمل في مدة أربعين يوما .

الثانية ــ التطهيرات الصيفية وتعمل أثناء المناو بات الصيفية وتطهر فيها ما يحتاج الى تطهير من الترع الصيفية الصغيرة ، و يكون ذلك فى فترات دور البطالة لهذه الترع، وتطهر أيضا الترع النيلية فى أى وقت من الصيف على شرط أن ينتهى العمل منها قبل الفيضان .

تعمل قطاعات اختبار كل . . ه متر أو كل كيلو متر بعد مرور الفيضات في شهر أكتو بر ونو فمبر لجميع التاع وخصوصا ما ظهرت صعوبة توصيل المياه الى نهايته مدة التحاريق ثم ترسم عليها الأرانيك بعد درسها و فحص الأسباب التي دعت الى وجود الصعوبات فيها أثناء المناوبات فما كان منها محتاجا الى تطهير تعمل له قطاعات ابتدائية كل . . ٢ متر وتحسب مكعباته و يعهد بتطهيره الى مقاول ينتخبه التفتيش بمناقصة علنية وتوافق عليها الوزارة . و يراعى كل مفتش رى ألا تتعدي قيمة ما يصدره من أوامر التطهير للقاولين المبلغ المدرج في ميزانينه .

واذا كان الاعتماد المسالى لأى تفتيش أقل ممسا يجب صرفه بحسب فيات المقاولين لاجراء عمليات التطهير ولم يتمكن مفتش الرى من الحصول على اعتماد اضافى فانه يرجىء ما تقرر مبدئيا تطهيره الى الصيف حيث يطهر من ميزانية السنة الجديدة اذا أمكن ذلك مالا وعملا.

وتقوم مصاحة الرى فى أواخر شهر ابريل وما يو ويونيه باجراء عمليات التطهير الصيفى ولا تعاهر فى هذه الفترة الا الترع التى تسمح طول أدوار بطالتها بذلك .

أما المصارف فيطهر أغلبها في الشتاء ولا يترك منها للصيف الا القليل من المصارف الفرعية .

يقسم كل تفتيش فى تطهيراته الشتوية والصيفية الى أقسام مختلفة يعطى كل قسم منها لمقاول و يعمل هذا التقسيم عادة بمراعاة مراكز الرى فيعهد بكل مركز أو اثنين أو ثلاثة لمقاول واحد، غير أن هذه الطريقة تؤدى عادة الى ارتباك كبير فى الاجراءات فان ما يقوم به مقاول أى منطقة لاعداد عملية تصريف المياه من الترع والمصارف المعهود تطهيرها اليه فى الترع والمصارف المجاورة والتى ربما كانت واقعة فى منطقة مقاول آخر تؤدى الى مشاحنات يجب تلافيها . ولذلك يحسن بقدد المستطاع أن يكون التقسيم وخصوصا فى المصارف بحسب المجموعات لا بحسب المراكز .

و يجب على كل حال أن يوضع ناتج التطهير خلف الجسور أو فوق جزء من ظهرها و يترك الى أن يجف ثم يوضع على الجسر و يصلح تصايحا يستطاع معه المرور على تلك الجسور وتقوم مصلحة الرى على مدار السنة وخصوصا فى الفترة التى تسبق المناو بات الصيفية للترع وفترة الفيضان فى المصارف بقطع حشائش الترع والمصارف ، وذلك إما بواسطة فرق من العال تعينها خصيصا لذلك و إما بواسطة المقاولين وتستعمل فى بعض تفاتيش المقاولين وتستعمل فى بعض تفاتيش الرى صنادل مخصوصة مجهزة بسكا كين لقطع الحشائس فى المصارف الكبيرة .

ولقد جرب العادة أن توضع الحشائش بعد تقطيعها على الجسور حتى تجف فتأتى الرياح وتلقى الجزء الأعظم منها ثانية الى المجرى فتعود للحياة والنمو . فيجب لملافاة ذلك أن تجمع هذه الحشائش في نقط معينة لحرقها . ويحسن قطع الحشائش قبل أن تتكون فيها البذور لأن قطعها بعد تكون البذور يجعل البذور صالحة لتكوين نباتات جديدة في الفصل المناسب .

تصليح الجسور:

توجد شبكة عظيمة مترامية الأطراف مكونة من جسور الترع والمصارف لم تحول بعد الى طرق رئيسية . فتسهيلا للنقــل الزراعى ، فوق ما يقتضيــه واجب مصلحة الرى من صيانة جسور الترع حفظًا للاراضى المجاورة من الغرق ، تقوم هــذه المصلحة سنو يا بنصيب وافر فى تصليح جسورها تصليحا وافيا يجعلها تقوم بواجبها المزدوج .

ويقسم تصليح هذه الجسور الى قسمين:

الأول — التصليح على الأرنيك — أو اعادة الجسر لأرنيكه الأصلى — ويعمل هذا وقت التطهيرات ويجب أخذ الأتربة اللازمة له من أقواع الترع والمصارف أو من المساطيح، فاذا لم تكف الأتربة لذلك ولم يجد المهندس مندوحة من أخذها من أراضي الزراعة خلف الجسور وجب ترك مسطاح خلفي يختلف عرضه باختلاف أهمية الجسر، على ألا يقل بأى حال عرب مترين من نهاية ميل الجسر وتعمل متربة في الأرض الزراعية تؤجر من الأهالي وتردم في سنوات تالية. ويحدث أحيانا أن توجد مساقى أو رشاحات أو نزازات خلف الجسور فيكتفي بتطهيرها بدلا من عمل متارب في أرض الزراعة و يوضع الناتج على جسور الحكومة .

الثانى – يقتصر على تصليح السطح فقط لتسهيل المرور و يعمل فى أى وقت من السنة بواسطة فرق من الأنفار تحت رقابة الهندسة وتستعمل التكسيات الحجرية وميولها الداخلية فى المواقع الكثيرة التآكل وفى المنحنيات ، واذا حدث تآكل كبير فى أى جسر من جسور الترع والمصارف وكان من الخطر تركه بلا تكسية للجفاف التالى فيكتفى بعمل تلابيش من عروق الخشب وملء الفاصل بينها و بين العروق بالحطب أو بقش الأرز ، و يجب سهيلا لو رود المياه وحفظا للجسور أمام البلاد والقرى أن تبنى موردات حجرية مكونة من سلالم للانسان ومن لقانات للحيوان .

التطهير بالكراكات:

إن الشرط الأساسي للتطهير باليد هو عدم وجود مياه في الترع أو المصارف وقت اجراء عملية التطهير ، ولكن توجد ترع ومصارف كبيرة لا يمكن تجفيفها إما لعدم كفاية وقت السدة الشتوية لتحويل مياهها الى مجار أخرى و إما لعدم سهولة ايجاد تلك المجارى أولعدم الاتصال بينها و بين المجرى المطلوب تطهيره و إما للاحتياج الدائم لوجود المياه في الترع لتغذية البلاد بماء الشرب كالمحمودية والاسماعيلية و إما لضمان الملاحة في المجارى الرئيسية من ترع ومصارف .

وبما أن مياه النيل محملة بالطمى و بما أن التجارب لم توصلنا بعــد الى استنباط القطاعات التى ينتفى فيها رسوب الطمى فلابد من تطهير قيعانها مع وجود المياه بها ويكون ذلك باســتعال الكراكات .

الكراكات:

توجد ثلاثة أنواع من الكراكات مستعملة في القطر المصرى .

Bucket Dredger. كاكة بقواديس (۱)

Suction Dredger:

Grab Dredger: » (۳)

و يحتاج النوع الأول وهو الأكبر والأقرى الى غاطس كبير ولا يستعمل الافى الزع والمصارف الكبيرة و يحتوى على صندل مثبت في ه جزير بلا نهاية يحمل قراديس، وهذا الجزير محمل على شباك حديدى نهايته السفلي فى الماء والعليا مثبتة على شباك رأسى فوق الصندل و يختلف ارتفاعه بين عمر و ممر و يجرى الجنزير فى كل من نهايتي الشباك المائل على بكرات.

(أنظر الصورة نمرة ١٨)

ولاستعال هذه الكراكات تخفض القواديس فى المجرى الى أن يصل الى الطمى المطلوب تطهيره ثم يدار الجنزير فتملأ القواديس تباعا فاذا وصلت الى القمة العليا من الشباك المائل أفرغت محتوياتها فى ماسورة نها يتها الأخرى واقعة فوق متربة مجهزة من قبل ليلتى الطمى فيها.

ويستعمل هذا النوع من الكراكات في جميع أنواع الأرض سوى الصلبة جدا ويستعمل أيضا في انشاء المصارف الكبيرة في شمال الدلتا حيث يكثر ماء الرشح .

و يستعمل النوع الشانى فى الأراضى الطينية الخفيفة وفى الأراضى الرملية و يحتوى على طلمبة مركزية تدلى ماسورة المص فيها الى مذسوب الطمى المراد تطهيره و يوجد أمامها سكاكين تدور حول اسطوانة سريعة اللفات فتقطع السكاكين فى الأرض وتفتتها تمهيدا لشفطها .

(أنظر الصورة نمرة ١٩).


وتتكون ماسورة الطرد من قطع متعددة تربطها جلبات من الجلد وتحملها فوق الماء عوامات من البراميل أو الخشب الى أن تصل الى المكان المعد لالقاء ناهج التطهير فيه وهو عبارة عن حياض صعيرة تحفر خصيصا فى المساطيح ويوضع فى جسورها مواسير على مسافة ، ٤ متر أو ، ٥ متر من موقع الرمى حتى يمكن للياه التى تشفط مع الطمى لسهولة الطرد من السير فوق الحياض فيرسب ما تحمله من الطمى وتعود هى رائقة الى المجرى .

يرى مما تقدم أنه يجب ايجاد مكان كاف يسع ناتج التطهير ولذلك يجب عند تصميم الترع والمصارف التي تطهر بالكراكات أن يجعل عرض المساطيح كافيا لذلك و يجب على أى حال ألايقل عرض تلك المساطيح عن ٣ أو ٨ مثر .

ويحتوى النوع الثالث على ونش بخارى يحمل ذراعا مائلا مربوطا فيه كباش يختلف حجمه باختلاف قوة الآلة ونوع العمل ويستعمل لرفع المواد الصلبة كالججارة والطين المتجمد فيدلى الكباش مفتوحا ويغرز فى الأرض فيحمل بين جوانبه المواد المراد رفعها ثم يقفل فكيه بتحريك جهاز خاص من كب فى أعلى الذراع ويرفع بمواده ويتحرك الذراع الى نقطة القاء محتويات الكباش.

(ألظر الصورة نمرة ٢٠).

وحيث إن ذراع الكباش قصير فلا يمكن استعال هذه الكراكة الا فى المجارى الضيقة لقصر المسافة بين موقع المواد المراد تطهيرها والمكان الذى تلق فيه هذه المواد .



ويستعمل هذا النوع من الكراكات لانشاء المجارى الصخرية فيستبدل الكباش بمحراب يقذف به عدة مرات على الصخر الى أن يفتته ثم يرفع المحراب و يوضع الكباش لرفع تلك الصخور بعد تفتتها .

و يحدث أحيانا ألا يوجد عند مواقع التطهير بالكراكات أمكنة تصلح لوضع ناتج التطهير فيوضع هذا الناتبح في صنادل خاصة تسير الى المكان الذي يمكن القاء الطمي فيه .

و يوجد نوع رابع من الكراكات يسمى (حفار) Drag Line Dredger وهو عبارة عن حفارات ميكانيكية تسير على الأرض فى خط مواز لمحور المجرى المطلوب انشاؤه أو تطهيره وتحتوى على أذرعة رأسية وأخرى مائلة فى نهايتها محاريب تحفر فى الأرض وتلقى الناتج فى قواديس ترفعها جنازير الى الموقع المطلوب انشاء الجسور فيه .

الملاحة:

لم تصل الملاحة النهرية في القطر المصرى الى الدرجة اللائقة بها في بلاد زراعية تتخللها شبكة مترامية الأطراف ومتصلة الحلقات من الترع والمصارف الصناعية والبحور الطبيعية ويرجع السبب في ذلك الى خلاف اقتصادى منشؤه الدفاع عن ايرادات السكك الحديدية التابعة للحكومة والحوف من مناحمة النقل النيلي لها، غير أنه يمكن التوفيق بين المصلحتين ويمكن فوق ذلك جعل الملاحة سببا في زيادة ايرادات السكك الحديدية بأن تعمل خطوط الملاحة الرئيسية مخترقة المناطق التجلب لها البضائع من الصقاع النائية عنها .

يسهل الملاحة النهرية فى القطر المصرى اتجاه الريح الذى يهب عادة من الشهال الى الجنوب، بينها يتجه تيار النيل والترع والمصارف عادة من الجنوب الى الشهال فالمراكب تنزل مع التيار وتصعد مع الريح .

وأهم طريق لللاحة في القطر المصرى هو النيل الذي يمكن استعاله طول السنة من القناطر الخيرية الى وادى حلفا، أما من القناطر الخيرية الى البحر الأبيض المتوسط فلا يمكن استعال فرعى رشيد ودمياط كطريقين ملاحيين الامدة الفيضان . ويوجد في فصل التحاريق طريقان رئيسيان لللاحة بين القاهرة والبحر . الأول – عن طريق رياح المنوفية وترعة الباجورية ثم فرع رشيد الى العطف، ومنه عن طريق ترعة المحمودية الى الاسكندرية . والثاني – عن طريق الترعة الاسماعيلية من شبرا الى بلدة الاسماعيلية ثم عن طريق قنال السويس الى بور سعيد أو السويس ويوجد طريق ثالث صيفي هو الرياح التوفيق الى المنصورة ثم فرع دمياط الى دمياط أمام السد .

و يجب لضان استمرار المجارى صالحة لللاحة صيانتها وتطهيرها بالكراكات سنويا لحفظ عمق المياه فيها الى الدرجة التى تسمح بالملاحة، ولضان ذلك تطهر هذه المجارى الى عمق نصف مترأ وطأ من أكبر غاطس بدون مراعاة أجكام علم حركة المياه من حيث نسبة العيق الى عرض القاع رغم أن ذلك يدعو طبعا الى طمى العيق الاضافي في وقت قصير خصوصا مدة الفيضان ،

وبما أن استمرار وجود الكراكات في هذه المجارى يعوق الملاحة نفسها فانه يحسن دائما تطهير أحباس قصيرة من هذه الحجارى الى درجة تجعلها ما نسميه عرفا (بمصيدة للطمى) أعنى أن تطهر هذه الأحباس بعرض أكبر بكثير من احتياطات الرى (٢٥ مترا بدلا من ١٠ أو ١٥ مترا) وبعمق كبير (خمسة أمتار بدلا من ٣ أو ٥٠,٥ متر) فتقل سرعة التيار عند مروره على هذه الأحباس ويرسب الطمى فيها بدلا من توزيعه على الطول كله ، ويمكن بعد ذلك نظرا لزيادة العرض من تشغيل الكراكات باستمرار في هذه الأحباس بلا تأثير على الملاحة .

و يجب لتسهيل الملاحة ازالة جميع العوائق غير الضرورية فى المجارى الملاحية، اذ أن عائقا واحدا يكفل شل حركة الملاحة تماما. واذا اعترض الطريق أى عائق وقتى كغرق مركب أو سقوط شجرة وجب رفعه فى الحال.

وتوجد مجار ملاحية في القطر المصرى كالا براهيمية ما بين أسيوط وديروط ورياح البحيرة ما بين الفم وقنطرة الخطاطبة وبحر مويس كله والرياح التوفيق لهما ميزة خاصة وهي أن التيار ينحر جوانبها فتحمل معها طميا أكثر من طاقتها و يرسب همذا الطمى على القاع فيرفع منسوبه باستمرار، ولذلك فانه وجد من الضرورى صيانة الجوانب من النحر وضمان طريق ملاحى عميق في وسط المجرى بانشاء رؤوس متقايلة في البرين على أبعاد متساوية . ولقد أنشئت هذه الرؤوس عمودية على المجرى فظهرت عيوبها وهي نحر الخلف وتكوين سواحل غير منتظمة وسدود غاطسة تصمل الى منتصف المجرى فتريد صعوبة الملاحة ولذلك عدل اتجاهها وجعلت مائلة على المجرى فتحقق بذلك الغرض المطلوب من انشائها وهو تضييق المجرى بتكوين سواحل على الشاطئ ودفع التيار الى وسط المجرى. ولقد استعملت طريقة أخرى في تكوين سواحل على شواطئ همذه الترع الملاحية لحماية الجسور وهي زراعة أشجار كثيرة الفروع مدلاة في الماء كالسنط والصفصاف قأتت بنتائج طيبة .

ويمكن استعال الرؤوس النضاحة لذلك أيضا (١).

الأهوسة:

تنشأ الأهوسة فى مجارى الملاحة عند المواقع التى بها ســقوط مائى صناعى أو طبيعى كالقناطر والشلالات وفى النقط التى يكون انحدارالمــاء فيها أكبر من القيمة التى تصبح بعدها الملاحة خطرة أو مستحيلة .

وتعمل الأهوسـة بمقاسات تختلف باختلاف أهمية الملاحة وحجم العائمــات التي تمر فيها ولقد روعيت هذه القاعدة في مصركالآتي :


انظر تجاب . Training and Defence Works of the Nile in Egypt تايف حسين سرى بك.

عدد المراكب المنوسطة الحجم التي يمكن أن تشغلها	عمق المياه	عرض قاع ا لمجرى	طول الهويس	عرض الهويس
	مستر	المسلم. المسلم.	مسابر	مسش
\	٥٢٫١	١.	40	٣
۲	ه ر۱	۱۲	٤ -	۸
۲	٥٧٥	١٥	00	٩
٤	٣	۲.	00	١٢
٤	٥٢٠	للنهر	٧٠	١٦


تعمل الأهوسة عادة لرفع لا يزيد عن يم متر، فاذا زاد فرق التوازن عن ذلك كان من الأصوب والأوفر تجزئة هذا الرفع الى هو يسين أو ثلاثة أو أكثر .

يجب عند تصميم وحساب الأهوسة عمل حساب الطمى الذى يرسب على الفرش من ادخال المياه فى الحوض وتركها وقتا إلى أن يعلو منسوبها ، ولذلك يجب أن تعمل بها جنابيات أو فتحات داخل الحوائط تأخذ من أمام البوابات مباشرة وتصب من فتحات متعددة عند مواقع البوابات وذلك لمنع رسوب الطمى بينها وبين الحوائط ، و يجب ألا تبرز الحوائط كثيرا عن موقع البوابات الأمامية بل يكتفى بجعل طول هذه الحوائط أمام البوابات بالقدر الكافى لحمايتها اذ أنه لو زاد الطول لكان سببا فى تكوين الطمى أمام البوابات .

و يجب بقدر الامكان بناء الأهوسة أقرب ما يمكن من القناطر ، والأفضل أن تكون ملاصقة لها ومكونة معها بناء وإحدا حتى يمنع سحب المياه ومرورها سريعا خلال القناطر من تكوين الطمى خلف الأهوسة كما هي الحال في هويس فم بحر مويس الآخذ من الرياح التوفيق اذ لوحظ فيه أنه يحدث دائما رسوب الطمى في الفجوة الواقعة خلف البوابات الحلفية للهويس (انظر الشكل نمرة ٢١) لأن المياه وهي مارة مر . . . القنطرة مسرعة تتبع خطا مستقيا تاركة الفجوة تملؤها تيارات واجعة بسرعة قليلة فاذا لم يعتن العناية الكافية بازالة هذا الطمى أولا فأولا قبل أن يتجمع اضطرالحال الى وقف الملاحة وإزالة الطمى بالكراكات ، غير أن هناك أوامر مستديمة بازالة هذا الطمى بجرد تكوينه بأن تقفل القنطرة جزئيا وتفتح بوابات الهويس عن آخرها فتمر كمية من المياه داخل الهويس بسرعة فتنحر الطمى المكون في الحلف ، غير أن هذه الطريقة مع ما فيها من الفائدة لازالة الطمى الحديث التكوين لا تكفى لازالة الطمى المتجمد ، وهي خطرة من الجهة الأخرى في بعض الأحيان اذا ترك الهويس مفتوحا عن آخره وقتا طويلا ، إذ أن المياه تقوم بأكثر من المطلوب منها فبدلا من أن تكتفى بازالة الطمى تخر القاع وتهدد سلامة فرش الهويس .




ويجب أن تكون واجهات الموائط الداخلية للهويس المطلة على الحوض عمودية وأن تكون نها يات هذه الحوائط الملاصقة للشاطئ مدرجة وبها أعمدة من خشب أو حديد لتربط فيها المراكب قبل مرورها وأن تثبت حول الحوائط الملاصقة للقناطر وعلى ارتفاعات مختلفة قطع خشبية تتمى البناء من مصادمة المراكب له ، وتوضع داخل حوائط الأهوسة حلقات من الحديد على ارتفاعات مختلفة لتربط فيها المراكب وهي في الداخل (انظر الشكل نمرة ٢٢).



تطهير الأهوسة:

يمكن ازالة الطمى الذى يرسب على فرش الأهوسة فى مبدأ تكوينه وقبل أن يتجمد بفتح جميع خوخ البوابات ليلا أو فى الوقت الذى لا يستعمل فيه الهويس لللاحة فيتكون داخل الحوض تيار مائى بسرعة كافية تنحر هذا الطمى ، أما اذاكان الطمى متجمدا فلا مندوحة من تطهيره بالكراكات العادية أو بواسطة صنادل النحر اذاكان الهويس صغيرا (انظر الشكل نمرة ٢٣) .

ويشتمل الصندل على لوح من الحديد يتحرك الى أعلى وأسفل بواسطة ونش أو عدة ونشات بسلاسل تمر فوق بكرات، فاذا أردنا تطهير جزء من فرش الهو يس يربط الصندل في الحوائط الجانبية



ويدلى اللوح الذى يجب أن يكون عرضه أقل من عرض الهويس فوق الموضع المراد تطهير ثم تفتح خوخ البوابات الأمامية فتتدفق المياه داخل الحوض ولا تجد لها طريقا للتصرف الا فيما بين جانبي اللوح والحائطين و بين أسفل اللوح والطمى فتزداد سرعتها لضيق قطاع تصرفها وتنحر الطمى حاملة إياه خارج الحوض .

المرور فوق الأهوسة:

تبنى الأهوسة عادة ملاصقة للقناطر وحيث إن القناطر تستعمل أيضا كجسور للرور فلا مندوحة من بناء كبارى فوق الأهوسة تكون أرضيتها على امتداد أرضية القناطر .

ولموقع هذه الكبارى بالنسبة لحوض الهويس أهمية خاصة فاذا وضع الكو برى فى وسط المسافة بين بوابات الهويس الأمامية والخلفية (شكل نمرة ٢٤) فان حركة المرور البرى فوق الهويس تقف تماما طول مدة تشغيل الهويس، واذا وضع أمام البوابة الأمامية (شكل نمرة ٢٥) فان جذب المياه خلال مرورها فى فتحات القنطرة يجعل الملاحة خطرة فى مدخل الهويس، وإذا وضع خلف البوابة الخلفية (شكل نمرة ٢٦) فان بروز حوائط الهويس يجعل المياه بها راكدة فيرسب الطمى .


ومع ذلك فاننا نرى جميع هـذه الحالات فى أهوسة القطر المصرى فيستعمل الشكل نمرة ٢٤ فى الأهوسة التى يكون المرور البرى عليها أقل أهمية من الملاحة، ويستعمل الشكل نمرة ٢٥ عند ما يكون فى الحهة المقابلة للهويس. ما يكون فى الحهة المقابلة للهويس. ويستعمل الشكل نمرة ٢٦ اذا كانت المـلاحة مهمة والهويس كثير الاستعال فيمنع من ور المياه وتصرفها ما بين الحوائط الخلفية من رسوب الطمى .

ولقد اختارت مصلحة الرى الآن الموقع المبين فى الشكل نمرة ٢٧ والذى يكون فيه الكو برى فى الثلث الحلفى من طول الحوض فلا يفتح أثناء تشغيل الحوض الا اذاكانت المركب المارة طويلة جدا أو إذا دخل الحوض عدة مراكب صغيرة فى وقت واحد .

هویس ترایی:

اذا أريد انشاء هو يس مؤقت أو اذا كان طول حوض الهو يسكبيرا جدا وفرق التوازن قليلا تعمل حوائط الحيط من تراب يكسى بالأحجار، ويكتفى ببناء الجزء الذى توضع فيه البوابات الحلفية والأمامية . (أنظر اللوحة نمرة ١٠) كهو يس الوصلة الملاحية بين البحر الصغير ومصرف عموم البحيرة .

وتعمل الأهوسة الترابية ايضا و بصفة مؤقتة لمرور الكراكات من الترع الكبيرة للصارف أو من المصارف الى النرع .





البرابح:

سبق أن قلنا فى تعديل فتحات الترع والمصارف إن ذلك يقتضى وضع مواسير مكافأة للزمام تماما و بينا افضلية الطريقة القاضية بالبدء فى وضع المواسير تحت الجسور فى أول سنة بطول كاف يسمح ببروزها فى الأمام والخلف حفظا للميل الأمامى من تأثير الشغازب (الدوامات) التى تتكون أمام المواسير ومنعا لتآكل الميل الخلفى عند خروج المياه من هذه المواسير وأنه اذا ظهر بعد مرور سنة أو سنتين أن جميع شكاوى التعديل التى يقدمها الأهالى قد امتنعت تماما وجب تثبيت هذه المواسير بحالة نهائية فى الجسور ببناء برابخ .

غير أن الطريقة المتبعة الآن في مصلحة الرى هي بناء البرابخ من أول الأمر رغبة في الاقتصاد ولعدم إعادة العمل مرتين في ترعة واحدة وفي هذه الطريقة ما فيها من العيوب أذ لوظهرت أحقية أية شكوى للتعديل لاضطرت مصلحة الرى الى هدم البربخ و إعادة بنائه فلو أضيفت تكاليف الهدم والاعادة على التكاليف الأولية لكانت النتيجة زيادة المجموع عن المنصرف بالطريقة الأولى.

ويوجد فى مصلحة الرى أنموذجان للبرابخ الصيفية (شكل نمرة ٢٨) و (شكل نمرة ٢٩).





ويراعى فى تصميمها ما يأتى : _

- (۱) يعمل للبرابخ التي بهــا مواسيرما بين ۱۰،۰ م و ۲۰،۰ م دروة من الأمام حسب المبين في شكل نموة ۲۸
- (۲) يعمل للبرابخ التي بهــا مواسير أكبر من ۲۰٫۰ م دروة وأسلحة من الأمام وأبواب من الحديد حسب ما هو موضح في شكل ۲۹
- (٣) يراعى عند عمل هذه البرابخ أن تكون الرواسم العليا للواسير أوطأ من منسوب التحاريق بمقدار ٣٥. م .

- (ع) بقطع النظر عن أقطار المواسير يجب عمل دروات وأسلحة وبوابات في الأمام لجميـع البرابخ التي تنشأ على النزع الرئيسية .
- (o) حيث إن مواسير البرابخ التي تعمل للترع الرئيسية تكون عادة بطول عشرة أمتار على الأقل مما يجعل تنظيفها وتسليكها من الطمى صعبا اذا كانت أقطارها صغيرة فيجب عمل البربخ جميعه من البناء أو من الخرسانة وتوضع به ماسورة قصيرة بالطول المقرر .
- (٣) عند ما يراد عمل بربخ لتابوت أو طلمبة فيصير توصيل هذه المواسير الى الآبار الموجودة خارج المنافع العمومية بمعرفة الأهالى إلا اذا كانت هذه البرابخ عبارة عن أثمام مساقى فيعمل لها در وة من الخلف مع ملاحظة القواعد السابقة .

وعند استعال المواسير الحديدية داخل البرانج أو بمفردها يجب وقايتها من الداخل والحارج حفظا لها من الصدأ الذي يزداد بملاصقة الحديد للأراضي الرطبة والملحة ويكون ذلك بدها الجيدا بالقطران أو بخليط من الزفت والقطران معروف باسم و بلاك " بعد تسخينه . وإذا كانت أقطار المواسير مم أو أقل فيحسن دائما غمسها في حمام دافيء من هذا الخليط لضهان تغطية سطحها الخارجي والداخلي .

وقد استعيضت المواسـير الحديدية مدة الحرب لعــدم وجودها فى السوق المصرى بأخرى من الخرسانة معمولة بطريقة الفرم الخشبية ذات المفصلات .

وقد جربت مواسير معمولة من خرسانة مسلحة فكانت النتيجة غير مرضية تماما لصعوبة نقلها وسهولة تشققها مما يكشف حديد التسليح و يعرضه للصدأ والتمدد فتتصدع المواسير، وقد ظهر أيضا أنها قصيرة العمر وأنه اذا زادت ملوحة المياه المارة بها عن المتوسط العادى فان التفاعل الكيميائى بين أجزاء الخرسانة والأملاح والحديد يفتتها تدر بجيا .


وقد عرضت أخيرا فى الأسواق العمومية أنواع شى من المواسير الحديدية المضلعة والمواسير الحديدية المضلعة والمواسير الفخار المصقولة ومواسير من خرسانة مسلحة معمولة بطريقة الدوران السريع واستعملت فعلا فى برابخ مصلحة الرى فأتت بنتائج لا يمكن الحكم عليها الا بعد مرور الوقت الكافى لتجربتها .

وقد اضطرت الحاجة فى مدة الحرب الى استعال مواسير قديمة كثيرة الشقوق أوكثيرة الخروق كفرم للبرابخ الحرسانية ، وكانت الطريقة المعتمدة هى حساب سمك الحرسانة على فرض أنها تقوى بمفردها على البقاء فاذا تلفت الماسورة الحديدية تبقى الحرسانة حافظة لشكلها الدائرى مع نعومة السطح نسبيا . وهنا يحسن التنبيه الى هذه النقطة من علم حركة المياه فان العادة جرت أن يعمل المهندسون حسابهم عند تقرير قطر المواسير على أنها ملساء السطح ولو أنهم يستعملون أية مارة أخرى في البناء كالخرسان أو غيرها وهذه طريقة غير صحيحة حيث إنها منافية للعلم ويجب دائمًا مراعاة درجة خشونة السطح الداخلي عند حساب الأقطار .

الكارى:


تعمل الكبارى فوق المجارى العامة لتسهيل سبل المواصلات بمرور السكك الحديدية أو العر بات والدواب التي تستخدم للنقل من مكان لآخر .

وتعمل الكبارى إما متحركة أو ثابتة حسب نوع المجرى المقامة عليه إن كان ملاحيا أو غير ملاحى . وقد تنشأ الكبارى الثابتة أحيانا فوق المجارى الملاحية اذا كان الحلوص بين منسوب سطح المياه فى المجرى وقاع كمرات الكو برى يسمح بمرور المراكب أو البواخر، أما اذا كانت المجارى صغيرة بحيث لا يزيد عرض القاع فيها عن متر ونصف فيجب اقتصاديا عدم انشاء كبار عليها و يكتفى بوضع برابخ بمواسير حديدية أو بعقود من الطوب لتسهيل المرور .



وتعمل الكبارى الثابتة إما بفتحة واحدة أو بعدة فتحات حسب اتساع المجرى المرغوب في الحالة عليه . ففي الحالة الأولى يتكون الكوبرى من كتفين يعلوهما الجزء العلوى المعد للرور . وفي الحالة الثانية يتكون من كتفين على جانبي المجرى ومن بغلة أو أكثر في الوسط حسب عدد الفتحات المطلوبة يعلوها جميعا الجزء العلوى المذكور . وتعمل الأكتاف غالبا من المبانى بأساسات خرسانية و يعمل لكل كتف جناحان لحفظ الأتربة من الانهيار عند مداخل الكوبرى وتوضع هذه الأجنحة إما موازية لمحور الطريق فوق الكوبرى (شكل نمرة ٣٠) اذا كان الطريق مستمرا على امتهداد هذا المحور .

وإما مائلة أو عمودية على المحور المذكور اذاكان الكوبرى متصلا بطريق على جسر المجرى .



أما البغال فتعمل من المبانى بأساسات خرسانية وذلك اذا أمكن تجفيف المياه بالمجرى والا فتستبدل بخوازيق خرسانية أو حديدية أو خوازيق لولبية تربط ببعضها بعد دقها بشدادات تعلوها قاعدة يرتكز عليها الجزء العلوى من الكوبرى . ويجب أن تكرن فتحات الكوبرى باتساع كاف لمرور تصرف المياه بالمجرى . أما الجزء العلوى للكوبرى فيتكون من كرات حاملة للأرضية المعدة للرور ويمكن استبدال هذه الكرات بعقود من الطوب وذلك فى الفتحات الصغيرة التي لا تزيد عن خمسة أمتار بشرط أن يسمح منسوب الطريق بعمل هذه العقود .


أما الكرات فاما أن تكون مسحوبة (Rolled steel joists) وذلك للفتحات التي لا يزيد اتساعها عن ٨ أمتار واما أن تكون مركبة (Plate Girders) وذلك للفتحات التي يتراوح طولها بين ٨ و ٢٠ مترا ، فاذا زادت عن ذلك ولم يتيسر عمل بغال متوسطة فلا يستحسن من الوجهة الاقتصادية عمل هذه الكرات مركبة و يجب استبدالها بكرات شبكية .

وتعمل الأرضية في حالة استعال الكرات المسحوبة من عدة كرات تعلوها طبقتان من الخشب، السفلي منهما لمقاومة الأحمال والعليا لحماية الطبقة السفلي المذكورة. وقد تثبت الطبقة العليا بخوص حديدية توضع مائلة على محور الكوبرى لوقاية هذه الطبقة من التلف. وقد تستبدل الأرضية الخشبية بطابق خراساني مسلح تعلوه طبقة من المكدام أو طوب الأسفلت أو الطوب الأزرق المضغوط أو ما يماثل ذلك لحماية سطح الخرسانة من التآكل.

أما فى حالة استعال الكرات المركبة أو الكرات الشبكية فيقتصر على عمل كرتين رئيسيتين متصلتين بكرات عرضية وأخرى طولية اذا اقتضى الأمر تعلوها الطبقة الخشبية أو الخرسانة السابق ذكرهما . وقد تستبدل الأرضية عند استعال هذين النوعين من الكرات بألواح من الصاج مسطحة كانت أو مقعرة تعلوها طبقة من الخرسانة العادية فوقها طبقة واقية من الأسفلت أو الطوب الأزرق أو ما يشهه .

أما الطريق فوق الكوبرى فيعمل بعرض يتراوح بين أر بعــة أمتار وسـبعة للكبارى التي تنشأ بالأقاليم أو تحت الطرق الزراعية . أما في المدن فيعمل عرض الطريق فوق الكو برى بنفس عرض الشارع المتصل به كلمــا أمكن ذلك .

ففى حالة كبارى الأقاليم يعمل رصيفان وإقيان على جانبى الطريق بجوارهما درابزين مكرّق من قوائم حديدية أو خرسانية متصلة بمواسير أو زوايا طولية .




أما في الكباري المنشأة داخل المـدن فيعمل رصيفان ممـاثلان لأرصـفة الشارع المتصـل به ودر بزينات عادية كالسابق وصفها أو در بزينات منخرفة حسب أهمية موقع الكو برى .

ونظرا لشيوع استعال الأسمنت المسلح فان معظم الكبارى الثابتة تعمل أرضياتها العلوية جميعها منه بفتحات قد تصل أحيانا الى عشرين مترا ، وتفضل دائمًا الأرضيات المعمولة من الأسمنت المسلح نظرا لقلة التكاليف التي تتطلبها صيانها وسهولة الحصول على الخامات المكونة منها .


الكبارى المتحركة:

تنقسم الكبارى المتحركة الى قسمين رئيسيين:


الأول ـ الكبارى ذات الروافع وهي ما تتحرك رأسيا حول محور أفقي على شكل رافعة "Lift Bridges"




والثياني ــ الكباري ذات الحركة الدائرية الأفقية "Swing Bridges" .



ويستعمل النوع الأول فوق المرات الملاحية الصغيرة كالأهوسة أو المجارى الضيقة التي لا تسمح باقامة بغال متوسطة أو في الأمكنة التي تتطلب حركة الملاحة فيها فتح المكو برى من وقت لآخر وذلك لسهولة فتحها وقفلها بأقل قوة ممكنة وفي أقصر وقت ممكن . ويعمل الجنزء المتحرك لها إما من قطعة واحدة وذلك في الفتحات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن ستة أمتار .



أو من قطعتين تتحرك كل منها على أحد جانبى المجرى الملاحى وذلك للفتحات التى تتراوح سعتها بين ستة وعشرة أمتار (انظر الشكل رقم ٣٦) .




أما فى الفتحات التى تزيد سعتها عن ذلك أو فى المجارى التى تتطلب حركة الملاحة فيها عمل ممرين ملاحيين فيستعمل دائمًا النوع الثانى ذو الحركة الأفقية الدائرية وهو يرتكز و يتحرك عادة إما على عامود رأسى مثبت فوق بغلة من البناء أو الحوازيق الحرسانية أو الحديدية وإما على صينية مكونة من درافيل Rollers شبه مخروطية ترتكز على البغلة الحاملة .

وترتكز أطراف الجزء المتحرك في كلا الحالتين على خوابير مدببة وو Wedges لامكان تحريكها والكى تكون هذه الأطراف حرة عند فتح الكوبى، ويحرك الكوبرى فى الفتح والقفل بواسطة مجموعة تروس مغدة لذلك تشغل إما باليد و إما بجهاز ميكانيكي خاص .

ويجب أن ينتخب موقع الفتحة الملاحية فى الكبارى المتحركة فى الجزء العميق من النهركما يجب أن تعمل هذه الفتحة بحالة تسمح بمرور المراكب منها فى اتجاه تيار المياه فى المجرى .

وللحافظة على سلامة الكوبرى من التلف بسبب التصادمات التى قد تحدث من المراكب أو البواخر المارة توضع دائما على جانبى الفتحة الملاحية و بطول الحوض الملاحى قوائم خشبية أو خرسانية أو حديدية تتصل ببعضها عند سطح المياه بكرات طولية من الخشب (كالمبين في الشكل نمرة ٣٧) لتحول دون تصادم المراكب بأجزاء الكو برى أثناء مرورها .



وتعمل أمام وخلف الكوبرى وفى اتجاه محور البغلة الحاملة للجزء المتحرك فى الكبارى المقامة على المجارى الكبارى المقامة على المجارى الكبيرة أو الأنهار عوامات حديدية أو صنادل تثبت فى قاع المجرى بسلاسيل حديدية

متصلة بكتل خرسانيــــة ملقاة فى القـــاع وذلك لرسوب المراكب التى تصل لموقع الكوبرى قبل فتحه لللاحة .

السحارات والبدالات:

تعمل عند موضع تقاطع مجريين لمر ور مياه أحدهما تحت أو فوق الآخر، وعلى العموم فان وجودها غير لازم نظريا أعنى أنه يجب مراعاة عدم تقاطع الترع ببعضها أو الترع بالمصارف فى أى مشروع رى نظرى، ولكن ذلك يفرض وجود أرض منحدرة انحدارا منتظا بها هضبات محددة تماما ومستقيمة تنشأ فيها الترع ومواطئ محدودة ومستقيمة تعمل فيها المصارف فتكون هذه حدود مناطق رى ثابتة. ولا يسمح لمياه أى منطقة بتجاوز حدودها وإرواء الأرض فى المنطقة المجاورة فيمكن ضمان التوزيع الكامل والتأكد من انتفاء تعدد طرق الرى بأية منرعة .

ولكن الأحوال الطبيعة تختلف كثيرا عن النظريات فليست الأرض منتظمة الانحدار ولا مكونة من هضبات ومواطئ محددة ومستقيمة ، وهناك أراض عالية وسط مناطق واطئة لا يمكن ريها الا من الترع ذات المنسوب العالى المارة في مناطق مجاورة عالية ، كما أن هناك ترعا متعددة مارة في جميع أطوالها أو في أحباس مختلفة منها أو في أجزاء متقطعة عليها في مواطئ ومصارف مارة أجزاء منها في هضبات فلا مندوحة إذن لضمان الرى والصرف من تقاطع هذه المجارى ، غير أنه يجب أن يعمل المهندس على اصلاح الحالة بقدر الامكان ليصل الى المطلوب نظريا في مناطق الرى والصرف ساعيا الى استنباط طرق لتعديل الرى والصرف تكون نتيجتها ازالة أقصى عدد ممكن من السحارات والبدالات الموجودة .

ولقد ذكرنا فى الجزء الأول عند السكلام على الرى الحوضى ضرورة بناء السحارات لتغذية السلاسل من بعضها .

السحارات:

هى أعمال صناعية تقام لمرور مياه مجرى تحت قاع مجرى آخر، والقاعدة هى أن يكون المجرى الأول أصغر حجما من الثانى أو أن تكون مياهه أوطأ بكثير من مياه الشانى . وتستعمل السحارات بكثرة فى مناطق الحياض لمرور مياه الترع ذات المنسوب العالى تحت الترع الرئيسية .


وكانت تعمل فيما مضى عادة من البناء بأسماك قليلة مع مراعاة وجود المياه فى الترعتين فى آن واحد اذ أن جميع الترعكانت بلا أفمام أو حجوزات عليها .

ولكن نظراً لتحسن طرق الرى الحوضى الآن ووجود قناطر الأفمام وقناطر الحجز على الترع وعلى النيل نفسه ممما يدعو الى مرور المياه في السحارات في مبدأ الفيضان في وقت تكون فيه مياة

الترع الرئيسية التي تمر تحتها السحارات معدومة أو قليلة ، اضطرت مصاحة الرى عند تصميم أسماك هذه السحارات الى مراءاة الحالة الجديدة وفرض عدم وجود مياه مطلقا في الترع الرئيسية .

تستعمل السحارات في مناطق الرى الصيفى لمرور المصارف تحت الترع، ولكنه يحدث أحيانا أن تمر الترع تحت المصارف وذلك في حالة ما اذاكانت المصارف كبيرة وملاحية والترع صغيرة . وفي هذه الحالة يجب مراءاة الدقة في حساب الضغط الداخلي الكبير على السحارة .

وقد كانت تعمل السحارات قديما من البناء ولكن أصبحت الآن تعمل جميعها تقريبا من المواسير وتوضع فوق فرش من الخرسانة يتفاوت سمكه من ٢٥ سم الى متر حسب نوع الأرض .



و يجب عند تصميم السحارات في حالة التفاوت الكبير بين مناسيب المجريين المتقاطعين مراءاة الانحدار الأيدروليكي بين مياه المجرى العالى والماسورة لمنع حصول أى خطر على السحارة أى أنه يجب دائما جعل طول السحارة بحيث يسمح بوجود هذا الانحداز الأيدروليكي (انظر الشكل نمرة ٣٨).

البدالات:

تستعمل البدالات عادة لمرور مياه الترع فوق المصارف أو مياه المساقى الحصوصية فوق المصارف العمومية، وتستعمل أحيانا فى الفيوم و بعض جهات الدلتا لمرور مياه الترع ذات المنسوب العالى فوق الترع ذات المنسوب الواطئ أو لرى بقعة عالية فى منطقة واطئة من نهاية ترعة بمنسوب عال وتستعمل أيضا لمرور المساقى الخصوصية فوق الترع العمومية اذا كانت هذه المساقى لوابورات رفع، وعلى أى حال فان البدالات الموجودة فى مناطق الرى المستديم فى الوقت الحالى أكثر جدا من اللازم، وخصوصا ماكان منها لمرور المساقى الخصوصية. وقلما يقوم الأهالى أو الحكومة بتصليح المواسير هذه البدالات ماكان منها لمرور المساقى الخصوصية . وقلما يقوم الأهالى أو الحكومة بتصليح المواسير هذه البدالات فتجدها كبيرة الخروق وحمالاتها متداعية الى السقوط مما يدءو الى عدم الانتفاع التام بها وازد حام المصارف بما يتساقط منها من المياه .

المصيات:


تنقسم المصبات الى قسمين رئيسيين .

الأول - مصبات الترع الرئيسية .

توضع هذه المصبات فى نقط مخصوصة من الترع الرئيسية لتصريف المياه الزائدة وقت الازدحام (الذى يحدث من كثرة الأمطار أو من قلة الطلب على المياه فى وقت يكون قد مر فى فم الترعة تصرف أكثر من اللازم) فى مجار منسوب المياه فيها أوطأ بكثير من منسوب الترعة الرئيسية كالنيل إبان التحاريق أو كالمصارف العمومية، ويكون ذلك ببناء قنطرة أو هدار فى جسر الترعة الرئيسية تمر المياه منه فى مجرى خاص يوصلها للجرى الواطئ. ويحسن أن يكون موقع القنطرة أو الهدار أمام قنطرة على الترعة الرئيسية نفسها والاكتفاء بتصريف الزائد فقط .

وتبين اللوحة نمرة ١١ مجموعة قناطركفر بولين التي أنشئت حديثا على رياح البحيرة لتحل محل القناطر القديمة وقنطرة فم مجرى تصريف المياه الزائدة من الرياح الى النيل وهي قنطرة عادية مصدمة لفرق توازن قدره ٢٫٥٠ متر ولكن بما أن فرق المنسوب بين مياه فيضان رياح البحيرة وتحاريق النيل في هذه النقطة يصل أحيانا الى سبعة أمتار ، وبما أن المسافة بين قنطرة التصريف والنيل لا تتجاوز ١٢٠٠ متر فقد أنشئ في المجرى هدارات من البناء بتكسيات حجرية في الأمام والخلف لتوزيع فرق التوازن عليها م

ويجب عند تصميم المصبات تحديد قطاع مجرى التصريف على قاعدة قدرته على تصريف كمية كبيرة من أعظم تصرف على أعلى منسوب المياه في الترعة الى أوطأ منسوب في مجرى التصريف فيحدث أثناء الفيضان عند ما يكون المصب مقفلا ومناسيب المياه في أعلى درجة أن يرسب الطمى في مجرور الصرف، فاذا انخفضت مناسيب النهر تفتح قنطرة فم مجرى التصريف لازالة ذلك الطمى بتأثير نحر المياه المارة و يحدت كثيرا أن يكور النحر غير منتظم وأن تتآكل ميول مجرى التصريف وهدذا عيب كبير في هدذا النوع من الهدارات، ولذلك يحسن اتباع تصميم جديد لهذه



الهدارات وهو التصميم المعمول به فى الفيوم والمسمى بهدارات الفيوم ويشتمل على حائط بنائى من حجر الدستور وواقع فوق النهاية الأمامية لفرش من الخرسانة أو البناء بطول وثقل كاف بالنسبة لفرق التوازن المطلوب عمله على الهدار ، واذا زاد هذا الفرق عن مترين أو مترين ونصف متريضاف حائط آخر صغير فى الخلف لتجزئة هذا الفرق وتكوين وسادة مائية بين الحائطين يقاوم وزن المياه فوقها الضغط على الفرش الى أعلى الناشئ من فرق التوازن .

والشكل نمسرة ٣٩ يبين أحد هـذه الهدارات بحائطين موضوعين وسـط المجرى على فوش من الخرسانة ومتصلين بحوائط جانبيـة ، ويوجد من الأمام والخلف تكسيات حجرية على الناشف وفى نهاية الفرش من الخلف كتل حجرية ضخمة موجودة بينها قطع حجر صغيرة (على الناشف) .

الثاني ــ مصبات ترع التوزيع .


توضع هـذه المصبات فى نهايات ترع التوزيع لتصريف المياه الزائدة عن منسوب الفيضان فى مصارف أو ترع أخرى بمنسوب واطئ وهى تشتمل على بئر دائرى أو مربع من البناء فوق فرش من الخرسان على منسوب قاع النرعة أو أوطأ منه بقليل .

يبين الشكل نمرة ٤٠ أحد هـذه المصبات ببئر دائرى قطر ١٥٥٠ متر وسمك ٥٠ سنتيمترا على قمته حجر دستور منسوب أعلاه أوطأ من منسوب فيضاف النرعة بمقدار ٢ سنتيمتر أو ٣ سنتيمتر يخترق أسفله ماسورتان إحداهما توصل البئر بالمصرف والثانية مقابلة لها ومغلقة بباب من الحديد يفتح عند الحاجة الى تصريف جميع مياه الترعة كما يحدث وقت الجفاف للتطهير ويغطى البئر نفسه مصبع من الحديد لمنع المواد العائمة من المرور وسد المواسير .

المقاييس:

تستعمل فى مصر أنواح متعددة من المقاييس وأكثرها شيوعا الرخامى المكوّن من قطع رخامية عرضها ١٥,٥ منز وسمكها ١٠,٥ منز محفور ومقطوع فيها مسطرة مقسمة الى سنتيمترات ومكتوب عليها عشرات السنتيمترات بخط صغير والأمتار بخط كبير ، ولتوضيح أقسام المسطرة والكتابة تدهن هذه بمادة سوداء غير قابلة للذو بان أو يصب الرصاص داخل الأجزاء المحفورة ثم دهانها بالمادة السوداء .

وأما في مجرى النهر فيستعمل أيضا المقياس ذو الدرجات اذا تعذر ايجاد حائط رأسي ، وهذا المقياس عبارة عن تكسية مائلة من البناء ترتكز على ميل جانب الجسر والمسطاح وتثبت على الحائط المقياس الرخامي وطوله في هذه الحالة يكون أكبر من طول المقياس الرأسي بنسبة ميول الجوانب . ولكن التقسيم يجب أن يعمل بحيث تدل الأرقام على المنسوب المضبوط .



و يجب تثبيت هـذا الرخام فى الحوائط الجانبية الأمامية والخلفية من القناطر وفى مواقع تسهل قراءتها وتكون بعيدة عن تأثير الأمواج والتقلبات الناشئة من تدفق المياه من العيون وتوضع فى القناطر الصغيرة إما على خط رأسى واحد أو على درجات ، أما فى القناطر الكبيرة التى يتـذبذب فيها كثيرا منسوب المياه عند خروجها من العيون فانه يحسن وضعها داخل آبار تعـمل فى سمـك الحوائط الجانبية وتوصل فى أسفاها بجرى المياه فتصلها هذه هادئة وتكون الأرصاد غير مذبذبة .

وتستعمل المقاييس الرخامية لرصد مناسيب المجارى عند المواقع التي لا توجد بها مبان كتقاطع المصارف مثلا ويكون ذلك بتثبيتها على أعمدة مربعة من البناء تنشأ خصيصا لهما وتكون بسمك كاف وفوق فوش من الحرسان.


وهناك مقاييس حديدية مصفحة بالقيشانى المطبوع عليه المساطر المقسمة الاأنها لا تعيش طويلا فى المياه ويتصدع تصفيحها بسرعة ولذلك فهى لا تستعمل الا فى الحالات الوقتية لرخصها وسهولة تركيبها ونقلها .

ويستعمل فى مصر المقياس ^{وو}ذو العوامة ٬٬ الذى تمكن قراءته ورصده بدون الحاجة الى النزول الى النزول الحاجة الى النزول الحاجة الى النزول الحاج الماء (أنظر شكل رقم ٤١) .

وينزكب هذا المقياس من مسطرة ثابتة بطول متر مقسمة الى سنتيمترات من أسفل الى أعلى ومن عوامة تتحرك مع أى تغيير فى منسوب المياه فتحرك شريطا من الصلب مثبتا عليه علامات شبعد عن بعضها بمقدار متر ومكتوب على كل منها منسوب المستر وكل ذلك داخل ماسورة تثبت رأسيه فى رصيف القنطرة بحيث يبتى جزؤها الأسفل مغمورا بالمياه و يرتفع جزؤها الأعلى فوق الرصيف بمقدار قامة الانسان تسهيلا لقراءة المنسوب وتدخل المياه العوامة من ثقوب بأسفل الماسورة فى حالة هادئة بعيدة عن تأثير الأمواج .

ولمعرفة المنسوب يقرأ رقم المترالمدون على العلامة الظاهرة ويضاف اليه أرقام المسطرة .

وقد استعمل أخيرا نوع جديد يسمى و المقياس ذو التذكرة " يوضع في الأماكن البعيدة التي يصعب مراقبتها كنهاية المصارف الرئيسية والترع الكبيرة بجوار شواطئ البحر الأبيض المتوسط وفي برارى الدلتا ويتركب هذا المقياس من عوامة تتحرك مع تغيير مناسيب المياه فتدير عجلة مثبتا على نهاية محورها اسطوانة مركبا عليها أرقام بارزة لنعطى مناسيب المياه المقابلة لوضع العوامة ومن مفتاح يذار فيدفع مكبسا يضغط على الاسطوانة .



ولمعرفة رقم المقياس أو بالأحرى منسوب المياه يضع الخفير فوق الاسطوانة من فتحة خاصة و رقة من النشاف ويدير المفتاح فيضغط المكبس على الورقة التي بينه و بين الاسطوانة وينطبع المنسوب (أنظر اللوحة نمرة ١٣).

ثم يخرج الخفير الورقة ويرسلها بالبريد أو بأى طريقة أخرى آلى المركز الرئيسي للهندس أو الباشمهندس ، وقد جرت العادة عند استعال هذاالمقياس ببناء مقياس رخامي بجانبه ورصده أيضا حتى يمكن مراجعة انطباق الاثنين من وقت لآخر .

وهناك مقاييس رصد مستمرة مكونة من اسطوانات عليها أوراق مقسمة وتدور بواسطة آلة ساعة لمدة سبعة أيام و يرصدالمقاييس عليها قلم خاص ، وتستعمل هذه فى محطات الطلمبات وإذا كانت الأخيرة تشمل على فنتورى متر فانه يمكن بواسطة الاثنين رصد ذبذبة التصرف بدقة .

وقد جربت فى القناطر الخيرية المقاييس التليفونية وهى مجموعة من قاييس عوامة وجراموفون وتليفون يمكن بواسطتها سماع العدد الذى يدل على المنسوب فى أى وقت ، وتتركب هذه الآلة (أنظر اللوحة نمرة ١٣) من الأجزاء الرئيسية الآتية :

- (١) آلة الجراموفون .
- (٢) عوامة تنتقل حركتها الرأسية الى ذراع فى طرفه ابرة الجراموفون و يتحرك الذراع أفقيا فوق قرص من الشمع (اسطوانة) كلما تغيرت مناسيب المياه .
- (٣) إبرة الجراموفون وتبق معلقة فوق قرص الشمع ولا تمسه الا عند مايبدأ القرص فى الدوران فاذا طلبت نمرة المقياس تليفونيا يتأثر مغناطيس مثبت بالآلة فيجذب طرف ذراع رافعة فتدور آلة الجراموفون وتمس الابرة القرص فتسمع عدة ضربات تدل على المنسوب بواسطة جهاز ينقل الصوت الى طالب النمرة .

الأساس والفرش:

تنص قاعد البناء العامة على أن أهم جزء فى أى بناء يجب العناية التامة بانشائه هو الأساس لأنه مهما بلغ الاتقان فى البناء وكان ذلك على أساس واه فار البناء محكوم عليه مقدما بالانهيار عاجلا أو آجلا، ولذلك وجب سبر طبقات الأرض المطلوب تشييدالبناء عليها لمعرفة تكوينها ودرجة مقاومتها وتحملها قبل البدء فى عمل تصميم البناء.

ويكتفى فى الأبنية الصغيرة الحجم والتى لا يكون حملها على الأرض كبيرا أن يحفر خندق موقع الأساس بعمق متر واحد ثم يسبر غور الأرض بعد ذلك بآلة حديدية قصيرة لمعرفة نوع الأرض التى

سيبنى فوقهاالفرش ، أما فى الأبنية المهمة كالقناطر الكبيرة والأهوسة والخزانات فيجب بحث طبقات الأرض جيدا قبل تصميم البناء نفسه و يكون ذلك بعمل و مثاقب اختبار " أو و آبار اختبار " أو بعمل الاثنين معا .

ومثاقب الاختبار عبارة عن خروق رأسية قطرها حوالى عشرة سنتيمترات تعمل فى الأرض لاستخراج طبقاتها ثم يرتب ناتج هذه الطبقات كل نصف منر فى صناديق خاصة لبحثها ومعرفة تكوينها الجيولوجي غير أن استعال المثقاب فى الحفر يفتت المواد و يخرج الناتج قطعا صغيرة ولا يمكن للهندس معرفة درجة مقاومة الأرض بالدقة اللازمة ،اذ أنه يعتمد فىذلك على ما يبلغه الحفار من رأيه فى مقاومة اختراق المثقاب للطبقات .

وآبار الاختبار عبارة عن خ وق رأسية واسعة تحفر فى الأرض بآلات خاصة مما يجعل معاينة حرائط البئر ممكنة الا أنها كثيرة الكلفة صعبة التنفيذ .

ولذلك تستعمل الطريقتان معا فيدق بئر اختبار واحد فى أعمق نقطة من الأساس ويدق حواليه مثاقيب متعددة فى النقط المختلفة، فاذا ظهر من الأخيرة اختلاف فى الطبقات التى تكون سهلة المعاينة فى حوائط البئر فيدق بئر ثان وثالث.

و بعد أن تتم معاينة الأرض واختبارمقاومتها لتحمل أثقال البناء تقرر درجة الحمل على السنتيمنر المربع و يعمل التصميم على هدذا الأساس الا اذا كانت درجة المقاومة ضعيفة جدا بسبب رخوة الأرض وعدم تمسكها فيجب تقويتها صناعيا بدق خوازيق فيها أو بحصرها داخل حوائط ساترة . و يستعمل نوعان من الخوازيق في مبانى الرى :

الأول ــ الخوازيق القصيرة لضغط الأرض وتقويتها .

الثاني ــ الخوازيق الحاملة لحمل ثقل المبانى وتوزيعها على الأرض.

والنوع الأول عبارة عن مدارى خشبية ومستديرة قطرها ما بين ٢٠,٠ و ٣٠,٠ متر وطولهامن ٠٠٠ الى ٠٠٠ متر تدق أقرب ما يكون من بعضها ، و يبتدئ الدق فى خط يتبع المحيط الخارجى للموقع ثم تتلوه خطوط أخرى متجهة الى محور الموقع مع مراعاة أن دق أى خازوق منها لا يتسبب عنه طرد ما سبق دقه ، و يتبع ذلك نشر رؤوس هذه الخوازيق لجعلها على منسوب واحد ثم توصيلها بأخشاب أفقية توضع فوقها أرضية من الألواح يبنى عليها الفرش .

والنوع الثانى عبارة عن كتل خشبية طولها ما بين ٠٠,٠٠ متر و ١٠,٠٠ متر تدق في الأرض على أبعاد تجعلها تقوم مقام أعمدة بنائية يحمل كل منها جزء من ثقل الفرش والبناء . و يحسن بقدر

الامكان أن يكون طول هـذه الخوازيق كافيا للوصول الى الطبقة الجوفية الكبيرة المقاومة الا اذا كانت هذه الطبقة كبيرة الغور فيكتفى بالطول الذى يجعل الاحتكاك بين الأرض الرخوة وجوانب الكتل قادرا على تحمل ثقل البناء .

وتتكون الحوائط الساترة من ألواح خشبية أو خرسانية أو حديدية تدق في الأرض حول موقع البناء بشكل يجعلها كستارة تمنع رشح المياه الى داخل الحفرة التى تعمل لوضع الفرش ولتزيد طول خط التسرب تحت المبنى و يبتدئ العمل بدق خوازيق رئيسية على مسافات متباعدة توصل رؤوسها بألواح أفقية من الجانبين يدق بينها الألواح الرأسية .

وتعمل الألواح الخشبية عادة من البلوط أو العزيزى أو الصنو برأو الساج أو ووكو Greenheart" وهي من الأخشاب التي لا تتأثر من المياه أو من تغيير وجودها بين الماء والهواء والنوع الأخير هو الخشب الوحيد الذي يزيد ثقله النوعي عن واحد ، و يوضع في نهاية الألواح السفلي حدوة مدببة لتسميل اختراقها لطبقات الأرض وفي نهايتها العليا طربوش من الحديد ليمنع تفتتها من جراء الدق .

أما الستائر الخرسانية فتعمل إما من الخرسانة العادية أوالمسلحة وفى الحالة الأولى يدق فى الأرض اذا كانت رخوة مواسير تملا تدريجيا بالخرسانة وفى الوقت نفسه ترفع المواسير تدريجيا ولا يتم رفعها الا وتكون قد ملئت حفرتها بالخرسانة ، أما اذا كانت الأرض متماسكة فتعمل حفر بدق خوازيق عادية ترفع من مكانها بعد ذلك و يصب فى الحفرة خرسانة يدق عليها قبل أن تشك بمندالة حديدية كبيرة الوزن فتماسك وتملا الخلايا فى حوائط الحفرة وتكون قدمة فى أسفلها ، وفى الحالة الثانية تعمل الستائر من الخرسانة المسلحة بلسان من أحد أضلاعها الرأسية وتجويف فى الضلع المقابل يدخل فيه لسان الستارة المجاورة تاركا مربعا فى الداخل يصب فيه الأسمنت .


وتعمل الستائر الحديدية بقطاعات مختلفة كالمبين فى (الشكل نمرة ٤٢) و يصب الأسمنت اللبانى فى اللحامات بين كل ستارة وما يجاورها وهذه أحسن أنواع الستائر وقد استعملت فى بناء القناطر على النيل كما يأتى الكلام عن ذلك تفصيلا فى الباب الحامس.

اساسات مبانى الرى في القطر المصرى:

تنقسم بالنسبة لطبيعة الأرض ولحجم البناء نفسه الى ثلاثة أقسام رئيسية : (أولا) أساسات المبانى الصغيرة التي تعمل على عمق قليل من السـطح في تربة خالية تمـاما

، وما مياه الرشح أو محتوية على كمية صغيرة من المياه يمكن نزحها بسهولة أثناء العمل.

(ثانيا) أساسات المبانى المتوسطة الحجم التى تعمل فى أرض مشبعة بالمياه على عمق يختلف بين الأربعة والسبعة أمتار تحت السطح وتكون أوطأ من منسوب المياه الجوفية ؛



(ثالثا) أساسات تعمل في الماء .

و يكتفى فى النوع الأول بحفر موقع البناء الى المنسوب المطلوب على أن تكون مساحة الحفرة أكبر من مساحة الفرش الموجود فى التصميم لسهولة العمل ثم يعمل تخطيط الفرش ، وهنا يحسن بنا

أن نذكر أن العادة جرب في القرن المساضى بانشاء مبانى الرى على ما يسميه الفرنسيون و Bon Sol أو الأرض الجيدة التى تتوفر فيها شروط مقاومة الأحمال التى توضع فوقها وأن تكون هذه الأرض صماء ، و بالنظر الى أن هذه الطبقة من الأرض تكون عادة على عمق كبير من السطح فاننا نجد جميع مبانى الرى القديمة على جانب كبير من الضخامة والارتفاع وكان العمل يستدعى حفرا كثيرا فى الأرض وسمكا هائلا للحوائط وكانوا يكتفون بمقاومة الأرض نفسها لتوزيع الأحمال أو يضعون فرشا من الخرسانة أو البناء بسمك قليل لمساعدة توزيع الأحمال. أما الآن فقد تغيرت هذه القاعدة وأصبحت العادة الاكتفاء بالوصول الى طبقة من الأرض تقوى على احتال حوالى الثلاثة كيلو جرامات على السمنة من المربع ووضع فرش كبير السمك فوقها لتوزيع الأحمال ومقاومة الرشح من أسفل ، ولذلك نجد أن جميع مبانى الرى الحالية من قناطر وكبارى وسحارات على الترع والمصارف موضوعة فوق طبقة كشيفة من الخرسانة .

وقد اختيرت الخرسانة لرخص ثمنها ولسهولة استعالها وهي تتكون و دقشوم أو زلط أو شقف بمونة من أسمنت ورمل أو من جير وحمدرة وبمقادير ونسب تختلف باختلاف أنواع المواد المكونة للخرسانة و باختلاف أهمية العمل ونوعه .

وتنحتلف مونة الأسمنت في الخرسانة من 1 أسمنت : ٧ رمل الى ١ أسمنت : ٥ رمل بحسب نوع الأسمنت نفسه وأهمية الخرسانة ، هذا و بالنظرالي أن جزئيات الرمل تتخللها فوارغ كثيرة وجزئيات الأسمنت مطحونة وصغيرة فاذا أضيف جزء واحد أو أكثر بقليل من الأسمنت على ثلارة أجزاء من الرمل فان جسم الجميع لا يزيد عن حجم الرمل نفسه اذ أن الأسمنت يملاً الفوارغ.

ويجب عند استعال الخرسانة مراءاة ما يأتى:

- (١) تكسير الأحجار الى قطع لا يزيد عرض أكثر أضلاعها عن ٥ سنتيمترات ولا يقل عن اثنين أو استعال زلط بهذه الأحجام .
 - (٣) ملء الفوارغ بين الأحجار أو الزلط جيدا بالمونة وذلك بالدق عليها جيدا بالمندالة .
- (٣) اضافة كمية كافية من المياه عند خلط المونة حتى تشتمل جزئياتها على كمية وافرة تضمن للمونة أن تشك مع العلم بأن المياه الزائدة تطفو على السطح عند الدق .
- (ع) اذا اســـتعملت أحجار داخلهــا خلايا أو اذاكانت من النوع المـــاص للياه وجب غمسها مدة طويلة في المياه قبل استعالها حتى لاتمتص مياه الخرسانة عند الدق وتمنع شكـها .
 - (٥) يحب رش الخندق الذي توضع فيه الخرسانة اذاكان سطحه أو جوانبه ناشفة .
- (٣) يجب غســل الشــقف جيدا قبــل اســـتماله لازالة ما به من الموالح التي يمنع وجودها الأسمنت من أن تشك .

- (٧) يجب القاء الحرسانة فى الخنـــدق على طبقات لا يزيد سمك الواحدة منها عن ٢٥ أو ٣٠ سنتيمترا ودقها جيدا الى أن يصبح سمكها ٢٠ أو ٢٥ سنتيمترا والى أن يصبح سطحها صلبا .
- (٨) اذا ظهرت المونة فوق السطح عند الدق وجب اضافة كمية من الأحجار أو الزلط عليها وإعادة دقها وإذاكان العكس أى اذا ظهر أن المونة عند الدق غيركافية لملء الفوارغ وجب اضافة كمية جديدة من المونة ودق الخرسانة ثانية .
- (٩) بعد وضع أى طبقة ودقها يجب تركها وقتا كافيا يجعل المونة تشك والسطح صلبا ثم تنقير هذا السطح قبل وضع الطبقة التي تعلوها حتى يمكن ضمن التصاق الطبقتين وعدم وجود فواصل بينهما .
- (١٠) يحسن اذا أمكن ترك مونة الجيروالحمرة وقتا طويلا لا يقل عن خمسة أيام أو ستة كيا تشك جيدا .
- (١١) لا تستعمل مونة الجير والحمرة مع الزلط أو البازلت أو الجرانيت أو الصوان أو أى مادة ذات سطح ناعم بل يجب استعالها مع الأحجار ذات السطح الخشن .
- · (١٢) تستعمل مونة الأسمنت اذاكان المطلوب اجراء عملية البناء بسرعة أما اذا كان هناك متسع من الوقت يسمح بترك الخرسانة طويلا فيحسن استعال مونة الجير والحمرة .
- (١٣) تسـتعمل مونة الأسمنت في كل المواقع التي يوجد بها الرمل أو التي يمكن نقــله اليهــا بكافة قليلة .
- (١٤) اذاكان قاع الحندق مكرة نا من طينة سائلة نوعا يجب ترك منسوب الحفراعلى من المطلوب بمقدار ١٥ سنتيمترا والقاء الحرسانة بمونة ناشفة تقريبا وعدم دقها كثيرا لئلا تغوص الى منسوب أوطأ من المطلوب بكثير و يكون القاء الحرسانة في أحد الجوانب ودقها بطبقاتها المختلفة الى أن يصل منسوبها الى المطلوب ثم القاء جزء آخر ملاصق للا ول وهكذا حتى يمكن بهذه الطريقة طرد الطينة الى الجانب المقابل.
- (١٥) يجب خلط الجير بالحمرة جيــدا وغربلتها في غربال عيونه ٢ ملليمــتر اذا كان الجو جافا أو ثلاثة ملليمترات اذاكان الجو رطبا أو اذاكان الموقع في شمال الدلتا .
- (١٦) يحب رش طبقات الخرسانة دائما و يحسن وضع كمية من المياه فوق سطح الخرسانة لمدة ثلاثة أو أربعة أيام أو أكثر اذا أمكن قبل البدء في البناء .
- (١٧) اذا ظهرت مياه عادية فى خندق الخرسانة يجب رفعها إما بالجرادل أو بالشواديف أو بالطلمبات .

(١٨) أذا ظهرت عيون مائيــة وجب معالجتها باحدى الوسائل التي سنشرحها في نقط مختلفة عند الكلام على طرق تنفيذ بعض مبانى الرى في هذا الباب والذي يليه .

ويبدأ فى النوع الشانى من الأساسات بحفر الخندق الى منسوب الرشح ثم تدق ستائر حوله تصل الى الطبقة الصاء وتعمل هذه الستائر من ألواح خشبية بسمك خمسة سنتيمترات وبعرض مرد. م متلاصقة أو معشقة فى بعضها .

وتستمر عملية الحفر داخل الخندق مع نزح المياه بواسطة آلات يدوية أوميكانيكية الى أن يصل المنسوب الى مستوى التصميم .

واذا كانت الأرض كثيرة التشبع بالمياه فتدق ستارة كاملة ثانية حول الأولى و بعيدة عنها بمقدار يتراوح بين متر وثلاثة أمتار .

و يجب فى كلتا الحالتين مقاومة ضدهط الأرض الخارجية على جوانب الستائر بوضع أخشاب أفقية موازية للجوانب أو عمودية عليها .

واذا زاد عمق الحندق عن سنة أمتاروكانت الأرض المشبعة بالمياه لا تقوى على تحمل ثقل المبانى فيجب دق خوازيق خشبية أو حديدية لتحميل المبانى عليها ، ويحدث أحيانا أن تكون طبقة الأرض الجيدة كبيرة الغور لا تصلها الحوازيق أو أن تكون الأرض نفسها ضعيفة لا يكفى احتكاك الحوازيق فيها على تحمل المبنى فتستعمل طريقة الأساسات على آبار بنائية أو حديدية .

و يجب دائما عند انشاء مبان في النهرأو في ترعة رئيسية تتواجد المياه فيها باستمرار السعى الى تحويل المجرى في طريق آخرواقامة البناء على الناشف ثم اعادة المجرى الى مكانه و ردم التحويلة الموقتة وإذا لم يكن ذلك مستطاعا فيجب تجزئة الانشاء بأن يبدأ العمل في جزء من المبنى بعد احاطة موقعه بسدود ترابية وتحويل المياه الى الجزء الآخر من المجرى ثم انشاء جزء ثان وثالث من المبنى داخل سدود ترابية وتحويل المياه الى الجزء الذي تم بنائه بعد قطع سدوده .

أما اذاكان عمق المياه كبيرا لا تصلح فيه طريقة السدود الترابيـة فلا مندوحة من اقامة المبانى في المـاء إما بطريقة الاسطوانات الحديدية والهواء المضغوط وإما بطريقـة القيسونات التي سيأتى الكلام عنها في وصف بناء السدود الغاطسة في القناطر الخيرية وإما بطريقة صب الأسمنت.

يبتدأ في الطريقة الأخيرة:

أولا _ بتطهير موقع الفرش بالكراكات بدون نزح المياه .

ثانيا _ بدق ألواح خشبية حول الفرش كله اذا كانت مساحته صغيرة وكان المطلوب عمله دفعة واحدة أوحول جزء من الفرش اذا اقتضت الضرورة تقسيمه مع مراعاة غرز الألواح جيدا في الأرض وقلفطتها تماما لمنع تسرب الأسمينت اللباني عند صبه الى خارج الجزء المحدد بالألواح مع مراعاة تقوية السطح الخارجي لهذه الألواح بمقصات خشبية أو بأى طريقة أخرى لجعل القفص الخشبي قادرا على تحمل الضغط الى الخارج بعد صب الأسمنت .

ثالثا – توضع مواسير حديدية قطره بوصة داخل الجزء المحدد وعلى أبعاد تختلف بين ، ٠٠٠ متر و ، ٠٠٠ متر الواحدة عن الأخرى وتثبت بسقالات خشبية ، وتوضع هذه المواسير بشرط أن يصل رأسها الأسفل الى أعلى بقليل من منسوب قاع الخندق الذى صار تطهيره بالكراكة و رأسها الأعلى الى مافوق خط المياه وتكون بها ثقوب فى نهايتها السفلى و بارتفاع يساوى سمك الفرش وتكون الثقوب قطر ٢ أو ٣ أو ٤ سنتيمترا وموضوعة على دائر الماسورة ومتباعدة الواحدة عن الأخرى بمقدار ١٠ أو ١٥ سنتيمترا .

رابعًا ــ تلقى الأحجار حول المواسير داخل الجنرء المحدد و يحسن توفيرا للا سمنت القاء حصى صغير على الأحجار لملء جزء من خلاياه .

وتلقى هـذه الأحجار إما على طبقـة واحدة أو على طبقات مختلفة تتخللها طبقات قليلة السمك من الزلط أو الحصى و يحسن تصليحها ورصفها بواسطة غطاس اذا أمكن ذلك .

خامسا ـ تدلى داخل المواسير قطر ٥ بوصة مواسير قطر ٣ بوصة تصل نهايتها السفلى الى الراسم الأسفل للمواسيرالأولى تقريبا ويربط فى نهايتها العليا أقماع من الزنك أو الحديد قطر. ٣ أو ٣ سنتيمترا لصب الأسمنت ،

سادسا _ يصب الأسمنت اللباني في المواسير قطر ٣ بوصة فيصل الى نهايتها ويتسرب من الخروق الموجودة في نهاية المواسير قطره بوصة الى الأحجار فيملا خلاياها ويرتفع منسوبه تدريجيا ويمكن معرفة معدل سرعة هذا الارتفاع ومقداره تماما بواسطة عوامات مربوطة بحبال صغيرة ومارة فوق بكرات ومتصلة باثقال صغيرة، وتوضع هذه العوامات إما في مواسير خاصة مخرقة لاتستعمل للصب أو في احدى مواسير الصب في حالة عدم استعالها .

سابعا ــ كلما ارتفع منسوب أسمنت الصب وجب رفع الماسورة قطر ٣ بوصة حتى يكون راسمها الأسفل دائمــا أوطأ بقليل من هذا المنسوب .

ثامناً — اذا وصل منسوب الصب الى أعلى منسوب الفرش وترك الأسمنت وقتا الى أن يشك ترفع الألواح الخشبية نهائيا أو يعاد وضعها فى جزء آخر من الفرش استعدادا للصب فيه .

تاسعا _ يجب مراعاة ترك جوانب الجزء من الفرش الذي يصب الأسمنت فيه خشنا حتى يمكن اليجاد تلاصق تام بينه و بين الجزء المجاور و يكون ذلك بوضع زكائب قديمة بين الألواح الحشبية والأحجار فاذا رفعت الألواح وأزيلت الزكائب تركت الجوانب بشكل غير منتظم يسهل معه تلاصق الجزئين .

ترميم فرش قنطرة وهويس سرياقوس:

وقد استعملت هذه الطريقة في ترميم فرش قنطرة وهو يسسرياقوس وفيا يلى مختصر من المحاضرة التي ألقاها المؤلف على جمعية المهندسين في سنة ١٩٢٢ :

بنيت القناطر والاهوسة على الترعة الاسماعيلية في مدة حكم ساكن الجنان المغفور له الخديوى اسماعيل باشا وتم بناء هويس وقنطرة سرياقوس حوالى سنة ١٨٧٠.

قام بتصمم هذه القناطر والاهوسة مهندسون فرنسيون غير أننا لم نعثر في محفوظات الوزارة الاعلى رسم تصميمي كان يراد تطبيقه على بناء قنطرة الفيم بشبرا المستعملة حاليا كجسر للسكة الزراعية وعلى قنطرة سرياقوس وقنطرة بلبيس ولم يبيز هذا الرسم أهم ما كنا نتوق لمعرفته ألا وهو طول الفرش.

ظهر تآكل كبير فى فرش القنطرة كما ظهرت شروخ فى الحائط الغربى للهويس ونحر فى الفرش ومال حائطه الى جهة المياه فتقرر البدء فى الترميم سنة ١٩٢١

ابتدأ العمل بانشاء سدود فى الأمام والحلف ونزحت المياه فظهر عند تجفيف القنطرة أن طول فرشها الخلفي ثمانية أمتار فقط وأن طول البغلة . ١٥,٥٠ متر وأن متوسط سمك الفرش . ٥ ,٢ متر وطول الفرش الأمامي 7 أمتار تقريبا فيكون الطول .

$\ddot{x} = \dot{x} =$

ووجدت أحجار ملقاة فى القاع خلف الفرش مباشرة وممتدة الى نهاية حائط الهويس ووجدت حفر تحت الفرش الخلفي أوطأ من المنسوب المتوسط بمقدار يتراوح بين نصف متر، ومتر!

ونظراً لضيق الوقت أكتفى أثناء الجفاف بعمل حفرة مخترقة فرش القنطرة والهويس لصب الاسمنت السائل وعملت هذه الحفر فى الفرش الخلفى للقنطرة وفى فرش الهويس تجاه الشرخ الكبير للحائط وفى نهايته الخلفية ووضعت فيها مواسير بقطر ١٠,٠ متر وغطيت بطرابيش حديدية ثم أطلقت المياه ثم أجريت عملية صب الاسمنت تحت ضغط مايى قدره ٥,٥٠٠ متر .

وقد شوهد عند عمل الحفر ان سابقة منسوب فرش القنطرة وفرش الهويس (٩٠٣٠) وان سمكه الأصلى ثلاثة أمتار أى أن الفرش سبق وضعه على منسوب (٣٠٠٠) مع أن منسوب أرض الزراعة المجاورة (٢٥٠٠) .

أظهر الكشف ضرورة عمل ترميمات كبيرة للقنطرة وللهويس وتقويتهما خصوصا بعد أن تقرر مشروع اعطاء منطقة الأميرية ريا صيفيا من الطلمبات مما يستدعى حفظ منسوب عال أمام سرياقوس لقلة كفاءة الطلمبات و بالتبعية زيادة فرق التوازن على القنطرة في الصيف ، وقد شاهدنا أن شروخ البناء استمرت قليلا في الانساع ولو أنها لم تزدد عددا فتقرر في سنة ١٩٢٧ اطالة الفرش وتعليته وتعلية فرش الهويس وبناء عتب عند مدخل الهويس الأمامي لايقاف الطمي وعمل حفر جديدة لصب الاسمنت داخل البناء .

وقد راعينا في عمل التصميات القواعد الآتية: __

- (١) فرق التوارن ثلاثة أمتار.
- (٢) مبدأ التسرب يكون عند موقع الحوائط الأمامية نظراً لتشققها وليس عند مبدأ الفرش الحقيقي .
 - (٣) الميل الأيدروليكي ١ على ١٨ لأن النربة رملية ناعمة .
- (٤) الثقل النوعى للخرسانة ٢٫١ وللبناء بالحجر والأسمنت ٢ وللبناء بالطوب المكبوس بمونة الأسمنت ٢ وللبناء بالمكبوس بمونة الأسمنت ٢٫١ ولغير المكبوس ١٫٨.
 - (٥) متوسط سمك فرش القنطرة ٥٠ ٢ متر ولو أنه يصل أحيانا الى ٣ أمتار ,
 - (٦) معدل الاحتياطي ٥,١.

ونظرا لما صادفناه فى بنايرسنة ١٩٢١ عند نزح المياه من كثرة وجود عيون مائية وخصوصا فى النهاية الخلفية لفرش القنطرة قررنا تكوين طبقة من الأججار يصب فى خلاياها الأسمنت من مبدأ الفرش الجديد الى نهايته حتى يمكن كتم العيون فى هذه المنطقة وقررنا عمل ذلك قبدل الجفاف لاكتساب الوقت وليكون الصب تحت ضغط مائى .

اشتغلت كراكة ماصة مدة أربعة أيام لتطهير طول ٢٩ مترا من نهاية الفرش القديم و بمجرد الانتهاء من عرض ثمانية أمتار الى المنسوب ابتدأنا بوضع السقالات المربوطة بجنازير مثبتة في حائط الهويس من ناحية والراكزة على زكائب مملوءة بالأتربة من الناحية الأنحرى ، ثم وضعنا المواسير قطر عشرة سنتيمترات في مكانها وابتدأنا بالقاء الطبقة الأولى من الأحجار ثم الطبقة الثانية من الزلط

والطبقة الثالثة من الأحجار والطبقة الرابعة من الزلط وفى كل مرة يسوى الغطاس سطح هذه الطبقات والسبب فى وضع الزلط هو ملء خلايا الحجر اقتصادا فى الأسمنت ولتكوير طبقة شبيهة بالنضاحة حتى يتفرش الأسمنت عند صبه ولا يتكون ولا يصلب حول المواسير وقد وضعنا فى نهاية الفرش الجديد طبقة كافية من الزلط حتى تمنع تسرب الأسمنت بلا فائدة الى الخلف وانتقينا لهدة العملية زلظا رفيعا لا يمر فى غربال عيونه ه ملليمترات وغسلناه جيدا قبل وضعه .

ابتدأت كراكة الكباش في العمل في ٣٠ نوفمبر وفي أول ديسمبر فتحنا القنطرة المساعدة لينعدم الحجز وتقل العيون المائية بقدر الامكان وانتهت العملية في ١٢ ديسمبر .

وقد وضعت مواسير الصب بشرط أن تبعد عن بعضها عرضا بمقدار . ورم مترا وطولا بمقدار . ٢,٠٠ أعنى اننا قدرنا أن الأسمنت يمكنه أن يملاً جميع الخلايا الداخلة في دائرة قطرها . . , ٤ متر تقريبا . وقد وجدنا أثناء العمل أن هذا التقدير المبدئي كان يحسن تغييره قليلا بمعنى أنه كان يجب وضع الحفر الطرفية على مسافات متقاربة أكثر من ذلك والحفر التي في الوسط على مسافات أبعد قليد.


كانت المواسير من قطر ١٠٠٠ متر مخرمة بالتقابل على طول ١٠٠٠ من نهايتها وكانت توضع بشرط أن يكون مبدأ التخريم ١٠٠٥ متر أوطأ من سطح الزلط وقد وجدنا فى بعض الأحيان أن طول التخريم اللازم كان يجب أن يكون أقل من ١٠٢٠ متر فغطينا جزءا منه بألواح من الزلك وقد ركبنا على هذه المواسير المخرمة مواسير من القطر نفسه و بطول كاف لأن تكون النهاية العليا أعلى من منسوب المياه بمقدار يتراوح بين مترومترين ومثبتة فى مكانها بربطها فى السقالات ثم أدخلنا فى المواسير مواسير الصب بقطر خمسة سنتيمترات و وضعنا نهايتها السفلى على ارتفاع ٢٠٠٠ متر من نهاية المواسير وركبنا فى نهايتها العليا أقماع الزنك بمصفاها .

ابتدأنا صب الأسمنت في المواسير الأمامية ولم تقف عملية الصب في أي ماسورة حتى يباغنا الغواص أن طبقة من الأسمنت تكونت فوق الزلط حول الماسورة وأن منسوب الأسمنت السائل في الماسورة قطر عشرة أصبح لا يتغير وكما نحقق ثبات هذا المنسوب بواسطة عوامة مثقلة وإذا ما تم ذلك رفعنا ماسورة الصب و وضعناها في ماسورة أخرى ثم انتظرنا ساعة حتى يتماسك الأسمنت ثم حللنا أجزاء المواسير قطر عشرة ورفعناها وثبتناها في موسير أخرى .

وابتـدأنا بتخفيض منسوب الترعة الاسماعيلية يوم ٢٣ ديسمبر وأغلقنا الفم تمـاما يوم ٢٥ منه وفتحنا قنطرة سرياقوس الثـانوية ثم ابتدأنا فى انشاء السـدين الأمامى والخلفى فى المواقع المبينة على اللوحة نمرة (١٤) .

ابتدات عماية النزح يوم ٣١ ديسمبر و وصلنا الى المنسوب اللازم (٩,٠٠) متريوم س يناير .

وقد وجدنا عيونا رئيسية وعيونا فرعية فالرئيسية وعددها خمسة ظهرت بمجرد البدء في عملية النزح وكان تصرفها لا يقل عن . به في المائة من مجموع التصرف الا أنها كانت جميعها خارجة عن مواقع الأساسات واستخدمناها كثيرا في عملية التنظيف وقد حللنا مياهها فوجدناها من مياه الجوف وحرارتها أكثر ارتفاعا بقليل مما جاورها .



وظهرت بعد ذلك عيون كثيرة فى فرش القنطرة والهويس أهمها العين التى وجدناها وسطفرش القنطرة على بعد سبعة أمتار تقريبا خلف الفرش القديم أى فى الموقع الذى ألقينا فيه الأحجار والزلط وصببنا الأسمنت وكانت كمية المياه الخارجة من هذه العين غزيرة جدا ترتفع الى متر فوق السطح وكونت فجرة بعمق نصف متر تحت الفرش الجديد فقررنا وضع ماسورة عشرة سنتيمترات فيها لصب الأسمنت الا اننا لاحظنا عند الصب أن الأسمنت السائل ظهر جميعه فى نهاية الفرش فاعتقدنا أن هذه العين لابد وأن تكون آتية من الأمام أو الجوانب ومكونة مجرى لها ومارة تحت الفرش كله فعملنا ما يأتى لايقافها وسدها:

- (١) عمل ثلاث حفر جديدة بين أوب (شكل نمرة ٤٣) على خط السير المزعوم .
- (٢) صببنا قليلا من الأسمنت في كل عين لنرى ما اذا كنا وضعنا الحفر على خط السير الحقيقي فثبت لنا ذلك .
 - (٣) وضعنا كعكة من الزكائب الملاتى بالاتربة عند الفوهة النهائية (ب).
- (٤) صببنا زكيبتين من الأسمنت الناشف فى الماسورة نمرة ٤ وعند ماتغير لون المياه عند(ب) أى عند وصول الأسمنت سددنا الفوهة تماما بزكائب التراب وتركنا المياه تخرج من الحفرتين ١ و ٢
- (٥) عملنا خلیط أسمنت سائل سخین جدا بقدر ما أمكن ثم صببناه فی نمرة ؛ تحت ضغط. ٢٠٠٠م
- (٦) صببنا الأسمنت في المواسير ٢٠٢١ فوقفت المياه ولم يخرج شئ من الأسمنت الاقليلا عند النهاية ب وقد استعملنا في ذلك طنا ونصف طن من الأسمنت فكونا أساسا للفرش وملاً نا المجارى.


وقـد عالجنا العيون الأخرى الصغيرة التي ظهرت في فرش القنطرة إما بعمل حفرة فيها ووضع المواسير لصب الأسمنت بعـد نهاية البناء أو ببناء بئر حولها وكبسها بالأسمنت السائل البارد أو الحار أو بتصريفها بواسطة مواسير خارج حدودة المبانى .

أما العيون التي ظهرت في الهويس فكانت قليلة الأهمية ورأينا مبدئيا عدم معالجتها اعتقادا منا أن صب الأسمنت في الحفر العديدة التي قررنا عملها سيكون كافيا لاعدامها الا أنه لما تقرر بعت ذلك تعلية الفرش و زادت هذه العيون في الأهمية وظهرت شروخ حقيقية واتضح أن الطبقة العليا من الفرش معلقة اتبعنا طريقتين للعالجة : الأولى للعيون الكبيرة ، والثانية للصغيرة .

الأولي – هي المبينة على الشكل نمرة (٤٤) .

وتتكون فى عمر لل حفر ووضع مواسير قطر عشرة سنتيمترات بأكواع أفقية وتثبيتها بالزكائب وبالأسمنت الصافى تاركين المياه تخرج من الكوع الى أن يشك الأسمنت ثم سددنا الكوع وأضفنا الطول الكافى من المواسير الرأسية لاعدام الضغط المائى استعدادا لصب الأسمنت فى الوقت المناسب،

الئانية ـ هي المبينة على شكل نمرة (٥٥) .



وتنكون بوضع كوز من الزنك فى نهايته كوع ماسورة أفقية فوق العين وتثبيته بالأسمنت الصافى وترك المياه تسبير فى الماسورة خارج حدود المبانى ثم قطع الماسورة وسدها اذا شك الأسمنت وقد وجدنا أن هذه الطريقة نجحت تماما للعيون القليلة الأهمية .

تعلية فرش القنطرة:

أولاً — الخرسانة — نظراً لكثرة المياه ورداءة تربة الأرض ما بين الفرش القديم والامتداد الجديد عملنا الطبقة الأولى من الخرسانة بنسبة ٢ أسمنت الى ٣ رمل والطبقة الثانية بنسبة ١ الى ٢ والثالثة وما بعدها بنسبة ١ أسمنت الى ٣ رمل مع حفظ نسبة المونة ٥ الى ٨ زلط وقد وضعنا الطبقات بشرط أن يكون سمكها بعد الدق ٣٠٠.

وكنا نرمى بمعـــدل ١٥ مترا مكعبا وكان المجموع ٤٥٠ مترا مكعبًا وقد لاحظنا أن كل صندوق يكون من ١٫١٠٥ متر مكعب من الزلط مضافااليه ٣٢٠٠ مترا مكعبًا من المونة يصبح بعد الدق ١٫١٢٥ مترا مكعبًا .

ثانيا — الطوب — وضعنا فوق الفرش طبقة من الطوب على بطنه بمونة الأسمنت بنســـبة ١ الى ٣ ثم طبقة على سيفه بمونة الأسمنت بنسبة ٢ الى ٥ .

ثالثا – الأعتاب – كان المقرر بناء أعتاب على منسوب (١٥٥٠) من موقع الدروندات الى خلف موقع البوابات الجديدة لتقليل ارتفاع هذه البوابات مع ترك الفتحات اللازمة لمرور المياه ولكن نظرا للصعوبات التي لاقيناها في هدم الجوائط الساندة وعدم وصولنا بها الى منسوب (١٤٥٠) اضطررنا لتقصيد الأعتاب واكتفينا بوضعها تحت الدروندات فقط بطول ٧٠٠، مترا و بميل خافي الحل ٢٠ وقد بنيناها بالطوب و بمونة الإسمنت ووضعنا على أعلاها كتلا حجرية تحت موقع أخشاب الغا ٠

عمل الحفر وتقرير تعلية فرش الهويس:

كان أهم ما أجراه التفتيش فى سنة ١٩٢١ عمل حفر فى فرش الهويس وصب الأسمنت فيها وقد ظهر لنا عند اجراء هذه العملية أن متوسط سمك الفرش ، ٢٥٥ متر غير أن الوقت لم يسمح الا بعمل عدد معين من الحفر فى الأمام والحلف فقررنا عمل حفر جديدة فى المواقع الباقية فى ينايرسنة ١٩٢٢ .

ظهر لنا قبل البدء في عمل الحفر أن فرش الهو يسقد ارتفع من الوسط بشكل قمع قاعدته أهليلجية من المرحة من وقبته من تفعة عن منسوب الفرش بمقدار ١٠٥، متر وظهرت في الوقت نفسه عين ماء خارجة من القمة وعيون صغيرة حواليها فأردنا التحقق من السبب فقررنا عمل حفر على بعد ثلاثة أمتار خلف القمة فما دخلت آلة الحفر الى عمق ١٠٥، متر الا وتدفق ينبوع من المياه بشدة هائلة واستمر ثلاث دقائق أو أربعة ثم رجع تصرف العين الى ماكان أولا فوزنا القمة فوجدناها قد انخفضت بمقدار ستة سنتيمترات مما جعلنا نؤكد أن القمع سطحى وليست الحالة كما تخشاه من أن الفرش جميعه ارتفع في الوسط .

ازداد تصرف الماء الخارج من عين القمة تدريجيا وعادت القمة الى العلو تدريجيا الى أن وصل ارتفاعها في يوم ٢٦ يناير الى ٢٣٫ متر فوق سطح الفرش وزاد التصرف لدرجة عظيمة انتزعت طو بة من أعلى الفرش فتحولت جميع العيون الثانوية الى هذا الموقع وأمكنا التأكد باللس من وجود التجوف تحت سطح الفرش فقررنا عمل حفرة في هذا الموقع ووضع ماسورة قطر عشرة وسدها لصب الأسمنت فيا بعد .

زاد عدد العيون وزاد تصرف الماء منها فقررنا زيادة عدد الحفر من ٣٥ الى ١٥ وتقليل المسافات بينها .

ابندأنا العمل فى 7 يناير بأربعة آلات بمدقات عادية قطوها 7 بوصات مركبة على مقص ثلاثى ووضعنا أحد عشر نفرا على كل منها ثم اضطررنا من يوم ١٠ يناير الى تشفيل ثلاثة آلات منها اذ ظهر لنا أن سرعة التقدم ١٣,٠ متر فى الساعة أى أن كل حفرة تحتاح فى المتوسط الى ٢٠ ساعة عملا مستمرا لاتمامها .

ظهر لنا أن أغلب هـذه الحفر متصلة ببعضها وأن ضغط المياه عليها ٢٠,١ متر بالارتفاع وأننا كلما اتجهنا الى الأمام قلت سرعة التقدم في الحفر وزاد ما يخرج منهامن الرمل والحجارة الصغيرة المكسرة مماكان يضطرنا الى تنظيفها مرة كل ساعتين اما بطلمبة يدوية بوصة ٢ أو بماسورة بصهام في النهاية مما أدخل في نفوسنا الشـك في تقدير سمك الفرش الحقيقي فأردنا يوم ٢٠ يناير امتحان هذا الفرش جيدا فوجدنا أنه على عمق ٥٧٠٠ متر تتسع الحفرة كثيرا وتتساقط جوانبها المكوّنة من حجارة مفككة يسمل رفعها باليد فتحققنا أن سمك الفرش الحقيقي هو ٥٧٠٠ متر لا كما نعتقد أنه يتفوت من مرح متر الى ٥٠٠٠ أمتار وأنه مكون من طبقة بسمك ١٠٠٠ طوب على سيفه ومن طبقة خرسانة بسمك ٢٠٠٠ أو ٥٠٠ متر بمونة الجير والرمل وأن تحت هذه الطبقة من الخرسانة توجد طبقة من الخرسانة توجد طبقة من الخرسانة الأخيرة هي تحليل الخرسانة الأصلية .

قررنا عندئذ تعلية فرش الهويس فكان أمامنا عاملان الأول مقاومة ضغط الماء الذي ظهر أن ارتفاعه ١,٢٠ في كل الحفر، والثاني ملاءمة الهويس لللاحة فوجدنا أن الواجب وضع عقد مقلوب فوق الفرش أقل سمسكه ١,٢٠ الا أنه نظرا لضيق الوقت ولاضطرارنا لفتح الهويس لللاحة بأسرع ما يمكن تقرر عملية تعلية أفقية فوق الفرش بسمك ١,٢٠ تاركين مواقع البوابات بدون تعلية وتاركين عمل العقد وعمل هذه التعلية الأخيرة للسنة المقبلة .

وفى يوم ٢٦ يناير ابتدأنا ببناء التعلية فى الخلف بعد التنظيف وقد عملنا هذه التعلية بالحجر بمونة ضعيفة من الأسمنت فوق طبقة الطوب القديمة مباشرة وقررنا وضع طبقة من الطوب فوق التعلية لتسوية المنسوب وجعله (٥٠,٠١) كمنسوب فرش القنطرة الجديد وقد تركيا سمك خمسة سنتيمترات على طول حائطى الهويس بين التعلية الجديدة والحائط وعملنا اللحام برمى أحجار صغيرة وصب أسمنت صافى فيها وما رمينا هذه الأحجار الاللاقتصاد فى الأسمنت .

وقد بنينا في النهاية الأمامية للهويس عتبة منسوبها (١١٥٠٠) لايقاف الطمى .

وقد اكتفينا بضمغط محوّل لارتفاع قدره ٥٠٠ متر لصب الأسمنت في حفر فرش القنطرة وذلك بتركيب ماسمورة بهذا الارتفاع من قطر عشرة سمنتيمترات على المماسورة المطربشة بعد رفع

طر بوشها وانزال ماسورة قطر خمسة سنتيمترات الى أن يصل أسفلها الى مسافة نصف متر تقريبًا من النهاية السفلى للحفرة وتركيب قمع بغر بال لمنع الحصى والرمل فى أعلى هذه الماسورة كالمبين باللوحة نمرة (١٤) ثم تركيب سـقالات موقتة للصب ثم صب الأسمنت من جرادل داخل الماسورة خمسة سنتيمترات الى أن يرتفع الأسمنت الى قمة الماسورة عشرة سنتيمترات ويبقى ثابتا على هذا المنسوب لمدة ساعة أو ساعتين .

وقد وجدنا أن ضغط محول لارتفاع قدره ٠٥,٣ متر غير كاف لارغام الأسمنت السائل لملء الخلايا تحت فرش الهويس وخصوصا تحت حوائط الهويس الضخمة فقررنا جعل ذلك الارتفاع ستة أمتار ولا يخفى أن الضغط غير متعلق بارتفاع الماسورة قطر عشرة ولذلك عملنا سقالات محملة على قم حوائط الهويس لسهولة الصب واستعملنا فى ذلك أربعة كرات ضخمة طول تسعة أمتار موضوعة على أبعاد متساوية وربطنا عليها عروقا من الخشب فى المواقع المطلوبة وقد وجدنا أن الطول اللازم لكل ماسورة قطر خمسة لابلاغ نهايتها السفلي الى ارتفاع نصف متر فوق نهاية الحفرة هو ١٤ مترا ولعدم وجود أطوال كافية من هذه المواسير ولضيق الوقت اكتفينا بأطوال قصيرة تكفى لادخال المواسير قطر خمسة على بعد متر أو ٠٥,١ متر من قمة المواسير قطر عشرة فأصبحت هذه المواسير قطر خمسة توصيلات بسيطة والمواسير قطر عشرة مواسير صب حقيقية وقد نجحت هذه الطريقة تماما ولذا فانني أحبذ استعالها فى الأحوال المائلة .

وقد ابتدأنا بصب الحفر الحلفية متجهين الى الأمام لسد الخلايا من الخلف تدريجيا وارغام مياه العيون الى الاتجاه نحو الأمام وقد حصل ذلك فعلا إذ وجدنا في اليوم الشانى من الصب أن كية المياه الخارجة من العيون التي بالأمام قد زادت وارتفع منسوبها . ولما انتهينا من الأربعة الصفوف النهائية نقلنا اثنين من الكرات الخشبية الى الأمام ووضعنا عليها العروق استعدادا لصب الأسمنت في الصفوف الأربعة التي تلى الثمانية الأولى وهكذا قد تمكنا من صب ست حفر في اليوم الأول وزاد المعدل الى أن أصبح ثمانى حفر يوميا .

الياب السادس

السدود الغاطسة والقناطر

السدود الغاطسة:

تبنى السدود الغاطسة فى المجارى لرفع منسوب المياه أمامها لتسهيل الملاحة أو الرى أو لتكوين مساقط مائية صناعية ينتفع بها فى توليد القوى المحركة .

ويدعو رفع منسوب المياه فى مجرى نهر أو ترعة رئيسية الى تسميل تحويل هذه المياه فى الترع . الفرعية خلال مآخذها و يجعل رى الأراضى المرتبة عليها مستقلا الى حدكبير عن التغييرات فى مناسيب المجرى الرئيسى .

ويبلغ مقدار هذا الرفع أقصاه عند موقع السد ثم يقل تدريجيا كاما ابتعدنا الى الأمام و يتبسع سطح المياه منحنيا أهليلجيا يسمى الرمق يتقابل نظريا مع خط المياه الأصلى فى اللانهاية و يعتبر التقابل حاصلا عمليا عند ما يكون الفرق بينها حوالى سنتيمتر واحد .

وتقسم السدود الغاطسة الى قسمين رئيسيين – السدود النضاحة والسدود الصاء – وتعمل السدود النضاحة إما من فروع الشجر بتثبيتها فى قاع المجرى و إما بدق صفين من الخوازيق الحشبية فى عرض المجرى وملء ما بينها بالأخشاب وتغطية الجميع بطبقة من الطين الابليزى و إما بوضع ستائر حديدية أو خرسانية تغطى بالأحجار من الأمام والخلف و إما بعمل سد عادى من الأحجار الناشفة .

وتستنفد صيانة هذه السدود مبالغ جسيمة بالنسبة لتكاليف انشائها اذ أن مرور المياه خلالها يدعو الى اضعافها وتشتيت محتوياتها فلا يمكنها القيام بوظيفتها الا بصيانتها المستمرة صيانة تكاد تكون فى أغلب الأحيان انشاء جديدا ولذلك فهى لا تستعمل الا بصفة وقتية فى المجارى التى لايكون تصرفها مستمرا كمخرات السيول .

أما في مجارى الأنهار والترع المهمة التي تستلزم موازنة مستمرة فتستعمل السدود الصامتــة من البنــاء أو الخرسانة أو الخرسانة المسلحة وتعمل هذه السدود إما عمودية على المجرى أو مائلة بالنسهة

لمحورة أو مقعره أو محدبة، وتعمل كذلك إما فى طول القاع أو فى جزء منه وتكون المياه الخلفية إما أعلى من منسوب فرش السد أو أوطأ منه .

وتبنى هذه السدود بوجهاتها الخلفية إماعمودية على الفرش فتسقط المياه عليه دفعة واحدة وإما مائلة بشكل يجعل المياه تنحدر عليها الى أن تصل الى الفرش وإما مدرجة فتسقط المياه تدريجيا على كل درجة منها فتقل شدتها وتصل الى الفرش هادئة .

تعمل هـذه السدود على منسوب ثابت فلا تحجز المياه أمامها الا على هـذا المنسوب ويصمم قطاعها باعتبار قدرتها على تصريف مياه الفيضان من فوقها الا أنه يحدث أحيانا أن يكون الفرق بين تصرف تحاريق المجرى وتصرف فيضانه كبيرا جداكالنيل وأن من المرغوب فيه زيادة منسوب الحجز أمام السد وقت التحاريق فقط لامكان الانتفاع بمناسيب عاليـة في الترع التي تأخذ من أمام السد مباشرة فيثبت في مبانيه زوايا حديدية تسمى دروندات يوضع بينها أثناء التحاريق كتل خشبية تسمى عرفا أخشاب فقت الفيضان.

وقد استعمل فى السد الغاطس خلف قناطر زفتى — كما سيأتى الكلام عند وصفه — طريقة البوابات القائمة النائمة التى ترفع فى مبدأ الفيضان لزيادة الحجز على القناطرنفسها ثم تخفض فى الفيضان لمرور التصرف بدون عائق سوى السد الأصم .

وتدعو الحالة فى بعض الأحيان أن يوضع فى جسم السد الأصم جزء متحرك يمكن فتحه أثناء الفيضان لمرور التصرف الكبير و يمكن فتحه أيضا فى أى وقت لنحر ما يكون قد تجمع أمام السد من الطمى .

القناطر:

يجب في البلاد المنبسطة والقليلة الانجدار والتي يتذبذب فيها تصرف الأنهار أو يتغير فجائيا والتي تعتمد على الرى الصناعى لاحياء أراضيها من التحكم التام في مياه مجاريها و يكون ذلك ببناء قناطر أى سدود بفتحات في النهر وفي الترع .

وتطلق كلمة ^{وو}قنطرة ²⁷ فى القطر المصرى على الأعمال الصناعية التى تقام عند أفهام ترع الرى المستديم أو فى نقط من مجراها بقصد التحكم فى توزيع المياه وتطلق أيضا على المبانى المماتلة التى تقام عند أفهام ترع الحياض وفى مجراها وفى طراريد النيل لضبط التصرف الداخل فى الحياض والخارج منها الى النيل أو الى الحياض السفلى .

وكانت القناطر الآخذة من النيــل تبنى على بعد مائتى متر أو ثلاثمــائة متر من الشاطئ المتمكن من اقامتها على أرض ســليمة قديمة التكوين وبعيدة عن تأثير الأمواج ولكن نظرا لتفدم فن البنــاء

المائى وتوفيرا التطهير الطمى الذى كان يرسب بكثرة فى الدليل بين مجرى النهر ومواقع هذه القناطر أصبح من العادة بناء هذه الاخيرة فى جسور النيل نفسها مع المحافظة على أمامها بواسطة تكسيات حجرية .

وكانت الطريقة المستعملة قديما (ولا تزال تستعمل الى الآن فى بعض القناطر) للحجز ولقفل العيون هى أخشاب الغها الرأسية وهى عبارة عن كتل بعرض ٢٥,٥ متر وسمك ٢٥,٥ متر و بطول يساوى الفرق بين منسوب الفرش ومنسوب مبدأ العقد (وهذا المنسوب الأخير يعلو عادة منسوب أقصى فيضان بحوالى نصف متر) ترتكز على أوتار أفقية من الخشب أو الحديد موضوعة بين دروندات حديدية مثبتة فى مبانى البغال فكانت تتدلى أخشاب الغها بواسطة مقصات تركب على البغال وكانت توفع بربط رؤوسها فى طرف حبل يدور حول قوة المياه تقذف بها الى اتجاه الأوتار فترتكز عليها وكانت ترفع بربط رؤوسها فى طرف حبل يدور حول بكرة فى قمة المقص ويجذبه الأنفار من طرفه الآخر وكانت تحتاج الى عدد كبير من الأنفار حينها يكون فرق التوازن عليها كبيرا ،

وقد استعيضت هذه الطريقة من التغمية بطريقة التغمية الأفقية نظراً لما كانت تستدعيه الأولى من العدد الكبير من الأيادي العاملة ولصعوبة إحكام القفل بواسطتها .


وتتكون الطريقة الأفقية من كتل خشبية تتحرك داخل دروندات حديدية مثبتة في البغال والأكتاف ويختلف قطاع الكتل من ١٠٠٠ متر – ١٠٠٥ متر سمكا ومن ١٠٥٥ متر – ٢٥٠ متر عرضا و بطول يساوى عرض الفتحة زائدا عمق الدروندات ناقصا عشرة سنتيمترات لسمولة تحريكها في الدروندات و يمر بالقرب من نهايتها مسهاران وترفع في القناطر الصغيرة بواسطة حبال أو خطافات حديدية تمسك بالمسامير أما في القناطر الكبيرة ذات الفتحات الواسعة فتستعمل لرفعها عربات نقالة كالمبين على الشكل نمرة (٤٦).

وتستعمل طريقة أخرى لموازنة القناطروقفلها وهى البوابات المصنوعة من الخشب للقناطر الصغيرة والقليلة الأهمية ومن لوح حديدى للبرابخ ومن الحديد المشغول للقناطر المهمة ذات العيون الواسعة والمتعددة (من عرض ٣٠,٠٠ متر الى عرض ٣٠,٠٠ متر) .

وتتحرك هذه البوابات مباشرة داخل الدروندات الحـــديدية المثبتة فى المبانى اذا كانت صغيرة أو يثبت فى أطرافها الحانبية عجلات تتحرك فى الدروندات لتقليل قوة الاحتكاك اذا كانت كبيرة .


وتوضع الاوناش الخاصــة لتحريك البوابات ورفعها فوق أفريز القنطرة مع مراعاة أن تكون قادرة على رفع البوابة تماما فوق خط المياه العالية ولا يرتكز أسفل البوابات على الفرش مباشرة بل على كلل خشبية لضمان إحكام القفل وعدم مرور المياه ولحمايتها أيضا .

وتتكون البوايات الكبيرة من ألواح حديدية من جهة الأمام ومن كمرات أفقية تنقل ضغطالمياه الأفقي الى العجلات والدروندات ومن كمرات رأسية ومائلة للتقوية وحيث ان أقصى ضغط للياه



يكون عند أسفل البوابة ويقل كلما ارتفعنا الى القمة ،وحيث ان الكرات الأفقية تكون عادة بقطاع واحد فلكى تتحمل كل منها ضغطا متساويا يجب أن تكون المسافة بين الكرات السفلى أقل ما يمكن ثم تزيد تدريجيا كلما وصلنا إلى القمة ،

وتستعمل ود العجلات الحرة "في الفتحات الواسعة أو التي يكون الضغط على البؤابات فيها كبيرا وهي عبارة عن عجلات داخل اطار مثبت في البوابة وتتحرك العجلات على سطح الدروندات فاذا تحملت البوابة على الاطار فان عجلات الأخرة تدور ويتحرك الاطار نفسه مع البوابة .



ويختلف طول البوابات عادة ما بين سموه أمتار فاذا زادارتفاع الفتحة عن ذلك تستعمل بوابتان أو ثلاثة تتحرك في دروندات متوازية وتقفل كل منها جزءا من ارتفاع الفتحة .

وتوجد طریقة للتغمیة تســتعمل للفتحات التی یتراوح عرضها ما بین ۱٫۵۰ متر و ۲٫۷۰ متر تسمی درفات (مولزورث) وهی تشتمل علی درفات حدیدیة تتحرك حول محاور رأسیة داخل اطار حدیدی (انظر الشکل نمرة ٤٧)

و بما أن الغرض من هذا الجزء من المؤلف هو اعطاء بيانات عملية عن علم الرى فسنكتفى هنا بايراد قواعد عامة يجب مراعاتها فى تصميم القناطر المصرية تاركين تفصيلات التصميم الى الجزء الثالث .

أولا — يجب ألا تنزح المياه من الحندق الذي يحفر لبناء القناطر الى منسوب أوطأ من المنسوب الأسفل للفرش ، فاذا كان التصميم يقضى بوضع ستائر بنائية تحت الفرش فى الأمام والحلف وجب بناء هذه الستائر فى الماء بطريقة صب الأسمنت أو الاستعاضة عنها بستائر حديدية أو خرسانية ، ويجب على كل حال ايقاف نزح المياه اذا وجد فيها تعكير أى اذا كانت حاملة للطمى لأن الاستمرار فى نزحها يدعو الى تفكيك الأرض وتسهيل تسرب المياه و يهدد سلامة القنطرة نفسها و يجب حينئذ البناء فى الماء بدون نزحه بالطرق السابق شرحها ،

وتراعى قاعدة ايقاف نزخ المياه بمجرد تعكيرها في جميع مبانى الرى .

ثانيا ــ تبنى القناطر فى القطر المصرى على أرض غرينية التكوين ولذلك يحسن عدم زيادة فوق التوازن على أكبرها شأنا عن ٠٥٫٤م (قناطر نجع حمادى) وتبنى القناطر الصغيرة والمتوسطة على الرياحات والترع الفرعية باعتبار فوق توازن يتراوح بين ١٫٠٠ و ٣٠٠٠م .

ثالثًا ــ ان اطالة الفرش أمام مواقع دروندات الجخر أفضل من اطالته الى الخلف.

رابعًا لله المناه ويجب أن يكون الفرش في الأمام أصم تماماً لا يسمح بأخراق المياه و يجب أن يكون في الحلف نضاحاً (على شرط أن يستمر الفرش الأصم مسافة معقولة في الحلف) .

خامسا — تعتبر سرعة المياه في القناطرالصغيرة ٠٠,١م وفي القناطرالمتوسطة ما بين ٠٠,١٠ ووي ال القناطر المحبيرة ما بين ٠٠,١٠٠ (وقد حسبت السرعة في قناطر نجع حمادي ٠٠,٠٠) ٠ وفي القناطر الكبيرة ما بين ٠٥,١٠٠ (وقد حسبت السرعة في قناطر نجع حمادي ٠٠,٠٠) ٠

سادسا ــ يعمل منسوب الفرش في القناطر الصغيرة والمتوسيطة مساويا لمنسوب ڤاع الترعة في الخلف.

سابعًا ــ يعمل منسوب الفيضان مارا في نصف المسافة بين قمة العقد ومبدئه في القناطر الصغيرة والمتوسطة وعند مبدأ العقد في القناطر الكبيرة .

ثامنا ـ تعمل تكسية حجرية فى الأمام والخلف بمنسوب أعلى بمقدار ٣٠و٠ م عن مناسيب الفيضان فى الأمام والخلف فى القناطر الصغيرة و بمقدار يتراوح بين ٥٥٠٠ و ٧٥٥م فى القناطر الكبيرة .

تاسع لل يعمل العناية التامة بالردم حول مبانى القنطرة و يجب أن يعمل بأتربة نظيفة لأن وجود أجسام مختلفة كبقايا الأحجار والطوب التي تبنى بها القنطرة فى أتربة الردم يدعو الى تسميل اختراق المياه للردم .

وسننتقل الآن الى وصف القناطر الرئيسية المقامة على النيل في مصر .

القناطر الحييية

القناطر حسب تصميمها الأول:

اقترح نابليون الأول عند مجيئه لمصر عمــل موازنة عند رأس الدلتا فى فرعى رشــيد ودمياط بواسطة بناء سد فى كل فرع حتى يمكن توحيد الفيضان فى أحد الفرعين فــترة ثم تحويله بعد ذلك فى الفرع الآخروذلك بقصد زيادة التصرف وارتفاع المناسيب فى كل من الفرعين على التوالى .

وفى سنة ١٨٣٣ نظرا للصعوبة التي كان يلاقيها ساكن الجنان محمدعلى باشا فى تطهير الترع الصيفية تطهيرا يوافق مناسيب الصيف الواطئة نفذ فكرة نابليون بأن بنى سدا حجريا ضخا فى فرع رشيد لارسال جميع التصرف فى فرع دمياط حيث كانت توجد مآخذ أهم النرع الصيفية .

ونظراً لكثرة نفقات هذا العمل الوقتي وخطر ارتفاع مناسيب مياه الفيضان في فرع دمياط وحرمان فرع رشيد من المياه اقترح لينان باشا Linant de Bellefonds على الوالى بناء قنطرتين على بعد ١٠ كيلو مترات خلف قحدة الدلتا فأمر بالتنفيذ وبهدم أهرام الجيزة لاستخدام أحجاره لهذا الغرض ولكن المشروع لم ينفذ.

وفى سنة ١٨٤٦ صمم موجيل بك القناطر الحيرية فى موقعها الحالى وتم العمل على يدى مظهر بك فى سنة ١٨٦١ . ويتكون مشروع موجيل بك من قنطرتين كل منهما على أحد فرعى النيل تفصلهما قمة الدلتا بطول ١٠٠٠ متر ويأخذ من أمامهما أفمام الرياحات الثلاثة التوفيق والمنوفى والبحيرة (انظر شكل نمرة (١) فى اللوحة (١٥) لرفع منسوب التحاريق ٥٠٥٠ مستر عن المنسوب المتوسط وهو (١٠٠٠) متر مع جعل منسوب الفرش على (٨٠٠٥) متر .

ويتكون الفرش من خرسانة تعلوها طبقة من طوب على سيفه وينحصر بين خطين من ستائر أو خوازيق معشقة وهو بعرض ٣٤ م وسمك ٣٠٧٥ م بقدمتين بسمك ٩٠٤ م في الأمام والحلف

ويمتد ذلك الفرش من الحلف كالمبين على الشكل نمرة (٣) فى اللوحة (١٥) بفرش آخر بعرض مرون مرام مكون من أحجار ناشفة بسمك ١٥٠٠ م تعلوها طبقة من الحرسانة بسمك ١٠٠٠ م وهذا الفرش الأخير منحدر بمعدل ٢٠سنتيمترا للتر وينتهي بكلة من الحرسانة بعرض ٢٠٠٠ م وسمك ٢٠٠٠ مرسم مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة يجدها صف خوازيق معشقة وذلك يجعل العرض الكلى للفرش مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بجدها صف خوازيق معشقة وذلك يجعل العرض الكلى للفرش مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بحدها من خوازيق معشقة وذلك مرتكزة على مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بحدها صف خوازيق معشقة وذلك مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بحدها صف خوازيق معشقة وذلك مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بحدها صف خوازيق معشقة وذلك مرتكزة على قدمة من أحجار ناشفة بحدها صف

وعلى هذا الفرش أنشئت القنطرة المبنية بالأحجار والمكوّنة فى فرع رشيد من ٢٦ عينا منها ٥٥ بعرض ٠٠٥، م يفصلها بغال بسمك ٠٠، ٢م وعينان فى الوسط بعرض ٠٥،٥ م ببغلتين بسمك ٠٥،٣ م وعينان فى الوسط بعرض ١٢٥٠ م ببغلتين بسمك ٠٥،٣ م ومن هو يسين فى النهايتين بعرض ١٢٠٠ م و ١٢٠٠ م و ١٥٠٠ م ا يجعل العرض الكلى ٢٥٥ م (١١) (انظر شكل نمرة ٤٥٥ فى اللوحة نمرة ١٥) والمكوّنة فى فرع دمياط من ٧١ عينا بعرض ٠٠،٥ م يفصلها بغال بسمك ٠٠،٠ م ومن هو يس واحد بعرض ١٢٠٠٠ م .

وكان تصميم قفل هذه العيون كالمبين (في الشكل نمرة ٣ في اللوحة نمرة ١٥) مكونا من أبواب حديدية أسطوانية على شكل قوس دائرة تدور حول محور أفتى مثبت في مقدمة البغال (٢) وكانت طريقة تشغيلها بادخال الماء أو الهواء حسب الطلب في الطبلات الاسطوانية وكانت هذه الأبواب ترتكز عند قفلها على أسياخ حديدية مثبتة في الفرش وسطحها أعلى منه بمقدار ٢٥٠٠ م حتى يمكن عند القفل مرور المياه ما بين أسفل الباب والفرش منعا لرسوب الطمى عليه .

وكان قاع النهر عند موقع البناء مكوّنا أغلبه من طمى النيل ومن الزاط و بمنسوب واحد تقريبا ما عدا مسافة طولها ١٠٠ متر بجوار الشاطئ الأيمن لفرع رشيد حيث كان القاع عميقا (الشكل نمرة ٥ في اللوحة نمرة ١٥) مما اضطر موجيل بك الى ردمه بأحجار على الناشف بسمك ٢٠٠٠ مترا تقريبا .

أراد ساكن الجنان عد على باشا أن يرى نتيجة العمل بسرعة كبيرة فاضطر القائمون به الى الاسراع لدرجة أضرت بسلامته فلم تدق الحوازيق الى المنسوب اللازم ولم يترك الوقت الكافى لأن تشك الحرسانة ولم تعالج العيون المسائية المعالجة الكافية وكان تصميم البوابات رديئا وتشغيلها خطأ لأنها كانت تقفل الواحدة بعد الأخرى فيتحول التيار الى العيون المجاورة وينحصر فى النهاية فى عينين أو ثلاثة فينحر الفرش . وقد حصل فعلا من جراء ذلك تربيح فى العشرة العيون المجاورة للشاطئ الأيسر من فرع رشيد فسدت تماما . ولم توضع بوابات فى فرع دمياط .

وكانت العادة قفل قنطرة رشيد عند ما يصل منسوب النيل الطبيعي (١٢٥٠٠) م فكان الأمام يصل الى منسوب (١٣٠٠٠) م والخلف (١٦٥٠١) م وكان المكسب الفعلي في ارتفاع الأمام عن المنسوب الطبيعي لمياه النهر نصف متر فقط وكانت تمركية كبيرة من المياه ما بين البوابات والفرش.

⁽١) غيرأن الهويس غرض ٠٠ره ١ م مسدود الآن ٠

⁽٢) يمكن مشاهدتها في متحف الري بالقناطر الخيرية .

وفى سنة ١٨٨٤ تقررت اعادة درس هذه القناطر واختبار مقاومتها بقصد اصلاحها ولكن رغبة فى سرعة الاستفادة تقرر مبدئيا سد الثغرات مابين البوابات والفرش فى فرع رشيد وسد فرع دمياط بأخشاب غما رأسية فأمكن حجز ٢٠٢٠م .

وفى سنة ١٨٨٥ تمكن سيروليم ولكوكس من زيادة هذا الحجز أو الفرق فى التوازن إلى ٠٠٠ م وقى سنة ١٨٨٥ تمكن سيروليم ولكوكس من زيادة هذا الحجز أو الفرق فى التوازن إلى ٠٠٠ م أن بنى خلف القناطر سدا من الأحجار شكل نمرة (١) فى اللوحة نمرة (١٦) سطحه على منسوب (١٠٥٠) م فتجزأ الضغط ما بين القنطرة نفسها وهذا السد بالتساوى يحجزكل منهما ٥٠١٠ م .


وما بين سنة ١٨٨٦ وسنة ١٨٩٠ عملت الاصلاحات الحيقيقية للقناطر المكوّنة من: -

- (١) تقوية الفرش .
- (٢) تغيير البوابات بأخرى تسمح بجعل منسوب الأمام (٠٠,١٤) م .
 - · (٣٠) اجراء اللازم لتشغيل الأهوسة .


وكانت تقوية الفرش أصعب هذه الاصلاحات تنفيذا لعدم وجود رسومات تبين حالة البناء بعد اتمامه فتقرر الشغل على الناشف بتقسيم كل قنطرة الى جزئين متساويين وتجفيف كل جزء لتقوية فرشه فى سنة وتقرر عمل هذه التقوية بتعلية الفرش القديم الى منسوب (٥٠٠)م وعمل امتداد أمامى للفرش بسمك ١٠٠٠م وطول ٢٥ مترا من أحجار بمونة مائية يعقبه امتداد من أحجار على الناشف بطول ١٠٠٠٠م ودق خوازيق أو ستائر طولها ١٠٠٠ على بعد ٢٠ مترا من نهاية الفرش القديم وعلى امتداد خلفي للفرش مبنى بطول ١٠٠٠٠٠م وسمك يبتدئ بمتر ونصف وينتهى بمتر واحد يعقبه أحجار على الناشف بطول ١٠٠٠٠م تعلوها كال حجرية .

وكان العمل في كل جزء من هذه الأجزاء يجرى على الناشف وذلك بعمل سدود أمامية وخلفية ونزح المياه من داخلها وكانت هذه السدود تعمل بالقاء أتربة في النهر بعد سد عيون القنطرة و بما أنه كان مطلوبا دائما حفظ منسوب الأمام على (. • ، ١٣) م لضمان الرى فقد كان منسوب السدود الأمامية (. • ، ١٤) م والخلفية (. • ، ١٢) م ولزيادة الحرص كانت تعمل هذه السدود مضاعفة أعنى أنه كان يوجد خطان من السدود يبعد الواحد عن الآخر . ٤ مترا .

و بما أن مساحة الجزء الذي كان يلزم نزح مياهه سنويا كبيرا جدا. فكان يجرى تقسيمه بواسطة سدود عمودية على خط القنطرة الى قسمين أو ثلاثة لتوزيع الضغط وكانت الصعوبة العظمى التي لاقاها المهندسون وتغلبوا عليها هي العيون المنائية فعالجوها بطرق مختلفة في كان منها خارجا عن موقع الفرش القديم يغطى بالزلط بأسماك مختلفة فسرعان ما كانت المياه بعد تخللها الزلط تنبع رائقة وأما ما كان منها داخل الفرش القديم فاستعملت له احدى الطريقتين الآتيتين :



تعمل حفر موقع العين أوطأ من سطح الفرش بمقدار ٣٠ سنتيمترا وتوضع فيها ماسورة بثقوب في نهايتها السفلي وحلزونية في نهايتها العليا ثم تملاً المسافة بين الحفرة والماسورة بالزلط و تبنى حول الماسورة بئر بالطوب بمونة الطين ويستمر صرف مياه العين



ثم تبنى المسافة ١، ب بمونة الأسمنت وتترك الوقت الكافى لتشك ثم يهدم البئر المبنى بمونة الطين و يملأ موقعه إما بطوب بمونة الأسمنت أو بخرسانة مع الا متمرار فى صرف مياه العين من الفتحة واذا شكت هذه الخرسانة تسد الفتحة بسرعة بأسمنت ناشف أو بخرسانة أسمنت و يوضع أثقال عليها وتنصرف مياه العين من أعلى الماسورة واذا شكت خرسانة الفتحة تماما تقفل الماسورة بطر بوش و يبنى عليها .

(ثانيا) المواسير الأفقية _ (انظر الشكل رقم ٤٩).

تملاً حفرة العين بالزلط وتوضع الماسورة أفقيا عليها ثم يبنى حائط بمونة الطين حول العين و يبتدأ بالبناء بمونة الأسمنت وراء هذا الحائط فاذا شك هذاالبناء تهدم الحائط وتملاً النغرة بالحرسانة وتمر المياه فى ثقوب الماسورة مع مراعاة وضع طلمبة يد صغيرة عند ووا " لضمان حفظ منسوب المياه فى البئر أوطأ من منسوب الماسورة واذا شكت الحرسانة يوضع طربوش عئد فم الماسورة وينبى فوقها .

وفيما بين سنة ١٨٩١ وسنة ١٨٩٦ لما بلغ الحجز ١٨, ٣ م ظهرت سبعة عيون مائية خلف قنطرة دمياط فسدت بالطريفة المبينة على اللوحة رقم ١٦ بأن رفعت الأججار التي تسبق الفرش الأمامي وتطهرت حفره بالكراكة ووضع مكانها أتربة مدقوقة بمندالة وزنها ع طن مع مراعاة وضع هذه الأتربه فوق نهاية الفرش أيضا .

وظهر من مباحث عملت فى سنة ١٨٩٦ أنه توجد فجوات كثيرة فى البغال وفى الفرش وفى البناء من جراء تفكك المونة وسيرها مع مياه الرشح فتقرر فى سنة ١٨٩٧ و ١٨٩٨ اجراء عملية صب الأسمنت اللبانى فأمكن سد هذه الفجوات تحت ضغط ١٤ م اذ أن منسوب الصبكان على منسوب طريق القنطرة (٥٠, ٢٢) م. ونهاية الماسورة على منسوب ر ٥٠, ٢٨ م.

بناء السدود الغاطسة خلف القناطر الخيرية .

وفى سنة ١٨٩٧ بينما كان يجرى صب الأسمنت لسد الفجوات تقرر لضمان الرى الصيفى فى الوجه البحرى حفظ الأمام على (١٥,٥١) م وبما أن متوسط الحلف (١٥,٥٠) م فكأنه كان يجب تحميل القناطر ٢٠٠٠ م وبما أنها لا تقوى على ذلك تقرر تقسيم هذا الضغط ببناء سد غاطس خلف كل من القنطرتين منسوب سطحه الأعلى (١٢٥٠) م فيتوزع الضغط على القنطرة من خلف كل من القنطرتين منسوب سطحه الأعلى (١٢٥٠) م فيتوزع الضغط على القنطرة من (١٢٥٠) م الى (١٢٥٠) م أعنى ٢٠٠٠ م وعلى السد الغاطس من (١٢٥٠) م الى (١٥٠٠) م أعنى ٢٠٠٠ م .

ويتكون كل سد من حائط أول سمكه ... ۳٫۰۰ م ومنسوبه الأسفل (... ع) م والأعلى (۲٫۰۰ م) م والأعلى (۲٫۰۰ م) م عنى أن ارتفاعه (۲٫۰۰ م ومن حائط ثان خلفه بمقدار ... ۳۰٫۰ م وسمكه ۲٫۷۰ م

وارتفاعه . ورم م ومنسو به الأعلى (١٠,٠٠) م ومن تكسية حجرية بين الحائطين بميل ١ الى ١٢ ومن تكسية حجرية بين الحائط الأولى أمام الحائط الرئيسي بميل ١ الى ٣ والثانية خلف الحائط الصغير و بمنسوب أفق (١٠,٠٠٠ م وبطول (١٤,٥٠) م (انظر اللوحة ١٧).

وقد بنى هو يس فى كل ســد وأجريت عملية البناء تحت المــاء بدون نزج بطريقــة القيسونات التى تتلخص فى وضع صناديق محكمة القفل وتجهيز مواد البناء الحجرية فيها ثم صب الأسمنت بعد ذلك وإذا انتهى العمل فى جزء من الأجزاء يرفع القيسون من موقعه الى الموقع المجاور وهكذا .

ابتدئ العمل بتطهير موقع السد بالكراكات وعمل البناء على أجزاء طولها ٥٠٠٠ م فأحضر لذلك صندلان يبعد الواحد عن الآخر بمسافة تسمح بتنزيل قيسون طوله ٥٠٠٠ م وعرضه ٥٠٠٠ بينهما وعمل القيسون من مربعين من الحديد أفقيين أنزل أولها الى منسوب المياه والثانى الى منسوب مربع م تحت السطح تم صفح القيسون بالواح خشيبة طولها ٥٠٠٠ م وعرضها ٥٥٠٠ م تنتهى بحوافر حديدية لتتمكن من أن تغرز في الأرض ثم غطيت هذه الألواح من الداخل بمشع .

(انظر اللوحة رقم ١٨).

الموازنة على القناطر:

بجرد ما يتساوى تصرف النهر أو يقل أمام القناطر عن احتياج الترع الرئيسية تقفل أبواب العيون وتقلفط تماماً لمنع مرور ألمياه منها و يحفظ الامام على منسوب (١٥,٧٢) م أو أقل من ذلك بقليل حسب الحاجة و بحسب الظروف وتستمر القناطر مقفلة تماما طول مدة التحاريق ألتي يعمل فيما التوزيع النسي لجميع الترع الرئيسية

فاذا ابت دا الفيضان وزاد التصرف تدريجيا تفتح أهام الترع الرئيسية عن آخرها و يعطى لها أقصى تصرف ممكن واذا زاد التصرف عن ذلك يبتدأ بفتح قناطر دمياط تدريجيا لمرور المياه الزائدة في فرع دمياط الى قناطر زفتى وتفتح أهام الترع الآخذة من أمام زفتى عن آخرها وتعطى أقصى تصرف ممكن واذا زاد التصرف عن ذلك أيضا تفتح قناطر رشيد تدريجيا و يستمر فتح القناطر كلها حتى بتعادل مناسيب الأمام والحلف مع مراءاة القاعدة الآتية وهي أن لكل سنتيمتر ارتفاعا في منسوب الأمام فوق المنسوب (٢٧ره ١) م وهو منسوب البوابات يجب تعلية الحلف بمقدار أر بعة سنتيمترات الى أن ينعدم فوق التوازن و يرجع العرض من هذه القاعدة العملية الى ضمان وجود منسوب كاف في الحلف لتقليل فوق التوازن ولمنع أى تأثير سيء على مبانى القناطر من جاء تسرب المياه تحت فرش القناطر نفسها أو تكوين دوامات قوية بمرور التيار فوق أو بين البوابات اذا كان فوق التوازر القناطر نفسها أو تكوين دوامات قوية بمرور التيار فوق أو بين البوابات اذا كان فوق التوازر المناطر نفسها أو تكوين دوامات قوية بمرور التيار فوق أو بين البوابات اذا كان فوق التوازر القناطر نفسها أو تكوين دوامات قوية بمرور التيار فوق أو بين البوابات اذا كان فوق التوازر القناطر نفسها أو تكوين دوامات قوية بمرور التيار فوق أو بين البوابات اذا كان فوق التوازر بين البوابات اذا كان فوق التوازر الميارة المارة الما

قناطر أسيوط

فكر فى بناء هــــذه القناطر عند تقرير بناء سد أصوان لضمان المياه الصيفية لمساحة قدرها م. ٠٠٠ و ١٠٠٠ فــدان من أراضى مصر الوسطى والفيوم ولاعطائها حصتها من ماء الخزان بواسطة الترعة الابراهمية (التي تغذى أيضا ٥٠٠ و ١٧٠ فدان من أراضي الجياض غرب اليوسفي) وقد بنيت هذه الفناطر ما بين سنة ١٨٩٨ و ١٩٠٢ على النيل عند ك ٢٣٠ و ٢٣٠

تحتوى قناطر أسيوط على ١١١ فتحة سعة الوحدة خمسة أمتار يفصلها بغال عادية سمك الواحدة ٠٠٠٠ م و بغال كبيرة كل عشرة فتحات سمك الواحدة ٠٠٠٠ م و تربط البغال عقود على شكل أقواس دوائر منتخفضة يعلوها طريق عرضه ٥٥٠٠ م وارتفاعه ١٢٥٥٠ م فوق الفرش وعلى هو يس عند الشاطئ الأيسر طوله ٥٠٠٠٠ م وعرضه ١٦٠٠ م .

ويبلغ طول القناطر من الكتف الشرق الى الكتف الغربي ٢٠,٠٠ م وهي مبنية على فرش منسوبه (٢٦,٠٠ م يعلوها بناء بالأحجار منسوبه (٢٦,٠٠ م بمونة أسمنت ورمل بنسبة (الى ٤ وقد وضعت قلمات بطول ٢٠,٠٠ م أمام وخلف الفرش كالمبين على اللوحة نمرة (١٩).

وقد دق الى عمق سبعة أمتار تحت المنسوب الأعلى للفرش صه فه ان من ستائر من الزهر بمثابة حواجز مانعة لمرور المياه ولزيادة طول التسرب وكان طول هذه الساتر . ٩,٩ م وعرضها ٢٩٨ . م وشكلها كالمبين على اللوحة نمرة (١٩) بلسان من احدى النهايات وتجويف من النهاية الأخرى يدخل فيه لسان الخازوي المجاور تاركا مربعاً من الداخل يصب فيه الأسمنت وقد دقت هذه الخوازيق فيه لسان الخاروي المجاور تاركا مربعاً من الداخل يصب فيه الأسمنت وقد دقت هذه الخوازيق بمدق بخارى يحمل ثقلا وزنه طن واحد و يعلو الخوازيق الأولى خوازيق ثانية طولها . . ,٣ م تدخل في وأسها . . ,٣ م

وظهرت صعوبات كبيرة فى بناء الفرش على قاع النهر المكون من الطمى الرفيع وذلك من جراء العيون المائية المتعددة فاستغرق رمى الجرسانة وقتا طويلا وعمل على مساحات صغيرة حتى لاتخترقه العيون قبل أن يشك وعو لجتهده العيون بطرق مختلفة فها كان منها ضعيفا وضعت حوله زكائب ملائى بالنراب الى الارتفاع المناسب لمقاومة ارتفاع مياه العين ثم سدت بخرسانة نسبة الأسمنت فيها كبير وماكان منها قويا وضعت فوقه مواسير رأسية ارتفاعها ستة أمتار أو سبعة ملئت بالأسمنت السائل تحت ضغط كبير بعد أتمام بناء الفرش.

وقدد تم بناء القناطر في أربعة فصول وظهر في الفصل الأخير أنه يوجد داخل البناء بعض الفجوات فملئت بطريقة صب الأسمنت .

وجهزت كل فتحة في القناطر عند انشائها ببوابتين من الحديد ارتفاع كل منهما ٢٥٥٠ م فظهر عند استعالها عدم امكان الوصول الى المنسوب اللازم أمام القناطر وقت الفيضان لاعطاء الابراهيمية حصتها بسبب فلة ارتفاع البوابتين فابتدىء بعمل حجز اضافي بواسطة عروق من الحشب ترتكز على البوابة العليا وعلى حائط القناطر ثم تحسنت الطريقة بعمل شبابيك من الحديد ترتكز على البوابة العليا وتستند العروق عليها ونظرا لما ظهر من عيوب هذه الطريقة الأخيرة أيضا عند ما يراد تغيير الموازنة بالبوابات لما يستدعيه ذلك من رفع العروق ثم فك الشبابيك ورفعها عملت بوابة حديدية ثالثة وأصبحت كل فتحة مجهزة بثلاث بوابات .

ظهر بعد وقت قصير من استعال القناطر أن القدمات وخصوصا الحلفية منها كثيرة التآكل وقت الفيضان فأصدرت وزارة الأشغال أمرا مستديما بعمل جس أمام وخلف القناطر مرة كل خمسة عشر يوما فاذا ظهر أن المنسوب انخفض عن (٤٣,٢٥) م وهو منسوب الفرش يمــــلاً في الامام بأتربة تعلوها أحجار بسمك ١٠٠٠ م وفي الحلف بأحجار عادية أو بأحجار في شنف .

وقد أصدرت الوزارة أمرا مستديما خاصا بدرجات الحجز على القناطر يقضى بالا يزيد الحجز عن مرم عند ما يكون التصرف المسار من القناطر أقل من مرم مليون م ٣ فى اليوم وينقص نسبيا كلما زاد التصرف بحيث يصل الى ٢٠٠٠ م عند ما يبلغ التصرف ٤٠٠ مليونا م ٣ فى اليوم فتأمينا لهساخه القناطر فى زمن الفيضان وتمكينا للقائمين بأمر الموازنة عليها من زيادة فوق التوازن المسموح لأكثر من ٢٠٠٠ م لضمان عدم تخلف شراقى واقتصادا فى النفقات الباهظة المعتاد صرفها عقب كل فيضان ثمنا للاحجار اللازم رميها فى البيارات لابلاغ منسوبها الى (٤٣٥٢٥) م تقرر عمل كال ضخمة من الحرسانة ووضعها فى البيارة الحلفية على امتداد الفرش وقسد تم وضع عدد كبير من هذه الكالى الآن .

قناطر زفتی :

ابتدئ فى بناء قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط على بعد ٨٥ كيلو مترا خلف القناطر الحيرية فى سنة ١٩٠١ وتم البناء فى أوائل سنة ٩٠١ والغرض منها حجز المياه ورفع منسوبها فى فرع دمياط عند مبدأ الفيضان فى شهر يوليه لمعاونة القناطر الحيرية فى هذه الآونة التى تكثر فيها المطالب المائية لسد حاجة الزراعة الصيفية ولطفى الأراضى الشراقى لزراعة الذرة .

فييناكان من الصعب جدا أوالمستحيل توصيل المياه في هذه الآؤنة الى الأراضي الواقعة في نهاية الرياح التوفيق بمديرية العربية أصبح الآن من السهل اجراء الرياح المنسوفي بمديرية الغربية أصبح الآن من السهل اجراء

هذه التغذية بواسطة وصلات تأخذ من أمام قناطرزفتي (المنصورية فىالدقهلية والعباسي فىالغربية) بمنسوب عال و بكمية كافية واقتصر عمل الرياح التوفيق والمنوفى على تغذية أحباسهما العليا .

وقد صممت هذه القناطر لمجز. وفي متروهي تشبه في بنائها قناطر أسيوط وتتكون من وفتحة عرض الواحدة خمسة أمتار يفصلها بغال عادية بسمك ووجه متروبغال رئيسية كل عشرة فتحات بسمك ووجه متر مبنية على فرش بعرض ووجه متروسمك ووجه أمتار ما بين صفين من ستائر معشقة مدقوقة في الأمام لعمق أربعة أمتار وفي الحلف لعمق ثلاثة أمتار وتحوى القنطرة هو يسا طوله ووجه ووجه متراوعرضه وحربه مترا

وما انتهى العمل من بناء هذه القناطر الا وشعر القائمون بأمر الرى بالحاجة الى زيادة فرق التوازن عليها وظهر أنه يمكن زيادة الفائدة منها اذا أمكن قفلها تماما فى مبدأ الفيضان الى أن يصل منسوب الأمام الى (٥٠٠٨) أمتارو بما أن منسوب فرشها (٢,١٨) متر فيجب أن تنحمل القناطر توازنا قدره ٣٠٠٠ متر بدلا من ٠٠٠٤ متر .

وقد تم ذلك الغرض بطريقة مماثلة لما نفذ فى القناطر الخيرية فبنى خلف قناطر زفتى بمائمتى متر سد يمكنه حجز المياه الى منسوب (٥٥,٥) متر وكان هذا السد مكونا من حائط من الحجر بمونة من الأسمنت سمكه ٠٠٠، ٣ متر وارتفاعه ٠٠٠، ٤ متر ومنسو به الأعلى (٢,٦٨) متر يعلوه فرش من حجسر الدستور الى منسوب (٠٠٠، ٣) متر ومن ١٠٨ بوابة من الصلب تتحرك ايدروليكيا بضغط المياه اذا رفعت وصل منسوبها الأعلى الى (٤,٥٥) متر .

فكانت ترفع فى مبدأ الفيضان لمعاونة القناطر فى تحمل التوازن ولا يصير تنزيلها الا اذا ارتفع منسوب المياه فى فرع دمياط الى درجة كافية تسمح باعطاء مناسيب عالية لترع الأمام مع حفظ فرق توازن بسيط على القناطر نفسها وكان يجب على كل حال تنزيل هذه البوابات لمرور مياه الفيضان.

وقد تعدل تصميم السد في سنة ١٩٢٥ فرفعت البوابات وأصبح السد صامتا بقطاع كالمبين على اللوحة بمرة (٢٠) .

طريقة تشغيل القناطر:

عند ما تصل تباشير الفيضان الى القناطر الخيرية تفتح الرياحات عن آخرها وتعطى أقصى تصرفها وعند ما يستمر ازدياد الايراد ويخشى من زيادة منسوب أمام القناطر عن (١٥,٧٢) متر يحفظ الأمام على هذه الدرجة ويصرف الزائد خلف قناطر دمياط فيصل قناطر زفتى وتفتح الترع التي أمامها عن آخرها ثم يصرف الزائد أمام قناطر الدلتا خلف قناطر رشيد فاذا بلغ ايراد ترع زفتي أقصاه وزاد تصرف النيال لدرجة تسمح بحفظ خلف قناطر زفتى على المنسوب الذي وصلت اليه يحول جزء من الايراد من فرع رشيد ألى فرع دمياط وتمر المياه فوق سد زفتي .

يظهر ثما تقدم أن فرع دمياط في مبداً الفيضان يعتبر ترعة رئيسية لتغذية نهايات الرياحين وتستمر التغذية خلال الوصلات مدة الفيضان أما في التحاريق فان هذه الوصلات تقفل تماما لأن قناطر دمياط نفسها تكون مقفلة.

قناطر اسنا:

ابتدئ في بناء هذه القناطر في سدنة ١٩٠٦ وانتهى العمل مهما في سدنة ١٩٠٨ و يعود الفضل الأكبر في هذه السرعة الى حالة فيضان النيل في سنة ١٩٠٧ الذي كان واطئا على غير العادة مما سمح بالتبكير في انشاء النسدود الترابية لتكلة الجزء الوسط من القناطر الذي كان مصمها تنفيذه في سنتين فتم في سنة واحدة .

بنيت هذه القناطر لتحسين حالة الرى الحوضى فى مديرية قنا ولمنع الشراقى فى سلسلتى الحياض الواقعة خلف اسنا برفع منسوب الفيضان ونقل مآخذ ترع التغذية الى أمام القناطر.

وهذه القناطر تشبه فى تصميمها قناطر أسيوط وهى مكوّنة من ١٢٠ عينا عرض الواحدة ٠٠٠ وامتار ببغال عادية سمكها ٠٠٠ أمتار و بغال كبيرة كل عشرة عيون سمكها ٠٠٠ وأمتار ولكل عين بوابتان من الحديد ارتفاع الواحدة ٠٠٠ متر مناسيب الأولى من (٢٠٠٠) الى (٢٠٠٠) عتر والثانية من (٢٠٠٠) الى (٢٠٠٠) متر وتتحرك البوابة العالية فى دروندات تصل الى منسوب الفرش وهى عاذية لدروندات البوابة الواطئة فيمكن بذلك جعل البوابتين كسد غاطس بمنسوب (٢٠٠٠) متر وتشمل القناطر على هو يس (لوحة نمرة ٢١).

ونظرا لرداءة نوع الطين بالقرب من موقع القناطر لم تعمل عقود الفتحات من الطوب بل بنيت من الخرسانة .

وعمل الفرش بسمك . . , ٣ مترا وعرض . . , ٣ مترا ووضع فوق صفين من ستائر حديدية يبعد الواحد عن الآخر بمسافة . ٢٠,٥ متر و بنيت أحجار على الناشف بعرض . . , ٢٠ متر أمام الفرش و . . , ٠ ٤ متر خلفه لحمايت الا أنه ظهر في سنة ١٩٠٩ أن مرور المياه من البوابات بسرعة كبيرة انتشل أحجار التكسية الخلفية من مكانها ونحر في قاع النهر نفسه وهدد سلامة القناطر فألقيت أحجار ناشفة في مكان الأولى وغطيت بكتل صغيرة من الخرسانة فلم يجد ذلك نفعا واستمر النحر وانتشال الكتل فاستعيضت بأخرى أكبر حجما فاستمر التأثير عليها مما اضطر مصلحة الري الى دراسة الحالة جيدا للتوصل الى نتيجة حاسمة لحفظ الخلف

ولقد عملت هذه الدراسة في محطة التجارب بالقناطر الحيرية بعد تجربة تأثير النحر في قاع النيل الأزرق خلف خران سنار وسنورد هنا ملخصا من هذه التجارب :

تجارب ثأثير البحر في القناطر.

تتدفق المياه من الخزانات أو القناطر على نوءين:

- (١) المخارج الحرة أو التي يخرج فيها المناء بمنسوب أعلى من مياه الخلف.
- (٢) المخارج الغاطسة أو التي يكون يخرج فيها الماء بمنسوب أوطأ من مياه الخلف.

ففي النوع الأول (المبين على الشكل نمرة . ٥) .

يكون أنجاه التيارات بالقرب من القاع على اتجاه سير المياه و يكون تأثيرها عليه شــديدا فيقتلع مواده و يقذف بها الى الخلف تاركاً فجوات عميقة ·

وفي النوع الثاني (المبين على الشكل نمرة ١٥) .

تكون الاتجاهات عكسيَّة فتحمَّل المواد الى الأمام حتى تتراكم على واجهة البناء الخلفية.


ولقد ظهر من التجارب على النماذج أنه يوجد في كلا النوعين عمق من المياه في الحلف يكون فيه تأثير التيارات ضعيفا لا يقوى على انتزاع مواد الفرش وأنّ اتأثير هذه التيارات يتغير بتغير التصرف و بتغير المناسبيب فعملت تجازب أخرى لوقاية الفرش في الخلف بوضع كتل مختلفة الأحجام في مواقع مختلفة من اللهرش.

وقد قيست قوة التيارات بالنسبة لانتزاعها لكتل مختلفة الكتافة ؤمن ذلك أمكن استخلاص نظرية لتعيين مقدار الحجم الطنبيعي للكتل من أى مادة كانت بحيث لا يمنكن تحريكها تحت أى تيار معروفة طبائعه .

ومن النتائج المهمة التي أمكن استنباطها – في حالة ما يكون التيار القاعي بجوار القدمة متجها نحو السد – أنه اذا ألق بالمناء كمية كأفية من المواد الراسبة في طزيق هذا التيار فانها تتجمع وتبتدئ في بناء كوم مائل يصل أعلى ميله الى منسوب فرش الفتحات ثم بعد مضى فترة من الزمن بيدأ هدذا الميل أن يأخذ شدكلا ثابتا حتى أنه لا يقبل أى زيادة تضاف اليه مهما ألتى من المواد بالماء بينا بطرد خلف السدكية أكثر لمن ذى قبل .

وكذلك لا يصيب هذا الميل أى تآكل أو نحر اذا ظلت جميع العوامل الهيدروليكية ثائمة لا تتغير ولكن سطخه يظل في تذبذب مستمر بحالة غير منتظمة في أى اتجاه . وهذا السطح ينجون تقريبا قطعا مكافئا مبتدئا من أعلى بجزء صغير ميله ٣ الى ١ يعقبه جزء أكبر ميله ٥ الى ١ ثم ينبسط أكثر من ذلك .

وقد عملت هـذه التجارب في نموذج مصغر خمسين ضعفا لقناطر اسـنا ودونت جميع التيارات والدوامات الواقعية في أحوال مختلفة من التصرفات والارتفاعات في الثلاث الموازنات التالية.



كل التصرف مار من : () فوق أعلى بوابة .

- (ب) من البوابتين مع وجود البوابة السفلي فوق الفرش مباشرة دائمًا .
 - (ج) تحت البوابة السفلي أي بينها وبين الفرش.

وقد لوحظ النحر فى كل من هذه الحالات الثلات ليس فقط باستعال بوابتين ولكن باستبدال البوابة السفلي بشتى الأشكال من الهدارات وكانت النتيجة أنه فى جمبع الحالات التى تكون فيها عوامل التصرف متشابهة كان النحر على أقله حينها من التصرف جميعه بين البوابتين وعلى أشده عند ماكان التصرف مارا من فوق أعلى بوابة .

اذا ألقينا نظرة فاحصة لشكل هذين التيارين نجد أنه في كل منهما نقطة ليس بين مياهها و بين القنطرة اتصال ما في الحركة وقد سميت هذه النقطة بنقطة الحياد ونجدها في الحالة الأولى فوق سطح الماء، وفي الثانية عند القاع، ومن الظواهر التي لوحظت في الحالة الثانية أنه وان يكن التصرف ثابتا غير أن هذه النقطة غير مستقرة البعد من البوابة فقد كانت تقرب منها كلما انخفض منسوب الماء أو كان المنسوب الحلفي واطئا لدرجة كان فيها المخرج حرا وكذلك كان لكل تصرف خاص منسوب تكون فيه هذه النقطة أبعد ما تكون من البوابة .

وعلى هذه الظاهرة يبنى كثير من الأهمية نظرا لأن ما يحدث للقاع عند نهاية الفرش من المؤثرات يتوقف على أى البعدين هو الأكبر فيهما أهو الفرش المصمت خلف القنطرة أم هو أقصى بعد لنقطة الحياد من القنطرة .

وهذا البعد الاخير يمكن تحديده بالتجارب على أنموذج مصغر لأى قنطرة .

وبدراسة الطرق المختلفة لمنع التآكل اتضح أنه اذا أمكن استنباط طريقة يمكن بواسطتها احداث تيار محلى بالقاع بعد نهاية الفرش وفي اتجاهه فان الفرش في هذه الحالة لا يمكن أن ينهار ، ثم رؤى أنه بوضع عائق بسيط يمكن احداث هذا التيار وعليه فقد جرب وضع حائط صغير ثم بعد تجارب عدة لاختيار أصلح الأشكال والمواضع لهذا الحائط ظهر أنه في مثل حالة قناطر اسنا اذا وضع حائط ارتفاعه ، ٥٠ متر وسيمكه من أعلى ، ٥٠ متر وميله الحلفي ٢ الى ١ عند نهاية الفرش فان النحريقل اجمالا كما وأنه كان له أثر فعال لمنع الفرش من التقوض .

وقد أظهرت هذه المباحث أهمية التجارب على نماذج مصغرة عند تصميم مختلف القناطر والفتحات ولو أن المبادئ العامة يمكن تطبيقها اجمالا الا أن تصميم هذه النماذج لكل حالة خاصة هي التي يجب أن تكون موضع الدرس والتجربة لتطابق العوامل المختلفة التي ستتعرض لها هذه الأعمال ، وهذه التجارب يمكن القيام بها بسرعة وسهولة و بدون نفقة تذكر وتؤدى الى نشائج لا بأس بها .

قناطر نجع حمادى

ما برحت المنطقة الواقعة على جانبى النهر بمديريات قنا وجرجا وأسيوط فيا بين نجع حمادى جنو با وديروط شمالا والتي تبلغ مساحتها ه فدان محرومة من الاصلاح لم ينلها ما نال الأقاليم الوسطى منذ أنشئت قناطر أسيوط فتحول بها من رى حوضى الى رى مستديم نحو المليون من الأفادنة ولا نالها ما نال مديرية قنا منذ أنشئت قناطر اسنا فضمنت الرى الحوضى لأراضها العالية التي كانت تتخلف شراقى في معظم السنين بل بقيت بين المنطقتين منعزلة لا حظ لها مثلهما يتوقف تماما ريها الحوضى على درجة فيضان النهر وتصاب بفيضانات منحطة يتخلف الجزء الأكبر من أراضيها شراقى ولا يصيب الباقى حظا كافيا من الرى بل تمر عليه المياه إبان الصرف خالية من الطمى ولا تمكث في حياضه غير مدة وجيزة فيقل محصوله تبعا لنصيبه من الرى أو تنعسر عنه المياه في أوقات غير ملائمة لمواعيد الزراعة .

ولذلك قررت الحكومة اقامة قناطر على مجرى النهـر بحرى نجع حمادى بنحو ١٤ كيلو مترا أى في منتصف المسافة بين قناطر اسـنا وقناطر أسيوط للتحكم في مناسيب النهر ضمانا للرى الحوضي و بخاصـة في الفيضانات المنحطة وعلى أن يعمل التصميم بشكل يجعل القنطرة تؤدّى في المستقبل وظيفة امداد مساحة قدرها ٣٦٣,٠٠٠ فدان غرب النهر ٢٠٠٥،١٠ فدان شرقيه كائنة من سوهاج ومبحر بالمياه الصيفية متى أمكن تحويل هذه المساحة الى نظام الرى المستديم بعد أرف تتوفر المياه الصيفية بانشاء خزانات على النيل أو منابعه.

ولقد وجد أن المنسوب اللازم توفره أمام القناطر في كل السنين مهما كانت درجة الفيضان لضان رى الحياض في المنطفة التي تنتفع منها يجب أن يكون (٢٠,٠٠ مترا) مدة خمسين يوما كاملة فكان طبيعيا لتقرير ارتفاع الحجز على القناطر اعتبار سنة ١٩١٣ — ١٩١٤ المعروفة بايرادها الحارق للعادة في القلة أساسا للتصميم فظهر أن أكبر حجز سوف تتحمله القناطر هو ٢٠٠٠ أمتار في الفيضان و ٢٥٠٠ مترا في الصيف .

وفيا يلى شــذرات من محاضرة ألقاهـا حضرة نجيب أبراهيم بك المهندس المقيم للقناطر بجمعية المهندسين الملكية المصرية .

طرحت عمليــة بناء القناطر و بناء فم الترعة الفؤادية لازاد العالمي فرست على مقدمي أقل عطاء وهي شركة السيرچون چا كسون .

وقبل البدء في بيان الأعمال التحضيرية والثابتة من تاريخ تسايم العمال الى المقاولين لغاية فيضان سنة ١٩٢٨ سأشرح بعض لوح من التصميمات التي عملت بمعرفة المهندسين الاستشاريين للعمل وهم والخواجات كود وفتر موريس وولسن ومتشل.

فاللوحة نمرة (٢٢) تبين المسقط الافق للقناطر وكذلك فم الترعة الفـؤادية ، والقناطر مكونة من مـائة فتحة عرض كل منها ، ٠,٠ م وتختلف فى مناسيب فرشها — فالعشرة العيور الأولى من الغرب المجاورة للهو يس الملاحى منسوب فرشها ، ٥,٥ والعشرة التى تليها منسوب فرشها ، ٥,٥ والنانون الباقية ، ٥,٠ م وعرض الهو يس الملاحى الواقع بالجهة الغربية للقناطر ٢ مترا كباقي الأهوسة على النيل بحرى أسوان أى انه كهو يس قناطر أسنا وأسيوط ومنسوب فرشه ، ٥,٥ وطوله من رأس البوابات الخمامية لرأس البوابات الخلفية ، ٨ مترا .

وأما سمك البغال فيختلف فهو في العشرة الفتحات الغربية ٢,٢٥ مترا وفي الباقى ٢٠٠٠ متر وبين كل عشرة عيون توجد بغلة كبيرة بعرض ٢٠٠٠ متر وفي جميع الحالات سمك الفرش ٢٠٠٠ متر وهو ما يكفى لتحمل ضغط القنطرة عند وجود فوق التوازن المقرر أي ٢٠٠٠ متر مدة الفيضان و ٢٥٠٠ متر مدة الصيف

والغرض من جعل فرش العيون الغربية منحطا عن الباقى هو لتحويل تصرف النهر الصيفى الى العيون المجاورة للهويس لضمان الملاحة .

واللوحة نمرة (٢٣) تبسين قطاعا عرضيا للقناطر فى الفتحات التى منسوب فرشها ٥٥,٥٠ وعليها أهم المناسيب والمقاييس ومنها ترون أنواع المبانى فى كل جزء من أجزاء العمل سواء أكانت بالجرانيت أم حجر العيساوية وكلها بمونة الأسمنت فالجرسانة تجت العيسون مكونة من نسبة واحد الى ستة أى واحد من الأسمنت وستة من الجرسانة وما يلزم لملء الحلايا من الرمل وقد وجدت نسبته ثلاثة تقريبا.

وفوق هذه الخرسانة كتل من الجرانيت مقاسها ٥٠,٠م في ٢٥,٠م في ٤٠,٠م سمك ما عدا الموضوع تحت البوابات مباشرة فان مقاساتها ٥٠,١م في ٥٧,٠م في ٥٠,٠م و يلي الخرسانة في الارتفاع في الأجزاء غير الموجود بها جرانيت مبان بأحجار العيساوية بمونة بنسبة اثنين لواحد .

والبغال مبنية بأحجار العيساوية أيضا من الداخل بمونة اثنين لواحد ومن الحارج بأحجار الدستور وتجدون أن الواجهة في الأجزاء المعرضة لأكثر سرعة للياه بارتفاع ٢٠٨٠م معمولة بأحجار الجرانيت وقد وضع الجرانيت بعد التجارب التي نتجت من قناطر أسيوط لمنع التآكل الذي ربما يحصل في هذه الأجزاء .

وهناك فى الأمام والخاف بالأطوال المبينة على القطاع العرضى كتل خرسانة بنسبة ستة لواحد موضوعة على أحجار مبنية على الناشف بسمك . ٥. م والغرض من وضع هذه الكتل هو حماية الفرش الأصم من أى تأثير لنحر المياه فيه .

وهـذه الكتل الخرسا نية التي تعمل على حدة محصورة بين حائط في الأمام وحائط في الخلف من الحرسانة بنسبة خمسة لواحد لمنع أي تأثير للياه في أن يحركها من المحلات الموضوعة بها والحلايا .

بين الكتلة والتي تليما لا يجب أن تزيد عن اثنين سنتيمنز وتنزك خالية تتخللها المياه .

و بعــد الحائط الخلفى توضع كتل وليس هناك ما يمنع اذا حصل بهــا أى هبوط في المستقبل بسبب النحر خلفها فانها بطبيعيتها ستنزلق في النحر وتكون كوقاية للحائط الخلفي .

وقد وجد بالاختبار فى قناطر أسيوط وإسنا أنه لابد من وضع هذه الكتل لأنها ثابتة بدلا من الكيات الكبيرة من الدبش التى تلتى سنويا ثم تزيلها مياه الفيضان .

ومقاس الكتل ٥٠,١م في ٢٠,٢م في ٠٠,١م أى أن وزنها حوالى أربعة أطنان ونصف للكتلة الواحدة .

ومبين على القطاع أيضا الستائر الحديدية التي وضعت فى الأمام والخلف على الابعاد المبينة على الرسم لتخفيف الضغط على الفرش من المياه التي تتسرب عند عمل حجز على القناطر .

وقدكانت الفكرة الأولى الاكتفاء بصف واحد من الستائر في الأمام والحلف ولكن اقترحت الوزارة بدلا منوضع خط واحد (P) في الأمام أن يعمل خط آخر (Q) يبعد عن الأول ، ه.١٠م وتوضع خرسانة بنسبة خمسة لواحد بين خطى الستائر لضمان الحالة فيما اذا حصل تآكل للستائر الحديدية وقد قدر عمر هذه الجدائد بحوالى مائة سنة .

وأما عقود القناطر بين الدراوى فمعمولة من خرسانة الجرانيت بنسبة أربعة لواحد كما هو مبين على الرسم ما عدا الواجهة الأمامية والخلفية فهذه من أحجار دستور العيساوية . وكذلك العقد الواقع أمام محل الدروندات وتشغيل البوابات .

ومبين على هذه اللوحة أيضا قطاع عرضى عن الستائر الصلب الحديدية التى صاردةها فى المواقع المبينة على الرسومات وهى مكونة من كمر صلب ١٥ بوصة فى ٥ بوصة وأقل سمك لها ١٠ ملليمتر وأثقالها كالآتى :

المتر الطولى للكرات لا يقل عن كيلو جرام

المتر الطولى للوصلة بين الكرات لاتقل عن ٢٣٠٠٧ «

واللوحة نمرة (٢٤) تبين القطاع العرضى للهو يس الملاحى فى نقطة اتصاله مع القناطر أى فى الموقع الذى سيكون فيه الكو برى الموصل مر القناطر فوق الهو يس وسمك فرشه كما هو ظاهر من الحرسانة أيضا بنسبة ستة لواحد ولكنه يختلف عن فرش القناطر بعدم وجود أحجار بحانيت فوق الحرسانة .

وللهويس عتبة من الجرانيت مكذلك المنحلات التي تدور بها البوابات من الجرانيت أيضا بدلا من عملها من الحديد كالمعتاد . و بآخرها من الجانبين رأسيا خشب من نوع (Greenheart) وهو من الأخشاب التي لاتتأثر من المياه أو من تغيير وجوده بين المـاء والهواء وهو الخشب الوحيد الذي يزيد ثقله النوعي عن واحد .

ويمر فى حيطان الهويس فتحات لللء والتفريغ وهى مبطنة من الداخل بخرسانة الجرانيت بنسبة أربعة لواحد وسقف المدخل خلف البوابات كذلك جوانب هذه الفتحات من حرسانة الجرانيت أيضا.

وتبين اللوحة نمر (٢٥) قطاعا عرضيا ووجهة لفم الترعة الفؤادية .

وهى الترعة الرئيسية الغربية المعدة لتغذية خياض غرب النيـل ابتداء من أبى شوشة على بعد ١٦ كيلو مترا تقريبا بحرى القناطر — وستكون هذه الترعة معدة لأن تحمل المياه الصيفية فى المستقبل لرى المساحة المترتبة عليها من سوهاج الى ديروط .

وفم الترعة مكون من ست فتحات كل فتحة ستة أمتار وسمك الفرس . و متر في الأجزاء المعرضة لأكبر ضغط ومنسوب الفرش . و ويلاحظ زيادة سمك الفرش عن القناطر وذلك نظرا لأن القنطرة مصممة على فوق توازن . و ومف الحالة التي يكون فيها منسوب النيل عاليا ومنسوب الترعة منحطا في أواخر الفيضان .

وتعمل الموازنات على القناطر بواسطة بوابتين لكل فتحة وارتفاع البوابات ٨ متر فى العيون الواطئة أى كل بوابة ٤ متر والعيون التى تليها ٧ متر والعالية ٢ متر مقسمة على بوابتين متساويتين فى الارتفاع لكل فتحة .

قامت الحكومة قبل طرح العمل في المناقصة بانشاء وبانيها للسكن والتي قسمت الى مبان دائمة ومبان موقتة .

فالمبانى الدائمة عبارة عن مكتب واستراحة ومنازل تكفى للوظفين الذين سيكلفون بمراقبة وتشغيل القناطر بعد نهوها _ فمنها مسكن لمدير الأعمال وآخر لمساعده ثم المهندس الميكانيكي ورئيس المخازن ومساعد المهندس الميكانيكي والكتبة .

وقد استعملت هـذه المبانى لسكن الموظفين الفنيين والمكلفين بمراقبة العمل بالقناطر. وقد تكلفت هذه المبانى حوالى ٣٠ ألف جنيه .

وخلاف هذه المبانى الدائمة قامت الحكومة أيضا بانشاء مستعمرة موقتة من مبانى بالطوب النيّ لسكن باقى الموظفين الفنيين والكتابيين .

ونظرا لبعد نقطة القناطر عن أقرب نقطة بوليس قد أنشأت مصلحة الرى محلا للبوليس وكذلك مكتبا للتلغراف والبوسته والتليفون الخ وقد تكلفت هذه المبانى المؤقتة حوالى ٢٥ ألف جنيه بخلاف ثمن الأرض .

وتشغل مساحة قدرها ٢٥ فدانا بما في ذلك الأرض الفضاء.

ابتداء العمل بمعرفة المقاول.

استلم المقاول العمل فى شهر يونيه سنة ١٩٢٧ وقد أتم الأعمال التمهيدية بسرعة نظرا لتعهده بنهو بناء القبناطر فى ثلاث سنوات تنتهى فى أغسطس سنة ١٩٣٠ .

ويظهر من اللوحة رقم ٢٢ ان المقاول قسم الأراضي التي وضعت تحت تصرفه ومساحتها ٣٨ فدانا الى جملة أقسام (١) و(ب) و (ج) و (د).

فالمساحة (١) هي عبارة عن المثلث الواقع بين السكة الحديد الأميرية من محطة مواصلة الواحات لموقع القناطر والتي أنشئت خصيصا لهذا الغرض ومساحتها ستة أفدنة وقد استعمل المقاول هذه المساحة لوضع الحدائد والآلات الواردة من الخارج كالأوناش والوابورات والطلمبات وكل ما يرد من هذا النوع بطريق السكة الحديدية . و بنى في نفس الوقت ورش الحدادة والنجارة والمخازن للأدوات المستهلكة ومخزن للاسمنت أيضا وعمل به بئر ارتوازي وخزان لتغذية جميع منازل الحكومة والمقاول بمياه الشرب .

وقد وضع المقاول فى المثلث المذكور جملة خطوط سكة حديد لتفريغ المهمات كما هو مبين على اللوحة رقم ٢٢ وهذه الخطوط متصلة بجميع أنحاء العمل وكذلك بالبناء .

والمساحة (ب) وهي ٢٠ فدانا مشغولة بمنازل موظفي المقاول والكانتين .

والمساحة (ج) وهي ٣٤ فــدانا مشغول جزء منها بمبانى موظفى الحكومة وهي المبانى الدائمة والجزء الواقع بين المنازل مشغول بمهمات المقاول الحديدية وهي عبارة عن كميات كبيرة من الستائر الحديدية و بوابات الهويس والكو برى المتحرك .

والمساحة (د) وهي ١١ فدانا يستعملها المقاول لتشوين مهمات البناء من دبش ودقشوم ورمل. ومنها أيضا محل تشغيل الكتل الخرسانة التي توضع أمام وخلف الفرش.

وفى هـذه المساحة أيضا مولد قوى عبارة عن وابورين قوة ٢٠٠ حصان لتوليد الكهرياء لتشغيل جميع ماكينات العمل من طلمبات وكراكات والحبال المعلقـة وكذلك لتوريد المياه وللانارة ... الخ. والمساحة (ه) ومقدارها ٣٧ فدانا مشغول جزء منها وقدره ٣٥ فدانا بالمستعمرة المؤقتة للحكومة والمستشفى والباقى وقدره ١٢ فدانا يشغله المقاول كحوش لتشوين أحجار الدستور الواردة من محاجر العيساوية أو أسوان بطريق النيل.

وقد وضع المقاول رصيفا لتفريغ المراكب فى الموقع المبين على اللوحة رقم ٢٢ والمهمات التى ترد بهذا الطريق وهى الأحجار بكافة أنواعها والرمل والزلط و جزء كبير من الأسمنت والمواد غير المستعملة التى ترد من الخارج .

وعلاوة على المساحة التي أعطيت اليه فى البرالغربى فقد اســـتلم المقاول أيضـــا مساحة قدرها ١٨ فدانا فى البر الشرقى للنيل ممــا يجعل المساحة كلها مائة فدان وواحد .

الآلات والمهمات التي وردها المقاول.

قام المقاول بمجرد استلامه الأمر للبدء في العمل بتوريد الآلات الحديدية اللازمة للقيام بمختاف الأعمال وأهمها :

- (١) أوناش متحركة لرفع أثقال عشرة أطنان.
- (۲) « نحمسة أطنان .
- (٣) مدقات بخارية للستائر الحديدية سواء أكانت من المراكب أم على قضبان سكة حديدية .
 - (٤) طلميات تدار بالكهرباء لنزح المياه مختلفة الأحجام من بوصة ٤ الى بوصة ٢٠ .
 - (٥) طلمبات للحفر في الرمال.
 - (٦) طلمبات تدار بماكينات البترول.
 - (Concrete mixers) خلاطات للخرسانة (۷)
 - (Mortar mixers) خلاطات للونة (۸)
 - (٩) وابورات سكة حديد .
 - (١٠) ماكينات لضغط الهواء.
 - (١١) براميل لخلط الإسمنت اللباني .
 - (١٢) صنادل لنقل الأحجار من العيساوية لموقع العمل .

- (١٣) وابورات بحرجرارة للصنادل.
- (١٤) ماكينات لورشة الحدادة والبرادة والنجارة .
- (١٥) طلمبات لرفع المياه للشرب ولتوزيع الماء على الأعمال الخ

هذه هي الالات المهمة ولكن حصرها كلها يستغرق بيانا طويلا ليس هذا محله .

خط القاعدة الرئيسي.

عمل هـذا الحط الرئيسي (Base line) على جسر النيل الغربي أمام مساكن الحكومة طوله الله عمل هـذا الحط الرئيسي (Base line) على جسر النيل الغربي أمام مساكن الحكومة طوله الله عرفة عمال متدربين من مصلحة المساحة وفي أطرافه والوسط كل مبان مربعة موضوع بداخلها مسامير المقاس الدقيقة _ وهذا الحط نرجع اليه في كل أعمال المقاسات اللازمة رتخطيطها بين البرالشرقي والبر الغربي .

الصواري والحبال المعدنية لنقل المهمات.

ربما تكون هذه أول مرة استعملت فيها هذه الحبال الممدودة بين البرالشرق والبرالغربي في القطر المصرى بالنسبة لطولها . فانى على ما علمت يوجد مثيلها على شواطئ البحر الأحمر في مناجم الفوسفات ولكنها فيما يختص بالطول بين الصوارى أقل بكثير من الموجودة بقناطر نجع حمادى .

تتكون المجموعة من عشرة صوارى ارتفاع كل منها ١٨٢ قدما خمسة فى كل شاطئ وموزعة بالنسبة لمواقعها بحيث تضمن توزيع المهمات على كل نقطة من العمل ــ فثلاثة من هذه الحبال ممدودة فوق كتلة مبانى القنطرة والباقى فوق امتداد الفرش وقوة حمل كل منها خمسة أطنان .

وعلاوة على الصوارى المذكورة فيوجد لكل منها صارى آخر مرتفع قليلا فوق الأرض في أعلاه كشك يشغله العامل المختص. وفي هذا الكشك جميع المفاتيح اللازمة كالمستعمل لعال بلوك السكة الحديدية والتشغيل بواسطة الكهرباء. وطول الحبل الرئيسي ٣٢٠٠ قدم وقطره ١/١٧ بوصة مشدودة من الجانبين بشدادات قوية مدفونة في كتلة كبيرة من الحرسانة.

ويمكن لكل من هـذه الصوارى أن تتحرك حسب الطلب من الجانبين من كل جهة بمقـدار أكثره ٢٥ قدما .

ويوجد خلاف هذا الحبل الرئيسي حبال مختافة الأحجام لشدد وتنزيل الأثقال في المواقع المطلوبة .

عمل السدود للفصل الاول.

كان من المحتم على المقاول لتجفيف قاع النهر فى الفصل الأول الذى كان عازما فيــه على بنــاء الهو يس الملاحى والعشرين فتحة الغربية أى المنحطة الفرش أن يبدأ فى عمل السد بأسرع مايمكن .

فابتدأ فى دق الستائر فى ٧ نوفمبر سنة ١٩٢٧ على أن يتم عمل السد فى ظرف شهرين من الستائر المذكورة ومن الزكائب والأثربة حول الستائر. ولكن انحط النهر بسرعة لم تمكنه من دق الستائر كما أراد فى الضلع القبلى فا كتفى فى هذه الحالة بعمل سد من التراب والزكائب ولكنه استمر فى دق الباقى من على صنادل بحرية فى الجناحين الشرقى والبحرى.

ويبين الشكل رقم (٥٢) قطاع السد الذي عمل ولو أنه أثناء التنفيذ لم يمكن أن يقام السد طبقا للقطاع تماما بسبب انحطاط النهر في الضلع القبلي والاكتفاء بالأثربة بدلا من الستائر والأثربة وعلى اللوحة نمرة (٢٥) موقع السد بالنسبة لعمل الفصل الألوو بجرد أن تم عمل السد في ٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ابتدأ المقاول في نزح المهاه من داخل السد بواسطة ثماني طلمبات .


دق الخوازيق أو الستائر الحديدية الثابتة: (انظر اللوحة نمرة ٢٢)

كانت هذه الستابر أثناء دقها تنحرف عن الاتجاه الرأسي الذي كان يجب أن تأخذه مما دعا الى استعال ستائر خاصة عريضة من أعلى ودقيقة من آخرها من أسفل أو العكس وهذه الشتائر الخاصة كانت تحضر في ورشة القناطر بواسطة قطع ستارتين من الوسط ثم برشمتها بحيث تعطى المقاس المطلوب لاعتدال خط اتجاه الستائر، وكان من الضروري أثناء دق هذه الستائر وضع أخشاب ١٢ في معلى سطح الأرض ووضع الستائر بين هذه الأخشاب حتى لا تنحرف عرف غطيطها .

وكانت كمية الحديد التي صار دقها حول فرش وأجنحة الهويس حوالي ١٥٠٠ طن ثم دقها في مدة ستة أشهر بعضها بالماكينات و بعضها بالأوناش.

بعد أن تم دق جزء كبير مما يلزم للهو يُسَل من هذه الستائر ابتدأ العمل فى دق الخطوط للقناطر كما هو مبين على اللوحة نمسرة ٢٣ بعد أن حفر جزء كبير من الأتربة قبل ذلك

ونظرا لطبيعة الأرض الرملية لم نجد ما يمنع من استعال المياه لسهولة تنزيل الحدائد دأخل الأرض وهذه الطريقة هي المعبرعنها (Water jet) فقد ثبت بالاختبار أن طبيعة الأرض الرملية التي تتفكك



تحت تأثير المياه تعود الى حالتها بمجرد رفع المياه عنها فكانت الستائر أثناء دقها تساعد بواسطة المياه لنزولها . وقد أحضرت ماكينة خاصة لدق الخطين (P) و (P) من هذه الحدائد دفعة واحدة . فالما كينة عبارة عن صاريين يبعد الواحد عن الآخر بالمسافة المقررة بين الخطين وهي . o متر ويمكنها دق الخازوقين دفعة واحدة بواسطة دقاقتين .

حفر الأتربة للا هوسة والقناطر:

اجتهدنا أثناءعلو مياه النهر وقبل اتمام السد أن نرفع كل ما يمكن من الأتربة بواسطة طلمبات الرمل فاستعمل لهذا الغرض طلمبات على صنادل خاصة الى أن تم السد وانحطت المياه وأصبح مستحيلا استعمال هذه الطلمبات لحفر الأتربة خصوصا وأننا كنا في احتياج الى جفاف داخل السد للابتداء في الأعمال الثابتة كدق الستائر واتمام الحفر.

فبمجرد جفاف داخل السد ابتدأ العال بالحفر باليد كالمعتاد داخل منطقة الهويس ثم داخل المنطقة التي كان من معا أن يبني فيها العشرون فتحة من القناطر ولكن لماظهر في شهرما يو سنة ١٩٣٨ أنه أصبح من المستحيل أن يتم عمل الهويس والعشرين فتحة اقتصر الحفر على العشرة العيون الواطئة بعد الهويس مباشرة.

وقد كان أصعب الأجزاء في عملية الحفر المسافة المحصورة بين خطى الخوازيق (P) (Q) (P) والمعبر عنها بكلمة (Cut-off) فان ضيق المسافة بين الخطين جعلت حفرها باليد مستحيلا فالطريقتان اللتان استعملتا هما حفرها بواسطة طلمبات الرمل أو الكتاش وفي كلتا الحالتين وجدنا من الضرورى وضع سنادات (Struts) بين خطى الخوازيق لمنع أعلاها من الانقلاب للداخل .

عمل الكتل الخرسانة:

كان مفروضا عمل هذه الكتل داخل صناديق من الخشب تفك بعد أن يشك الأسمنت ولكن المقاول فضل أن يعمل هـذه الصناديق من الحديد حتى لا تتعرض للتلف بسرعة وهي على جزئين مربوطة بمسامير قلاووظ يمكن فكها بعد نهو مأموريتها .

والمدة المقررة لفك الصناديق من حول الحرسانة على الأقل ٣٦ ساعة وتبق محلها مبللة سبعة أيام ثم ترفع الى محل التخزين ولا يجب استعالها الا بعد شهر من تاريخ عملها بعد أن تكون مغطاة بزكائب مبللة مدة لاتقل عن عشرة أيام و يلاحظ أنها في أثناء التخزين لا توضع على بعضها بل تترك خلايا لمرور الهواء لا تقل من خمسة سنتيمترات عن كل وجهات الكتل.

ويوجد ثقب في كل كتلة يترك لاستعاله بعد ذلك لرفعها بواسطة (Trewis) سواء كان بالأوناش أو بالحبال المدادة لنقطة العمل على القناطر وقد أمكن عمل ١٨٨ كتلة في اليوم بواسطة خلاطتين. مع العلم بأن عمل هذه الكتل كان على فرشة طويلة من الخرسانة سمك ٣٠٠ تكفى لتخزين ما يتم عمله لمدة خمسة أيام .

رمى خرسانة الهويس والعشرة العيون:

خلط الحرسانة اللازمة للهو يس وعيون القناطر عمل بواسطة الأربعة الحلاطات الثابتة وكفاءتها ياردة مكعبة لكل خلاطة وتعمل كل خلاطة نحو ١٥٠مترا مكعبا فى اليوم وقد اضطرر نا فى أغلب الأوقات لتشغيل هذه الحلاطات نحو ١٨ ساعة ليمكن نهو الحرسانة فى الميعاد .

وفى أثناء رمى خرسانة الهويس ولقربه من الخلاطات استعملنا طريقة نزول الخرسانة المخلوطة الى عربات ديكوفيل ثم منها الى عربات أخرى على المنسوب الواطى و بعد ذلك ترمى فى محلها .

وفى بعض الأجزاء وخصوصا فى رمى الخرسانة فى الحوائط حول الهو يس أو أمام وخلف القناطر استعملنا جرادل خاصة يمكن تنزيلها تحت المياه الى المنسوب المقرر ثم تفتح عند وصولها للقاع ..

وعلاوة على استعال الجرادل المربعة لنقل الخرسانة من الخلاطات الى مواقع العمل فقد استعملت جرادل مخروطية الشكل والباب الذى تنزل منه الخلط فى قاع الجردل عبارة عن محروط بارز يرتفع أو ينخفض بواسطة قلاووظ متصل بدائرة فى الجنب وقد وجدنا بالاختبار أن هذا النوع الأخير من الجرادل هوأ حسنها استعالا مع الحبال الممدودة وذلك لنزول الخرسانة تدر يجيا منه وبذلك لا يرتفع عن الأرض دفعة واحدة وتؤثر على الحبال .

وأما الجرادل المربعة والتي يفتح بابها دفعــة واحدة فهذه تسبب انخفاضا وارتفاعا سريعين_ (Sway) في الحبال الممدودة بين الشاطئين .

وقد كانت كمية الخرسانة التي عملت في الهويس وحده من مختلف العينات تقريبا ٢٥ ألف متر مكعب أي أن مكعب وكمية الخرسانة التي وضعت في فرش العيون العشرة حوالي عشرة آلاف متر مكعب أي أن اجمالي ماتم في الفصل الأول ٣٥ ألف متر مكعب تم عملها في المدة بين ١٧ مارس سنة ١٩٩٨ و ١١ يوليه سنة ١٩٧٨ أي ١٢٠ يوما يدخل فيها أيام الجمع والاجازات .

والكمية التي كان يحملها كل جردل من الجرادل المربعة ١,٦٠ متر مكعب من الحرسانة والجرادل المخروطة ١,٦٠ متر مكعب أيضا وحيث ان كمية ما تخلطه الحلاطه هو ياردة مكعبة فكان ولا بد من وضع خلطتين فى الجردل الأول وهذا لاضرر منه لأن المدة التي يعمل فيها هذا لا تزيد عن خمسة دقائق وكان المفروض أن الحبال المدادة يمكنها نقل وتفريغ وإعادة الجردل فى مدةستة دقائق ولكنها فى الفصل الأول نظرا لضرورة وضعها فى محل تمامها وعدم خبرة السائقين الحسبرة الكافية كانت تأخذ لغاية ١٥ دقيقة .

ورمى الخرسانة فى الهويس عملت على ثلاثة طبقات أى أن الطبقة الأولى بسمك متر والاثنين اللتين تليانها كذلك. وكنا نلاحظ دائما أن لحامات الطبقة الثانية تقع فى وسطالمسطح الأول والثالثة كذلك حتى لا يكون هناك لحامات رأسية مستمرة وقبل الابتداء فى رمى الحرسانة اليومية توضع فى آخر ما ينتظر اتمامه فواصل من الحشب وعند رمى الطبقة الثانية يسير تنقير محل هذه الفواصل الرأسية وتنظيف السطح تماما قبل الرمى .

وقد استعملت طرق مختلقة لرمى الحرسانة فى (Cut Off) منها رمى دبش على الناشف ووضع مواسير رأسية ثم عمل تسقيه الأسمنت تحت الضغط ، واستعمل كذلك رميها داخل ماسورة مربعة باستمرار ولكن ظهر أن أحسنها وأضمنها وضع الحرسانة داخل الجرادل وتنزيلها تحت المياه وفتحها عند ما تصل للقاع

وقد تبين لنا أثناء رمى الخرسانة أنه يجرد أن تغطى مساحة خاصة فان مياه الرشح المستمرة تخرج من باطن الأرض فلا تجد لها محلا بسبب وجود الخرسانة فتخرج من تحتها أى الى الجزء غير المغطى بالخرسانة فكان ولا بد من استعال برابخ فخار مفتوحة الوصلات لأخذ المياه الواردة اليها والموجودة بمنطقة رمى الخرسانة الى الطلمبات وهذه البرابخ قطرها ٢٥,٥ متر من البرابخ المستعملة عاديا للرى في الأرياف ثم في أركان الخرسانة المنتهية وضعنا ماسورة رأسية قطرها ٤ بوصة ليمكن ملء كل الخلايا بالأسمنت اللباني .

انتهاء المبانى في الهويس والقناطر:

ابتدأنا فى عمل المبانى فى يوم ١٤ أبريلسنة ١٩٢٨ وكان فى الوقت نفسه جارى اتمام الخرسانة فى الأبحزاء الأخرى أى أرف الخرسانة والمبانى كانت سائرة فى وقت واحد وابتدأنا بوصع أحجار الجرانيت فى مدخل الهويس .

وقد لاحظنا أنه من الضرورى ملء أى خلايا تكون قد حصلت تحت الحرسانة كذلك ملء جميع المواسير والبرابخ التى وضعت تحتما بالأسمنت اللبانى .

وليس هناك في عملية إقامة المبانى مايدعو للاطالة فأحجار الدستوركانت جاهن ومنحوتة في المحاجر ومنمرة لوضعها في المحل المعد لها سواء كانث من حجر الجرانيت أو حجر العيساوية والمبانى من الداخل تعمل في الوقت نفسه مع ملاحظة أن الدروندات الحديد لبغال القناطر وضعت بعد أن تم بناء وتجهيز المحلات اللازمة لها .

ووجهات الهويس والبغال كلها مبنية من نوع موزايك والعقود من الحجر المنحوت كذلك والجهات البغال سواء كان في الهويس أو القناطر ،

وقد ارتفعت مياه الفيضان لدرجة حتمت علينا قطع السد فى يوم٢٣ يوليه سنة ١٩٢٨ عندما ورضل منسوب النهر الى ٢٠٠٠ م وقد تم قبل ذلك رفع جميع الآلات الداخلة فى السد من أوناش وقطم النهر مياه .

واللوحة نمرة ٧٧ تبين طريقة المحافظة على ماتم .

الباب السابع

الخزانات والسلود

نظرا الى أن تغيير التصرف الطبيعى لأى نهر فى مختلف الفصول لا يطابق تماما احتياجات الزراعة ، فبينا نجده زائدا عن الحاجة إبان الفيضان فتذهب الزيادة سدى لعدم البتركن من استعالها فاذا به أقل من الحاجة وقت التحاريق ، فكر المهندسون من قديم الزمان فى تخزين الزائد للانتفاع به وقت الحاجة وكان قدماء المصريين أول من طبق هذه الفكرة على نهرهم العظيم بتخزين مياه فيضان النيل فى بحيرة موريس لدرء خظر الفيضان عن أراضى الصعيد التي أقاموا لها جسورا طولية تفصلها عن المجرى ، وللانتفاع بعد مرور الفيضان بالزيادة المخرونة يضيفونها الى تصرف التحاريق لرى بعض المزروعات فى الوجه البحرى .

وأول مسألة هندسية تعرض للقائمين بأمر تخزين مياه الأنهر هي قياس التصرف الطبيعي في مختلف الفصول والسنين وتحليل ما تتحمله المياه من الطمى في فترة الفيضان والفترة التي تعقبها مباشرة لمعرفة ما يمكن خزنه من المياه التي يجب ألا تحوى كمية كبيرة من الطمى الذي يرسب على قاع الحزان وجوانبه فيقلل سعته تدريجيا .

وليس قياس التصرف الطبيعى والزائد منه عن حاجة الزراعة بكاف لتقدير كمية ما يجب تخزينه اذ أن المياه عند تخزينها تتعرض لحسارتين كبيرتين الأولى التبخر والثانية التسرب ، فكل سطح مائى مها قلت سعته يفقد دائمًا بالتبخر كمية من مياهه وهذه الكمية تتغير تبعا لحرارة الجو وحركة الهواء ومقدار الرطوبة ، أما التسرب فيبلغ أقصاه فى بداية استعال الخزان ثم يقل تدريجيا كلما سد الطمى الذى تحمله المياه مسام شواطىء حوض التخزين فيجب تقدير هذه الحسائر واضافتها على سعة الخزان كما يجب مراعاة الفاقد فى الطريق بين موقع الخزان وموقع الانتفاع .

والمسألة الهندسية الثانية هي انتخاب موقع حوض التخزين ، وأحسن المواقع ما أمكن تخزين المياه أمامه ببناء سد قليل الكلفة وكانت جوانب الحوض أقرب ما تكون الى الرأسية حتى لا تزيد خسارة المياه بالتبخر بسبب زيادة المسطح كلما ارتفع المنسوب .

واذا تم اختيار الموقع بعد معاينات مبدئية وجب عمل مساحة دقيقة وخريطة كمنتور لجميع الحوض مع بيان نوع الأرض ونوع الزراءة وعدد المنازل والسكان على جانبيه تمهيدا لتقدير التعويض اللازم دفعه بسبب غرق تلك الأراضي عند استعال الحوض للتخزين

والمسألة الثالثة هي انتخاب موقع السد ، وأحسن المواقع خصوصا للسدود العالية ما كان قاعه وجوانبه صخرية وماكان بالقرب من محاجر صخرية يمكن استعالها في البناء ، واذاتم انتخاب الموقع مبدئيا يجب عمل مساحة طبوغرافية دقيقة وجس القاع بواسطة آلات السبر المختلفة داخل طبقة الصخر المفتتة حتى تصل الى الطبقة الصلدة لعمل حريطة تبين طبيعة الأرض وانحدار طبقاتها وقوة مقاومتها ودرجة مناعتها في مرور المياه تحت الضغط .

والمسألة الرابعة هي مجرى التصريف خلف السد الذي يجب أن يكون قادرا على تصريف مياه أقصى فيضان و يجب أن يكون قاعه مكونا من مواد لاتتآكل من تأثير مرور المياه خلال فتحات السد بسرعة كبيرة والا وجب أن يبنى خلف السد فرش أصم يختلف قطاعه باختلاف قوة مقاومة الأرض نفسها .

الســدود:

السد حاجزيقام على مجرى لا يقاف جريان المياه وحفظها أمامه ويمكن تقسسيمه بحسب نوع المواد التي يبني بها الى أربعة أقسام :

- (أولا) السدود الخشبية.
- (ثانيا) السدود الترابية.
- (ثالث) السدود الصخرية.
 - (رابعا) السدود البنائية .

أولا — تستعمل السدود الخشبية فى البـلاد الكثيفة الغابات وفى الحالات التى يكون فرق التوازن على السدقليلا لا يتجاوز ستة أمتار أو سبعة ، و بمـا أن الخشب سريع العطب اذا كان تارة فى المـاء وأخرى معرضا للهواء فان السدود الخشبية لا تستعمل عادة الا بصفة وقتية .

ثانياً _ أما السدود الترابية فتستعمل فى المواقع التى لا يمكن استعال السدود البنائية فيها بأن يكون قاع المجرى غير صخرى أو أن يكون صخريا ولا يوجد بجوار الموقع محاجر صخرية للبناء ويمكن بناء هذه السدود فى المجارى الغرينية التكوين .

وأهم ما تجب مراعاته هو أن يبنى السد على أرض لا تخترقها المياه حتى لا تمر هذه تحت السد. ولا توجد قاعدة ثابتة لحساب قطاع السد الترابى اذ أن ذلك يختلف باختلاف نوع المواد التي يتكوّن منها . وكل ما يمكن أن يعتبر كقاعدة هو أن يكون الميل الأمامى أكبر من الخلفى فيعمل الأمامى منها . وكل ما يمكن أن يعتبر كقاعدة هو أن يكون الميل الأمامى أكبر من الخلفى من ٢ : ١ الى ٥ : ٢ أما عرض القمة فيكون عادة . ورع م اذاكان الارتفاع حوالى ٥,٠٠٠ م وما بين ٥,٠٠٠ م و ١٠,٠٠٠ م اذا زاد الارتفاع عن ذلك .

وأضعف مكان فى كل سد هو السطح السفلى للسد الملاصق لقاع المجرى اذ أن المياه تحت ضغط ارتفاعها الأمامى تسعى للرور عند ذلك المستوى فيجب العناية بمنع التسرب منه و يكون ذلك ببناء حائط ينزل الى عمق كبير فى القاع أو بدق صف أو صفين من الستائر الحديدية بأقصى طول ممكن فى القاع .

وتؤخذ الأتربة اللازمة للسد من مساطيح المجرى وتنقل اليه إما باليد أو بالمراكب أو على عربات صغيرة تمر فوق قضبان حديدية (ديكوفيل) تجرها الحيل أو الوابورات ، وإما على أسلاك هوائية (كالطريقة التي اتبعت في نقل المهمات لقناطر نجع حمادي).

و يجب منع تسرب المياه خلال السد نفسه فتنتخب لذلك المواد التي يعمل منها بشرط أن تكون متجانسة ونظيفة وتدق جيدا بعد ذلك ، وإذا كان فرق التوازن على السد كبيرا يمكن منع التسرب إما ببناء حائط داخل السد أو بوضع طبقة صامتة على ميوله ، و يعمل الحائط من الخرسانة أو البناء أو الخشب أو الحديد يوضع داخل السد إما في وسط القطاع أو بالقرب مر الواجهة الأمامية و يكون انشاؤه باحدى الطرق السابق شرحها في الباب الخامس وتعمل الطبقة الصامتة بوضع ألواح خشبية معشقة على الميل الأمامي أو ستائر حديدية تعلوها طبقة من الخرسانة وتعمل أيضا من طبقة من الأسمنت أو الأسفلت .

وعلى أى حال يجب وقاية ميول السد الترابية من تأثير الأمواج وذلك اما بتكسيتها بالحجر أو بزراعة حشائش فيها أو نباتات واما بتغطيتها بالبوص أو بحطب الذرة أو قش الأرز .

السدود الترابية المقامة في نهاية فرعى رشيد ودمياط:

يقام سنويا سد من التراب في كل من فرعى النيل على مسافة ٢٠ الى ٤٠ كيلومترا من البحر الأبيض لأجل منع المياه المالحة من الدخول لمسافة طويلة في المجرى وتلويثه وللتمكن من تخزين مياه الرشح التي تتسرب من الأراضي الزراعية الى المجريين للانتفاع بها في الري عند اشتداد التحاريق ولرفع منسوب المياه لتسهيل الملاحة .

و يحفظ أمام سد رشيد على منسوب يتراوح بين (١,٨٠)م و (٢,٠٠)م و ين (١,٥٠)م و (١,٦٠)م فى فرع دمياط فوق سطح المالح ويتكون أمام كل منهما خزان تنتفع منه الأراضى المجاورة للرى إما بآلات رافعة خصوصية أو بطلمبات الحكومة المقامة عنسد العطف وإما بالراحة فتدخل المياه فى ترع قناطر أفمامها أمام السدين وتغذى المناطق الهجرية الواقعة خلفهما ويحدث

أن تكون هذه الترع هي نفس الترع العادية التي تتغذى من المياه الواصلة لها من أمام القناطر الخيرية كما هي الحال في ترعة الرشيدية في مديرية البحيرة فيوضع سد من التراب في مجرى الترعة كحد فاصل بين المياهين وتفتح قنطرة فم اضافى تأخذ أمام سد ادفينا على فرع رشيد لتغذية الحبس النهابى بين سد الترعة ونهايتها من المياه المخرونة.

ويبدأ العمل في انشاء السدين عادة في ديسمبرويتم قفلهما في أواخر فبرايرأو أوائل مارس ـ وتختلف هـذه التواريخ باختلاف تصرف النهر الطبيعي ويبنى حسابها على قاعدة قفلها قبل التاريخ الذي يقابل تفريغ خزان أصوان أى التاريخ الذي يجب ألا تمربعده قطرة من مياه النهر الى البحر. وحيث إنالوقت الذي تستفرقه المياه في السيربين أصوان والبحر في فبرايرومارس يتراوح بين ١٥ و١٦ يوما فيكتفى بجعل تاريخ قفل السد ١٢ يوما بعد تاريخ بدء تفريغ خران أصوان .

وتعمل قطاءات على النيل فى شهر أكتو بر من كل سنة بجوار دمياط وادفينا لانتخاب القطاع الأكثر صلاحية لانشاءالسدين ثم يعطى العمل للقاولين، ويوضع فىالعقد شرط يحتم على المقاول انهاء السد الأصلى قبل مدة ٧٠ يوما من تاريخ الأمر بالبدء .

وصف سد ادفينا:


يتكوّن السد من ثلاثة أجزاء (أنظر الشكل نمرة ٥٠).

أولا _ السد الرئيسي ١ ب ، جد.

ثانيــا ـــ الفتحة الوسطى أو فتحة التصريف ب ج .

ثالث _ الفاتحة الجانبية أو التحويلة .

يبتدئ المقاول بحفــر أتربة مر . _ أمام وخلف السد ثم ينقلها بالمراكب ويلقيها في قاع النهر في النهر في المسافة ما بين ١ كل د فاذا ارتفعت الى منسوب ٤ أو ٥ متر تحت منسوب المياه تدق فيها عروق تربط ببعضها ربطا جيدا بكرات مائلة ومدادات أفقية على شكل مقصات بين الواحدة والأخرى نحو مترين لتكوير فيكل خشبي يغطى سطحه بألواح من الخشب يوضع فوقها خط أو خطان حديديان لمرور ديكوفيل تنقل بواسطته الأتربة لمعاونة المراكب فىالردم ، ويعمّل فىالوقت نفسه في فتحة التصريف هيكل خشبي آخر أقوى من هيكل السد الرئيسي ويحمل هذا الهيكل خطين من الديكوفيل وتملأ الفتحة بالزكائب المملوءة بالأتربة على شكل هدار تمر فوقه المياه للتخفيف عن السد أثناء ردمه ، ولا تقفل هذه الفتحة الاعند الانتهاء من ردم السد الرئيسي وتعمل الفتحة الجانبية المسهاة بالتعويلة في قناة بعرض . ع مترا يكون قد سبق تطهـيرها بالكراكات في ساحل الغربيـة ويعمل لها هيكل خشبي متين على شكل كو برى وتلقى فيها الأحجار الى منسوب ٢٠٢٠ م .



ويستمر القاء الأتربة في السد الرئيسي الى أن تصل الى منسوب (١,٥٠) م على الأقل ويصبح قطاعه كافية لتحمل ضغط المياه الأمامية وتستمر هذه مارة من فتحة التصريف ومن التحويلة ثم تصرف كمية إضافية من المياه تتراوح بين ٨ و ١٢ مليون متر مكمب من القناطر الخيرية في ظرف يومين أو ثلاثة لتتمكن من طرد المياه المالحة التي تكون قد دخلت في الحجرى الى أمام السد ، فاذا تكافأ منسوب الأمام مع تقلبات المد والجزر في البحر وقل التصرف في مجرى النيل نفسه بقفل القناطر الخيرية وجب سد فتحة التصرف بسرعة بواسطة زكائب وأتربة وترك المياه الزائدة تمر فوق السد المجرى الجانبي فقط الذي يعسمل حساب قطاعه على قاعدة تمكنه من صرف ١ مليون الى ٢ مليون متر مكمب في اليوم ثم تسد التحويلة إما بواسطة أتربة عادية اذا كان تغيير التصرف الوارد للسد بطيئا لا يخشى معه دخول المياه المالحة الى الأمام وإما بواسطة الزكائب بين العروق و بسرعة جدا ، وهكذا يتم قفل السد تماما .

ولا تقتصر فائدة التحويلة على تصريف المياه قبل السد النهائى نقط بل ان وجودها ضرورى للتمكن من تصريف المياه الزائدة التي لا تتمكن الترع والآلات الرافعة من استعالها بعد قفل السد والتي تنشأ مثلا من هطول الأمطار الغزيرة فى غير أوانها فى مصر الوسطى أو فى الوجه البحرى مما يضطر رجال الرى لتخفيض التصرف فى الترع الرئيسية وتحويل الزائد الى فرعى رشيد ودمياط ، فان حصل ذلك وكان منسوب المياه أمام السدين قد وصل الى أقصاه فلامندوحة من تصريف الزائد من التحويلة والا زاد الضغط على السد وقطعه فتضيع بذلك المياه التي تكون قد خزنت أمامه والتي تحتاج اليها الأراضي السفلي أشد الاحتياج ولكان من الصعب جدا إعادة سد القطع الذي يحصل فى المدة الباقية من أشهر التحاريق .

وتغطى الأجزاء المعرضة للانكشاف بتغيير المنسوب الأمامى أو الخلفى من تأثير الرياح وخلافه بقش الأرز أو بالحلف وتثبت بحطب القطن (وتبين اللوحة نمرة ٢٨ رسما لسد أدفينا) . .

جرت العادة فى السنين الماضية أن يبتدأ بقفل سد دمياط أولا و يترك التصرف الزائد أمام القناطر يمر فى فرع رشيد الى أن يتكافأ الايراد الواصل للقناطر مع احتياجات الزراعة فيقفل سد رشيد . الا أنه نظرا الى أن هذا السد الأخير هو الأكبر ونظرا لصعوبة سد فتحته الوسطى لوقوع تاريخ قفلها عادة مع الأنواء البحرية والرياح الشديدة تقرر الآن البدء بقفل سد رشيد .

و يقطع السدان عند حلول الفيضان بعد أن تترك المياه تتجمع ، أما سد أدفينا الى منسوب (٠٠٥٠) م وأمام سد فارسكور (دمياط) الى (١,٩٠) م تقريبا لضمان وجود الضغط الكافى الذى يسمح باكتساح أقصى جزء ممكن منهما ، وقد اختلف تاريخ القطع فى العشر السنوات الأخيرة ما بين ٢٨ يوليه و ١٢ أغسطس .

فاذا وصل منسوب الأمام في سد أدفينا الى حوالى (٢,٥٠) م تظهر عيون مائية في الخلف فوق سطح المياه فتعمل خمسة أو ستة قطوع موزعة على جميع طوله حتى يسهل بذلك توزيع قوة الاكتساح . اذ أنه لو عمل قطع واحد في السد لمرت جميع المياه منه بسرعة ولنحرت في القاع لدرجة تجعل الحبس كله غير لائق لوضع السد في السنة التالية .

واذا مرت المياه فى السد اقتلعت بعض العروق فتطفو هـذه على السطح وتلتقطها مراكب خصوصية لاستعالها فى السنة التالية ، أما العروق التى لا يقوى التيار على اقتلاعها فانها تنزع بواسطة كراكة حتى يصبح مكان السد آمنا وصالحا لللاحة .

وتقدر نفقات سد أدفينا سنو يا بنحو ٢٠٫٠٠٠ جنيه وسد دمياط بـ ٢٠٫٠٠٠ جنيه (اذا صرفنا النظر عن التكاليف في مدة الحرب التي وصلت الى ما فوق الخمسين ألف جنيه للسدين).

هذا وإنه فى سنة ١٩٠٦ وسنة ١٩١٨ لم يعمل السدان نظرا الى زيادة التصرف الطبيعى للنيل عن الاحتياجات الزراعية زيادة سمحت بمرور كميات وافرة من المياه الى البحر طول مدة التحار بق.

ثالثا ـ السدود الصخرية:

تتكوّن السدود الصخرية من حاجز من الحجارة أو الصيخور يوضع فى المجرى وتغطى واجهته بطبقة صهاء فتقاوم الصخور ضغط الماء وتمنع الطبقة الأمامية تسربها .

ويتكوّن الجزء الصخرى من قطع من الصخور أو الحجارة بأحجام مختلفة تلقى فى المجرى و يكون قطاعه كافيا لأنب يقاوم ثقل الصخور واحتكاكها ببعضها ضغط المياه فلا تقوى هذه على كسره أو تحريكه .

وتعمل الطبقة الصاء من الخشب أو الحديد أو الخرسانة أو التراب ، وقد استعمل التراب أخيرا في أغلب ما عمل من هذا النوع من السدود وتعمل الطبقة الترابية بسمك . . ٣,٠٠ م في القمة ثم تزداد تدريجيا الى أن تصل الى أقصى سمكها عند القاع فبينا يكون ميل الحاجز الصحرى ١ : ١ يكون ميل التراب من ٣ : ١ الى ٥ : ١ .

رابعا - السدود البنائية:

تحسب مقاومة السدود البنائية على اعتبار ثقل المواد المكونة لها وعلى قوة النلاصق بين بخرئياتها ، ويمكن اعتبارها كأنها مكونة من عدة مجموعات بنائية لكل مجموعة من الوزن ما يمنع ضغط المساحة من كسحها وبين جزئياتهامن التلاصق ما يمنع الزلاقها ، فبينا قوة التلاصق في السدود الترابية تكاد تكون معدوومة إذا بها ضعيفة في السدود الصخرية ويعتمد عليها كل الاعتماد في السدود البنائية .

وليس بكاف فى السدود البنائية حساب و زن المواد التى تستعمل فى البناء بل يجب مراعاة شكل بناء هذه المواد ، وخصوصا طريقة تلاصفها لمقاومة الضغط على مجموع البناء ذلك الضغط الذى يسعى لكسح السد أو رفعه أو انزلاقه .

وتبنى السدود الصغيرة إما بحجارة ضخمة أو صغيرة يربطها ببعضها أى نوع من المونة المائية أو الأسمنت واما من الحرسانة، وكل ما يجب مراءاته أن تكون المونة كافية لتجعل تلاصق مواد البناء تاما على قدر الامكان، وتبنى السدود الكبيرة بواجهات من الصخر المنحوت محكمة البناء حتى يمتنع تسرب المياه بقدر الامكان بين عراميسها ومن حجارة ضخمة فى الجسم توضع بشكل يمتنع معه وجود لحامات أفقية وتكون كل قطعة من الحجر محاطة بالمونة وملاصقة لما جاورها.

ويحسن دائما بناء الجسم بأحجار ضخمة غير منحوتة حتى تكون العراميس غير منتظمة ، فاذا ملئت هــذه بالمونة أو بالأسمنت جيدا زادت مناعة البناء لتسرب المياه ، بيد أن الحجارة المنحوتة تقضى بوجود عراميس منتظمة ومستوية يسهل تسرب المياه خلالها .

وتنتخب الحجارة اللازمة لبناء الجسم من صخور جيدة النوع ويختلف وزن كل منها ما بين طن واحد و ١٥ طنا وتنقل الى محل العمل بونشات ثم يزال ماحولها من الأجزاء المفتتة وتوضع في مكانها فوق طبقة من المونة وترفع عند اللزوم مرة أو أكثر للتأكد من أنها ترتكز تماما في جميع أجزاء سطحها الأسفل على المونة و يراعى دائما عدم التصاق أى قطعة من الحجر بما جاورها بل يجب أن تحاط كل قطعة على حدة بالمونة .

وحيث إن وزن هذه السدود كبير فيحسن دا عما أن تبنى على أساس من الصعفر الأصم ألا فى الحالات الاستثنائية التى تكون فيها طبقة الصحفر الأصم كبيرة الغور جدا فلا مندوحة من تأسيس الحالات الاستثنائية من الطمى الأصم أو الرمل مع توسيع القاعدة وتأسيسها على ستائر حديدية .

فاذا أمكر المفتنة أولا وإجراء على الصخر الأصم وجب رفع جميع طبقات الصخر المفتنة أولا وإجراء عملية البناء على الناشف ، وإذا ظهر في الطبقة الصاء بعض الشروخ أو العروق الضعيفة وجب تنظيفها وازالة مابها الى عمق كبير و بناء الفجوات جيدا ، و يجب مراءاة التأسيس على مستويات أفقية وتنقير الصخر حتى يكون سطحه خشنا فتقوى الرابطة بينه و بين ما يبني فوقه .

ولقد اتفق المهندسون عمليا على أن يكون القطاع العرضي للسدود البنائية يشكل مثلث واجهته الأمامية رأسية تقريبا أو بارزة للائمام على الخط الرأسي بميل ١ الى ٢٠ وأن تكون واجهته الخلفية بميل ٢ الى ٣٠ وأو ١ الى ٢ وتراعى القوتان الرئيسيتان الآتيتان في حساب هذا القطاع .

- (١) الضغط الرأس أى و زن كل جزء من الخزان على القاعدة أو على مستوى أفتى منه
 - (٢) الضغط الأفق أو ضغط المياه من الامام الى الخلف.

و يجبأن تقع محصلة هاتين القوتين فى الثلث الوسط على كل مستوى أفتى من ارتفاع الخزان باعتبار الخزان مرة فارغا وأخرى مملوء .

وتراعى أيضا في الحساب قوى ثانوية أخرى وهي :

(٣) الرفع الى أعلى – بما انه من المستحيل أن يبنى خزان مناعته تامة لتسرب المياه فيجب فرض مرور المياه في العراميس في مستويات أفقية من الامام الى الخلف ، وان هذه المياه ترفع البناء الى أعلى بقوة ضغطها الذى تكتسبه من فرق منسو بها في الامام والمستوى الذى تعمل فيه ، وان هذا الرفع يبلغ اقصاه عند الواجهة الامامية ويتلاشى تماما عند الواجهة الخلفية . ولقد اتفق الثقاة من المهندسين على اعتبار هذا الرفع معادلا لخمسين في المائة من ارتفاع المياه فوق المستوى الذى تحسب فيه ويل البعض الآخر أخذا بأقصى الحيطة على اعتباره معادلا لثاثى هذا الارتفاع كما يقرر غيرهم ان لا داعى لمراعاة هـذا الرفع في الحساب اذا أمكن سـد الفوارغ في مبانى الخزان بطريقة صب الأسمنت اللباني تحت الضغط ، غير اننا نرى أخذا بالحيطة ولعدم التأكد من سـد الفوارغ تماما أن يعتبر الرفع معادلا لخمسين في المائة من ارتفاع المياه .

(٤) القوى الداخلية بيما أن المبانى تعمل فى ظروف مختلفة من حيث الحرارة والرطوبة فلا بد من وجود قوى داخلية فيها ، فالمبانى التى تعمل فى الصيف حيث الحرارة الجوية تبلغ أقصاها وحيث تكون جميع المواد بلغت أقصى درجات التمدد الطبيعى لابد وأن تنكمش فى الشـتاء فتحدث قوى داخلية ، كما ان حرارة الجوفى النهار تعمل على تمدد المواد التى تنكمش فى الليل ، ويحدث أحيانا أن تكون احدى الواجهة من معرضة لحرارة الشمس فى الصباح ، بينما الأخرى فى الظل ثم تنعكس الآية فى النصف الثانى من النهار .

تحدث جميع هذه التقلبات حركات صغيرة جدا فى المبانى بسبب التمدد والانكاش فتنشأ عنها شروخ صغيرة تسمل تسرب المياه ، ولذلك وجب زيادة سمك المبانى عما يلزم نظريا لاتقاء نتائج هذه التقلبات

و يجب لعمل حساب السد معرفة درجة تحل الأساس الصيخرى الذي يبني عليه. و بما أن هذه الدرجة تختلف كثيرا باختلاف نوع الصيخر فقد جرت العادة أن تعمل قبل البناء بعض تجارب لمعرفة درجة تفتت صخر الأساس والصيخر الذي يبني منه السد نفسه، على أن قيمة هذه التجارب نسبية اذ أنها تعمل على قطعة صغيرة من الصيخر متجانسة التكوين يمكنها أن تتمدد جانبيا تحت ضغط آلة الكبس بينما الصيخر داخل البناء ليست لديه هذه الحرية في الحركة الجانبية لتلاصقه فيما حوله ، وتبلغ درجة التفتت في الصيخور القوية كالجرانيت نحو ٠٠٠ كيلو جرام على السنتيمتر المربع، و بما أنه يجب اعتبار عامل كبير للاً من فيجب ألا تزيد درجة الضغط في الحساب عن ٢٠ كيلو جرام على السنتيمتر المربع .

⁽۱) لقد بلغت أقصى قيمة الضغط فى سد أصوان الأول ٥ كيلوجرام على السنتيمتر المربع وفىالسد عند تعليته الأولى ٧ كيلو جرام وعمل الحساب فى التعلية الثانية على أن يكون أقصى الضغط ١٢ كيلوجراما على السنتيمتر المربع .

السد البنائي ونحزان أصوان:

مرت قرون عديدة على مصر بعد حكم الفراعنة لم يفكر أهلها في تخزين مياه الفيضان إلى أن أتاح الله أن يتولى حكمها ساكن الجنان عهد على باشا فقرر بنافذ رأيه إحياء فكرة التخزين وكلف المهندس الفرنسي لينان بك أن يبحث عن مكان صالح لتخزين مياه الفيضان ففكر في اعادة خزان بحيرة مور بس الا أن كثرة النفقات واقتصار النفع على الوجه البحري وخطر الرشح على أراضي الفيوم منعته من تنفيذ فكرته واقترح انشاء خزانات مكونة من حياض واسعة تحيطها جسور عالية يكون ارتفاع المياه فيها فكرته واقترح انشاء خذه بهذه وتغطى مساحات تساوى خمس الأراضي المطلوب ريها ، غير أنه نظرا لضرورة انشاء هذه الخزانات على أراض زراعية اكتفى ساكن الجنان عهد على باشا أن ينشي واحدا منها في سياحة مساحتها مرد ، ، ، ، و فدان بمديرية البحيرة يطلق عليها الى الآن اسم الخزان ملاصقة للترعة المحمودية .

وفى سنة ١٨٦٧ اقترح سير صموئيل بيكر انشاء خزات عند أصوان ثم توالت الاقتراحات على الحكومة بانشاء خزانات فى بحيرة موريس ووادى الريان واقامة سد عند جبل السلسلة الواقع على مسافة ٧٠ كيلومترا من أصوان فقررت وزارة الأشغال فى سنة ١٨٩٠ درس هذه الاقتراحات وكلفت مستر و يلكوكس (الآن سير وليم و يلكوكس) بذلك فقام بمعاونة رهط من المهندسين البريطانيين والمصريين بهذه الدراسة وقدم تقريرا عن ذلك فى نهاية سنة ١٨٩٣ .

قدم سير وليم و يلكوكس عشرة اقتراحات يمكن تبويبها كالآتى :

سعة الخزان مليون متر مكعب	ارتفاع ألميا. بالمتر	موقع السد أو الخزان		
١٨٠٠	Y Y	کلابشة		
404.	Y 0	(٢) كلابشة		
770.	Y 0	(٣) قبلي معبد قصر أنس الوجود		
* • \ •	Y A	» » » (٤)		
٩.,	1 4	(٥) شلال أصوان شلال		
77	Y 0	» (٦)		
***	۲۸			
744.	۲.	(٨) جبل السلسلة		
401.	Y £	» (1)		
\ * * *	٣	(۱۰) وادی الریان		

مفضلا الاقتراح السابع الذي يقضي ببناء ســـد عند شلال أصوان يكون ارتفاع الميـــاه أمامه ٢٨ مترا .

فعرض هذا التقرير على لجنة عالمية مكونة من سير بنجامن بيكر الانكليزى والمسيو بوليه الفرنسى والسنيور توريشيلي الايطالي فقرروا أولا رفض مشروع وادى الريان لأنه يستلزم حفر ترع ضخمة جدا لتوصيل مياه الفيضان الى الوادى ثم صرفها بعد مروره الى الجبرى ولأنه يلزم لملئه الى المنسوب الذى يمكن بعده من الانتفاع بالماء مدة لا تقل عن عشر سنوات ولأنهم توقعوا الضرر لأراضى مديرية الفيوم من رشيح مياه الخزان ولاقتصار فائدته على أراضي الوجه البحرى وقرروا التوصية باقامة سد على النيل واستعال المجرى نفسه للتخزين ، على أن يكون السد بفتحات قطاعها كاف لمرور مياه أكبر الفيضانات ونصحوا الحكومة ألا تقيم سدا صامتا بفتحة جانبية واحدة خشية رسوب الطمى أمام السد .

ولما استعرضوا المواقع المقترحة لاقامة هـذا السدرفضوها جميعا الاشلال أصوان، لأن قاع النهر عندكلابشة عميق جدا وعرضه قليل لا يكفى بعد اقامة السـد عنده لمرور مياه الفيضان ولأن الجرانيت عند قصر أنس الوجودكثير التشـقق ولأن الصخر عند جبل السلسـلة من النوع الردئ تتخلله طبقات من الطفل لا تقوى على ضغط المياه بعد حجزها .

وقرروا الموافقة على رأى سير وليم و يلكوكس ببناء السد عند شلال أصوان لأن قاع النهر هناك مكتون من الجرانيت الصلد وعرض المجرى واسع يسمح بايجاد العدد الكافى من الفتحات فى السد لمرور مياه الفيضان دون أن تبلغ سرعتها حداكبيرا وعمقه قليل مما يدعو الى سمولة الانشاء ، غير أنهم قرروا ألا يزيد ارتفاع السد عن ٣٥ مترا وأن يكون أقصى حد للحجز ٢٥ مترا بما يجعل سعة الخزان مرور مليون متر مكعب ومنسوب المياه أمامه (١١٥) مترا .

يتكون شلال أصوان من جملة مساقط مائية تبتدئ عند قصر أنس الوجود وتنتهى عند بلدة أصوان على بعد خمسة كيلو مترات ويبلغ الفرق فى منسوب المياه فى الصيف بين هذين الموقعين خمسة أمتار الا أن الانحدار غير منتظم اذ يبلغ فرق المنسوب بين نقطة واقعة على بعد مائة متر أمام السد ونقطة أخى على بعد مائة متر خلفه ثلاثة أمتار.

ويشتمل مجرى النيل عند الشلال على جزائر صخرية تتخللها أفرع متعددة ومختلفة العمق وتتكوّن جميعها من صخور صلدة من السينيت والدوريت مشققة السطح الى أعماق متفاوتة .

و يتراوح متوسط منسوب قاع النهر بين (٨٥) مترا و (٩٥) مترا اذا قطعنا النظر عن منسوب الجزائر ومنسوب قاع هذه الأفرع المتعددة. ويبلغ متوسط منسوب الفيضان (٥٠،٥٠) متر ومتوسط منسوب التحاريق (٨٥،٥٠) متر.

وكانت تفاصيل السد المهمة كالآتى:

مــــةرا ۲۰۶۰	منسوب الجحز في الأمام
	أدنى منسوب الخلف الخلف
۲۰,۰۰	أقصى الجيز
1.4,	منسوب الطريق قوق السد الطريق قوق السد
	منسوب قمة الدروة قمة الدروة
۷٠,٠٠	منسوب أوطأ نقطة في أوطأ جزء من الفرش
٤٠	أقصى ارتفاع للبناء

ولقد حفرت عند الشاطئ الأيسر قناة لللاحة بطول ٢٠٠٠ متر تقريبا وقسم فرق المنسوب الذي هو ٢٠ مترا بين الأمام والخلف بواسطة أربعة أهوسة عرضها ٥٠,٠ متر وطول كل منها ٢٠٠٠ متر.

وجعلت مناسيب فرش كلواحد منها أوطأ من الآخر بستة أمتار الا الأخير ، غير أنه بالنظر الى التغيير الكبير في مناسيب الأمام ما بين منسوب تمام ملء الخزان ومنسوب تمام تفريغه والى التغيير أيضا في مناسيب الخلف و بما أنه كان يجب مراعاة مرور المراكب داخل الأهوسة في جميع حالات التغيير في مناسيب الخزان عمل فرش الهويس الأعلى على منسوب (٠٠،٥) متر أعنى ١٩٥٠ متر أوطأ من منسوب الطريق فوق السد نفسه ، ووضع تصميم خاص لبوابات الأهوسة التي عملت ارتفاعاتها ١٨ متر و ١٤ متر و ١١ متر و ٨ متر على التتابع وكانت طريقة تشغيلها أن تتحرك البوابة داخل فتحة في حائط الهويس حتى تترك جميع عرض الهويس لللاحة .

ولقد حسبت أسماك المبانى بشرط ألا يتعدى الضغط فى أى نقطة o كيلو جرام على السنتيمتر المربع وعمل القطاع كالمبين على اللوحة نمرة (٣٩) .

ابتدئ العمل بتجفيف القاع على أجزاء بأن عملت سدود وقتية من الاحجار والرمل على مجارى الأفرع الداخلة ضمن الجزء المراد تجفيفه لايصال الجزائر ببعضها ثم نزحت المياه بالطلمبات وأزيلت الصخور المفتنة حتى وصل الحفر الى الطبقة الصخرية الصلدة التى اعتبرت قادرة من جهة المتانة على تحمل البناء، ثم ابتدئ فى البناء بقطع ضخمة من الجرانيت غير المنحوت وعملت القصتان الأوليتان بمونة ٢ رمل الى ١ أسمنت الا الواجهة الأمامية فانها عملت بمونة ٢ الى ١ وبنيت من الجرانيت المنحوت نحتا غير تام وكسيت داخل الفتحات بالجرانيت المنحوت تماما الا فى ثلاتين فتحة من الواطئة فانها صفحت بحديد من الظهر بسحك ٣٥ ملليمترا لتوقى التآكل الذي يتسبب من سرعة المياه أثناء الفيضان والتي تبلغ فى الفيضانات المتوسطة خمسة أمتار في الثانية وفى الفيضانات العالية جدا حوالى سبعة أمتار .

ووضع فى كل فتحة بوابة من الصلب تتحسرك فى دروندات من الظهر وتشغل من أعلى بواسطة ونشسات تتحرك على دروة السسد وقد وضعت لتخفيف الاحتكاك عجلات من الظهر بين الواجهة الخلفية لكل بوابة و بين واجهة الدروند من جهة الخلف فكأن لكل باب مجموعتين مكتونة كل منها من ٣٤ عجلة طول الواحدة ٣٧, متر وقطرها ١٩, متر ومثبتة محاورها فى إطار من الصلب معلق فى الدروند بواسطة حبلين من الصلب و يتحرك الأطار نفسه مع تحرك البوابة ولكن بسرعة تعادل نصف سرعة حركة البوابة .

ولقد ذكر في العقد الذي عملته الحكومة مع المقاول أن يجرى العمل كله على الناشف وأن ينتهى في مدة خمس سنين من أول يوليه سنة ١٨٩٨ ولكنه تم فعلا في أربع سنين نظرا للهمة التي أبداها المقاول ولقد أمضيت المدة الباقية من سنة ١٨٩٨ في نقل المهمات لموضع العمل وفي انشاء السكك الحديدية والمكاتب والورش وفي حفر الأساس في الشاطئ الأيمن، وحيث إن العمل في الآساس كان يجب اجراؤه مدة التحاريق ما بين نوفم بر ويوليه فقد تم ذلك في سنتين ولم تأت سنة ١٩٠١ الا وقد تم البناء الى فوق منسوب الفيضان في جميع الجزء الشرقي والجزء الوسط وأمكن تحويل المياه داخل فتحات هذين الجزئين وسد الجزء الغربي لبناء أساسه ولم يبق في سنة ١٩٠١ الا تحويل المياه داخل فتحات هذين الجزئين وسد الجزء الغربي لبناء أساسه ولم يبق في سنة ١٩٠١ الا تحكلة الجزء العالى من مباني السد جميعه وتحكلة الأهوسة التي ابتدئ في عملها مع مباني السد وافتتح السد رسميا في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٧.

ظهر أشاء العمل ضرورة بناء هو يس عند شــلال سهيل في نهــاية قناة الملاحة وتم ذلك في سنة ١٩٠٤ .

وظهر عند تشغيل السد في سنة ١٩٠٣ أن المياه عند تدفقها من الفتحات وسقوطها بشكل شلالات هائلة اقتلعت الصخور خلف السد ونحرت فيها وكونت فجوات عميقة حتى أصبحت سلامة السد مهددة تماما فتقرر تغيير شكل خروج المياه من الفتحات ببناء قدمات تبتدئ عند منسوب فرش الفتحات وتسير بميل قليل بطول يتراوح بين ٣٠ مترو ٢٠ متر الى أن تصل الى الصخر السليم في الخلف .

وحيث إن الفتحات مقسمة الى مجموعات بمناسيب مختلفة فان القدمات الحلفية مختلفة المناسيب أيضا فهى تبتدئ من منسوب فرش كل مجموعة وتتصل بميول مخنلفة الى الصيخر السليم فكان لا بد من وجود تيارات مائية عمودية على المجرى عند خط الاتصال بين القدمات المختلفة ولذلك بنيت عند هذه الخطوط حوائط قوية تفصل القدمات وتجعل المياه الخارجة من العيون تسير عمودية على السد و يمكن استعال هذه الحوائط عند اللزوم لفصل أى قدمة عما جاورها وتجفيفها للتفتيش عليها وتصليحها .

وقد بدئ العمل في هـذه القدمات في سنة ٤٠٩ بتنظيف الصيخور ولغم كل ماكان منها غير سليم ، ولقد وصل المنسوب في بعض النقط الى أوطأ من أساس السد نفسه ثم أجريت عملية البناء بالجرانيت بمونة الأسمنت بنسبة ٦ أسمنت الى ١ رمل في الأجزاء السفلي التي تقع تحت السطح بما يزيد عن ثلاثة أمتار و بنسبة ٤ الى ١ في باقي البناء الا الواجهات التي عملت من الجرانيت المنحوت نمونة ٢ : ١ .

التعلية الأولى للسد:

(أنظر اللوحة نمرة ٣٠)

نظرا الى الازدياد المستمر فى حاجة القطر المصرى للياه الصيفية ونظرا الى النتائج الباهرة التي استفادت بها البلاد من الخزان الأول تقرر فى سنة ١٩٠٧ تعلية مقدار الحجز على السد بمقدار سبعة أمتار من منسوب (١٠٦,٠٠) متر الى (١١٣,٠٠) متر وذلك بناء كتلة فى الخلف بسمك خمسة أمتار ترتكز على الأساس الصخرى وتتبع خط الواجهة الخلفية وتعلية السد نفسه بقطاعه الجديد خمسة أمتار فقط من منسوب (١٠٠٥٠) متر الى منسوب (١١٤٥٠) متر مع الاكتفاء بارتفاع متر واحد بين منسوب الأمام ومنسوب أرضية السد لاتقاء ارتفاع عارضى فى منسوب الأمام بتأثير الرياح والأمواج وذلك بدلا من ثلاثة أمتار كما كان الحال فى السد الأصلى .

ولكن بما أن مبانى السد فى ذلك الوقت كانت قد هبطت حرارتها الداخلية الى ما يقارب الحرارة الثابتة النهائية و بما أن حائط الميل الجديد بسمك خمسة أمتار كان بناؤه على متوسط درجة الحرارة فى أشهر الصيف التى هى أكبر من الحرارة الداخلية للبناء القديم تقرر عدم لصق البنائين فى البداية خشية أن يكون ذلك الالتصاق سببا فى التشقق والتربيح اذا هبطت حرارة البناء الجديد

الى درجة حرارة القدديم كما تقرر ترك فاصل بين البنائين بسمك يختلف بين ٥وه ١ سنتيمترا ثم ملء هذا الفاصل بالأسمنت السائل بعد مرور سنتين وهو الوقت المقدر لهبوط حرارة البناء الجديد و رغبة في الاقتصاد في الأسمنت السائل تقرر ملء الفاصل وقت البناء بقطع من الصخر حتى لا يبتى على الأسمنت السائل سوى ملء الهلايا .

ولأجل تحميل الحائط الجديد فى فترة السنتين على البناء القديم وضعت أسياخ حديدية بطول . ٢٫٥٠ متر وسمك ٢٠٥٠. متر على بعد متر واحد بين بعضها ويدخل نصفها فى كل من البنائين .

وقسم الفاصل للتمكن من صب الأسمنت بسهولة في مسافات ضيقة الى أجزاء لا يزيد طولها عن ١٤ مترا و بارتفاع السد القديم كله بواسطة حوائط صغيرة بارزة من الحائط الجديد ومرتكزة على القديم مع وضع ماسورتين قطر بوصتين ونصف بوصة بخروق مناسبة لتوزيع الأسمنت اللباني في كل قسم ثم بنيت عند إتمام عملية الصب التعلية الاضافية بارتفاع خمسة أمتار فوق البناء القديم والجديد معا .

ولقد عمل عرض الفتحات فى الجزء الجديد أوسع بمقدار ١٥ سنتيمترا من كل ناحية أعنى أن عرض الفتحة فى نهايتها الخلفية أصبحت ٢٫٣٠ مترا بدلا من ٢٫٠٠ مترا وذلك اتقاء لصعو بة وصل بناء داخل الفتحات الجديد بالقديم .

وبما أن فرق الارتفاع بين أرضية السد ومنسوب التخزين أصبح مترا واحدا فرغبة في تصريف الزائد عن هـذا المنسوب اذا ارتفع منسوب التخزين لسبب مـا عن المنسوب المقـرر وهو (١١٣٠٠) مترعملت فتحات تصريف في حائط السد عند ١٣٠ عينا حتى يمكن مرور المياه منها خلال الآبار الأمامية التي تتحرك فيها البوابات لى العيون لتصريفها في الخلف .

وقد بنى هو يس خامس فى نهاية الهو يس الرابع القديم وحصلت تعليـة وتسميك حوائط الأهوسة القديمة ورفعت جميع البوابات وعملت بوابات جديدة للهو يس الأول ونقلت بوابات كل هو يس الى الذى يليه .

ولقد كان تقسيم العمل كما يأتى :

سنة ١٩٠٨. بناء الحائط الخلفي الجديد للربع الشرقي والربع الغربي من السد

سنة ١٩٠٩ بناء الحائط الخلفي الجديد في الربعين الوسط .

سنة ١٩١٠ تعلية الأهوسة وبناء الهويس الخامس .

سنة ١٩١١ صب الأسمنت بين البناء الجديد والقديم في الربع الشرقي والربع الغربي وبناء التعلية عليهما .

وأصبح من الممكن بهذه التعلية زيادة المخزون من الماء أمام السد الى ٢٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب في المتوسط ولكن الحاجة مست الى طلب زيادة اضافية في سنة ١٩١٩ فتقررت تجربة سد فتحات التصريف ورفع منسوب التخزين الى (٢١٣,٣٠) متر ايصبح مقدار المخزون حوالى ٢٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب ولما نجحت التجربة ولم يحصل ضرر للبانى سدت هذه الفتحات نهائيا وأصبح منسوب المجزية الآن بين (١١٣,٧٠) متر و (١١٣,٥٠) متر وأصبح مقدار التخزين يتراوح بين المجزية ولم ٢٠٥٠,٠٠٠ متر مكعب و ٢٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب و ٢٠٠٠,٠٠٠ متر مكعب .

و يجب ملاحظة أن مقدار المياه المخزونة لايختلف فقط باختلاف منسوب الحجز بل إنه يختلف باختلاف مناسيب النهر الطبيعي وقت التخزين فاذا كانت عالية قل المخزون واذا كانت منخفضة زاد ذلك المخزون.

ملء وتفريغ الخزان:

يبتدئ ملء الخزان بعد مرور الفيضان بمائه المشبع بالطمى اذ انه لو ابتـدأ التخزين ولم تزل بالمياه كمية تذكر من الطمى لرسب الأخير على قاع الخزان وجوانبه وقلل كفاءته فى التخزين .

ولفدكان المقرر في وزارة الأشغال أن يبدأ قفل العيون رتخزين المياه اذا وصل منسوب النهر عند أصوان الى (٨٨,٠٠) متر باعتبار أن المياه اذا وصلت الى هذا المنسوب تصبح صالحة للتخزين

غير أن التجارب التي قامت بعملها وزارة الأشغال في السنوات الأخيرة دلت على امكان البدء بالتخزين عند ما يصل منسوب النهر في أصوان الى (٠٠,٠٠) متر .

يختلف تاريخ البدء فى التيخزين باختلاف السنين ما بين ١٥ نوفمبر و ١٥ ديسمبر و يكون تصرف النهر الطبيعى مدة التخزين أكثر من احتياجات الزراعة قتحيجز كمية منه للتخزين و يمر الباقى فيستعمل جزء منه للرى وتذهب الزيادة سدى الى البحر المالح فاذا ابتدأت السدة الشتو بة امتنع الرى وانقسم التصرف الطبيعى بين التخزين واحتياجات الملاحة ومم الباقى الى البحر .

ويتم التخزين عادة فى أواخريناير ولا يبتدئ التفريغ الا عند ما يصبح التصرف الطبيعى للنهر أقل من احتياجات الزراعة فيضاف الى تصرف النهر الطبيعى كمية من المياه المخزونة تختلف باختلاف الحاجة فاذاكان التصرف قليلا يبتدئ صرف الخزان فى أوائل مارس وتقفل السدود الترابية عند ادفينا وفارسكور بعد ذلك بعشرة أيام حتى لا تضيع قطرة من المياه سدى فى البحر، واذاكان التصرف كثيرا يبتدئ الصرف فى أوائل أبريل و يتم التفريغ حوالى ٢٠ يوليه من كل سنة و يكون تصرف النهر الطبيعى حينذاك قد بلغ المقدار الذى يكفى تماما للزراعة .

الباب الثامن

المشروعات الكبرى

بالنظر الى النمو السريع في عدد سكان القطر المصرى وجب زيادة المرافق الحيوية التي يتمكن بها هذا العدد المتضاعف من الارتزاق باستثمارها، ولما كانت مصر بلدا زراعيا وجب توجيه العناية القصوى الى اتساع نطاق الزراعة وتحسينها وفك تلك القيود التي تقف حجر عثرة في سبيل استكمال استخلالها والاستفادة بكل فضاء يمكن زرعه اقتصاديا .

و يمكن القول على وجه العموم إن غالبية أراضي القسطر المصرى بما في ذلك الصحاري الرملية صالحة للزرع من جهة معدن الأرض ولا يوجد ثمة مانع من زرعها اذا وصلت اليها المياه وأن العامل الحقيق في تحديد المساحات الزراعية هو توصيل المياه لها على شرطين :

- (١) وجود الكفاية من المياه في المواسم المختلفة .
- (٢) أن تكون هناك فائدة مادية من استغلال الأرض زراعيا بمعنى ألا تكون المصروفات الزراعية بما فيها قيمة توصيل المياه للرى أكثر من الايراد الناتج من بيع الحاصلات .

و بما أن أراضى الصحارى عالية كثيرا عن منسوب الوادى فلا يمكن ريها الا بانشاء ترع تأخذ من النيل على مسافات طويلة جدا أمام مواقع الأرض المراد ريها مما تستحيل معه المنفعة الاقتصادية، أو باقامة طلمبات ذات رفع كبير. فالى أن تتقدم صناعة الآلات الرافعة ويقل ثمن المحركات والوقود أو سعر القوى المحركة يجب الاقتصار في الوقت الالى على أراضى وادى النيل التي يمكن تقسيمها كالآتي:

الوجه البحرى:

المساحة بالفسدان

•••ر•• أراضى جيدة واقعة فى قمة الدلتا بمديريات القليو بية والمنوفية والغربية بلات الله تعتاج الى تصريف بالمعنى الصحيح و يحتاج أغلبها الى تصريف سطحى .

، ، ، ، ، ، ، ، ، اراضى واقعة شمال الأول ريها جيد ولكنها تحتاج الى تحسين في صرفها بالراحة .

٠٠٠ره عند وعد تلى السابقة ولكنها في حاجة كبرى الى الصرف بالآلة في معظم مساحتها .

٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٥٠,٠٠

٠٠٠، ١,١٧٠، أراضي بور (براري) تحتاج للاستصلاح .

٠٠٠,٠٠٠ أراضي غير صالحة للزراعة.

٠٠٠,٠٠٠ ٢,٣٧٠,٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ مجموع أراضي الوجه البحري .

فيكون مجموع الأراضي المكن زرعها حاليا...و٦٧٠, فدان أى أنه يمكن اضافة...و١,٦٢٠,١

الوجه القبلي:

المساحة بالفدان .

٠٠٠٠ أراضي تروى الآن ريا صيفيا .

۰۰۰,۰۰۰ أراضي ومساطيح تروى حوضياو يلزم تحويلها الى نظام الرى الصيفى ۳۰۰,۰۰۰ أراضي يروى أغلبها ريا نيليا ويلزم اصلاحها وتحويلها للرى الصيفي.

٠٠٠,٠٠٠ مساطيح وجزائر منخفضة عن أعلىمنسوب الفيضان ان تحول للرى

الصيفي .

٠٠٠,٠٠٠ أراضي غير صالحة للزراعة .

معموع أراضي الوجه القبلي .

فيكون مجموع الأراضي المكن زرعها صيفيا في الوجة القبلي...,٠٠٠,٠٠٥ فدان لايزرع منها تحت غظام الرى المستديم سوى ٢٠٠٠,٠٠٠ فقط و يمكن تحو يل واستصلاح الباقي وريه ريا مستديما ،

ويبين الجدول الآتى ملخصا للا راضي التي يمكن الانتفاع بزرعها في القطر المصرى :

المجموع	قبــلى بالفدان	بحرى بالفدان	نوع الأرض وريها
٤٠٠٠٠٠	١,٠٠,٠٠	۳٫۰۵۰٫۰۰۰	(۱) منزرعة حانيا تحت نظام الرى المستديم
۲۰۲۰۰۰	۱۶۲۰۰۶۰۰		(۲) منزرغة حاليا تحت نظام الرى الحوضى و يجب تحو يلها الى نظام الرى المستديم (۳) منزرعة نيليا و يجب اصلاحها وتحو يلها الى
۳٠٠,٠٠٠	۳۰۰,۰۰۰		نظام الرى المستديم
٠٠٠٠ ٢٠,١		۰۰۰, ۲۲۲	(٤) بور يمكن زرعها
۰۰۰۰۰۱۲۲	۲,٥٠٠,٠٠٠	٤٠٦٧-٠٠	المجموع

ولنذكر الآن المساحات الزراعية بالسودان .

يوجد نحو هدان بحرى الحرطوم تروى تحت نظام الرى الحوضي ونحو ، فدان تروى تحت نظام الرى الحوضي ونحو و فدان تروى تحت نظام الرى المستديم بالآلات الرافعة على مجرى النيل الأزرق والنيل الرئيسي .

فمشروعات الرى العظمى ترمى الى ضبـط تصرف النيل وانشاء الخزانات اللازمة للتمكن من إصلاح واستصلاح الأراضي التي سبق ذكرها في مصر والسودان .

المطالب المائية والمشروعات:

كان أول ما عنى به القائمون بوضع هذه المشروعات معرفة كميات المياه اللازمة فى كل فصول السنة لرى الأراضي المنزرعة حاليا والمطلوب زراعتها فى المستقبل القريب والبعيد فراجعوا حساب المقننات المائية الفعلية لأراضي القطر المصرى وأعادوا عمل تجارب جديدة لذلك وناقشوا أرقام التجارب فى أراضي الجزيرة التي كانت تروى بالآلات فظهر لهم أن مياه النيل اذا أتقن ضبطها وتخزينها من موسم لآخرومن سنة كبيرة الايراد لأخرى شعيحته تكفي لرى جميع أراضي القطر المصرى وأراضي الجزيرة بل وتزيد .

ظهر للقائمين بالعمل أننا وصلنا الى وقت نجد فيه أن الضرورة القصوى تقضى علينا بالسعى في جعل الايراد وافيا في جميع مواسم السنة بالطلبات المتزايدة للزراعة اذ أن الايراد الصيفى من المياه التي تنعدر في النيل في السنوات الشحيحة أقل من المطالب المائية بينما هناك زيادة عن هده

الطلبات أثناء الفيضان فيجب تخزين الزائد لتوزيعه فى وقت الحاجة كما انه يجب تخزين المياه فى السنين التى يقل فيها هذا الايراد الطبيعى عن مجموع المرادها عن الطلبات الاستعالها فى السنين التى يقل فيها هذا الايراد الطبيعى عن مجموع المطلوب.

ولبيان هذه النقطة الأخيرة بالأرقام نقول إن ما من من المياه عند أسوان سنة ١٩١٣ – ١٩١٤ كان ٤١ مليارا من الأمتار المكعبة لم يستفد منها القطر المصرى سوى مقدار ٣٤ مليارا وضاعت السبعة المليارات الباقية سدى في البحر الأبيض المتوسط أثناء الفيضان لعدم الحاجة اليها في ذلك الفصل ولعدم التمكن من تخزينها في أعالى النيل فاذا عولنا على تقدير الوزارة المطالب المائية بالقطز المصرى بعد أن تصل مساحاته الزراعية الى الدرجة القصوى وجب أن يكون ذلك الايراد ١٥ مليارا أي أن مطالبنا المائية في سنة كسنة ١٩١٣ – ١٩١٤ تكون أكثر من الايراد الطبيعي للنهر بمقدار ممليارات اذا أمكن تخزينه وتوزيعه توزيعا لا تضيع منه قطرة واحدة وأن ما نحتاج اليه من الماء أكثر مما استعمل فعلا بمقدار ١٧ مليارا من الأمتار المكعبة وكذلك الحال في سنة عالية الفيضان فان الايراد مدة التحاريق يكون أقل من المطالب بينا هو أكثر بكثير منها في مدة الفيضان .

ولا يخفى أن بعض الفيضانات العالية تهدد سلامة الوجه البحرى ، اذ أن ما لدينا من خطوط الدفاع من غائلة الفيضان يكاد يكون مقصورا على جسور ترابية لا تتحمل ضغطا كبيرا وتتصدغ سريعا اذا ما تطاول أمد المناسيب العالية فيجب حجز المياه الزائدة في الأحباس العليا من المجرى وتصريفها بعد مرور مدة الحطر .

ويظهر مما تقدم أنه يجب تخزين المياه في النيل للا سباب الآتية :

أولا - ضبط ايراد السنة ليفي بحاجات المواسم المختلفة .

ثانيا — تخزين احتياطي من السنين الطيبة لتوزيعة في السنين الشحيحة . .

ثالثا ـ موازنة مياه الفيضان .

المشروعات:

واننا سنسرد المقترح من المشروعات واحدا بعــد الآخر مبتدئين بالأقرب لمصر مع مراعاة المبدئين الآتيين : —

أولا - كلما كان الخزات أقرب لمصركانت فائدته أعظم لقلة الضائع وزيادة التحكم في التوزيع . .

ثانيا ــ الضائع في بحيرات طبيعية تخزن فيها المياه أقل من الضائع في خزانات صناعية تنشأ على المجرى كما أن الضائع يقل كلما قل عرض المجرى بعد أن يرفع مياهه للتخزين .

خزانات داخل الأراضي المصرية:

تنفيذا لهذين المبدئين يجب البحث أولا عن بحيرات طبيعية أو منخفضات من الأرض داخل القطر المصرى لانشاء خزانات فيها ثم البحث بعد ذلك عن موقع من المجرى يصلح لانشاء سد تخرن المياه أمامه .

وبما أن قدماء المصريين قد استعملوا بحيرة موريس كزان يحولون اليه الزائد من مياه الفيضان ليعيدوه ثانيا الى المجرى إبان التحاريق فكان من الواجب البحث في امكان تنفيذ هذا المشرع، غير أن بحيرة موريس في عهد قدماء المصريين كانت تشمل أراضي مديرية الفيدوم الحالية وبحيرة قارون فانشاء خزان بها يستدعى اغراق أراضي هده المديرية الحصبة التي تبلغ مساحتها الحالية حوالى ٢٠٠٠٠ فدان واغراق المنشآت البنائية والصناعية والاضطرار الى ايجاد مكان آخر ينزح اليه الأهالي، ولقد كان يمكن التفكير جديا في هذا المشروع لو أن مساحة الحزان تكفي لرى مساحات واسعة جدا من أراضي القطر المصرى بمعني أن تكون نتيجة عمله اغراق ٢٠٠٠٠ فدان برى ثلاثة أو أربعة ملايين من الأفدنة غير أن كمية المحزون في لمن تكفي لأكثر من رى حوالي الهدي مدان في مدة التحاريق وكلها في الوجه البحري فقط .

ولقد افترح بعضهم الاكتفاء بوادى الريان كخزان طبيعى غير أن مساحته الصغيرة وتوقع الحطر منه على مديرية الفيوم بسبب الرشح جعل اهمال الاقتراح أمرا طبيعيا .

ولقد ذكرنا فى الباب السابق جميع مشروعات التخزين التى درستها الحكومة المصرية فى نهاية القرن الماضى قبل اقامة سد أسوان و بينا الأسباب التى دعت الى عدم تنفيذها كما أوضحنا ما حدا با لحكومة الى تعلية سد أسوان ولم يمض على انشائه سوى خمس سنوات .

تعلية خزان أسوان:

لم يبق إذن داخل الحدود المصرية سوى سد أسوان كوقع مناسب للتخزين، ولهذا فكرت وزارة الأشغال في دراسة إمكان تعلية سد أسوان للرة الثانية بحيث يصير حوض التخزين ممتدا الى الشلال الشاني أمام حلفا فتضاعف كمية المخزون الى أن تصرير حوالى ٥٠٠٠ مليون متر مكعب فدرست الموضوع من الوجهة بن المائية والانشائية وظهر أنه يمكن التجاوز عن قاعدة بدء مل الخزان اذا وصل منسوب النيل عند أسوان الى (٥٠٠،٠) م وأنه يمكن البدء عند منسوب الخزان اذا وصل منسوب النيل عند أسوان الى (٥٠،٠٠) م وأنه يمكن على قاع الخزان وجوانبه وأن تبكير تاريخ الملء بين هدين المنسوبين والذى يتراوح بين ١٥ يوما وثلاثين يوما بينما يكون وأن تبكير تاريخ الملء بين هدين المنسوبين والذى يتراوح بين ١٥ يوما وثلاثين يوما بينما يكون

تصرف النهركبيرا يدعو الى الاطمئنان على امكان ملئه وقامت بتحضير مشروعات مختلفة عن طريقة تعلية السد وتقدم لها مشروعات أخرى أحدها من مسيو بوترا ناظر مدرسة الهندسة الملكية والآخر من سير مودوخ مكدونالد المهندس المقيم في التعلية الأولى ومستشار وزارة الأشغال سابقا فعرضتها جميعا على لحنة عالمية مكونة من مستربني الانجليزي ومستركو برالأمريكي ومسيو جرونر السويسري في نهاية سنة ١٩٢٨ وقدم هؤلاء تقريرا نصه كالآتي :

يا صاحب المعالى

نتشرف باحاطتكم علما أنه وفقا للتعليمات التى تلقيناها من معاليكم قد وصلبًا الى القاهرة وبدأنا أبحاثنا يوم ٨ نوفمبر .

وقد ورد فى خطاب معاليكم المرسل لنا فى ١٠ نوفمبر المسائل المعينة بالذات والتى أحيلت علينا لفحصها تحت أربع نقط حددت بموجبها مأمرر يتنا تحديدا دقيقا .

الموضوع الأول

(هل مع اعتبار التاريخ المساخي للخزان وتقدير أهميته الجوية للقطــر الصرى يكون مر... المستصوب تعلية بنائه الحالى الى المناسيب المطلوبة أى لمخزن المساء لغاية منسوب ٢٠٠٠٠).

فحص المباني الحالية

وصلنا خزان أسوان فى يوم الأربعاء ١٤ نوفمپر حيث استقبلنا حضرة صاحب العزة ابراهيم رزق بك مدير عام الحزانات بالنيابة والمسترد ، أ ، ف ، وات المهندس المقيم والمستر ، د ، انكنسن سكرتير اللجنة الذى اتخذتوا التدابير اللازمة للقيام بالعمل الذى كلفنا به .

ويلزم التنويه قبل كل شيء بأنه قد عملت جميع التسهيلات لتمكين اللجنة من فحص بناء السد فحصا تاما وأن الوقت الذي اختارته و زارة الأشغال العمومية لدعوة اللجنة للحضور فيه الى القطر المصرى كان أنسب أوقات السنة . وفي الأيام الأولى من زيارة اللجنة لاسوان كانت الواجهة الأمامية للبانى غير مغمورة بالمياه وأمكن معاينتها تماما لغاية منسوب ، ، , ه مترا وبعدئذ أقفلت الفتحات مجموعة تلو أخرى وعوينت بدقة تامة الفتحات والواجهة الحلفية للبانى ، وفي نهاية المعاينة كان الماء في حوض الحزان على منسوب ، ، , ه ، مترا بحيث أمكن أيضا رؤية تأثير المنسوب المعلى للياه على السد .

، وقد ركبت فى العيار (الونش) أرجوحة من الخشب المتين تمكن بواسـطتها جميع أعضاء اللجنة من أن يعاينوا معاكل جزء من أجزاء السد باحكام وتفصيل .

واجهة السد الأمامية مكونة من Hornblende syenite أو Hornblende granite واجهة السد الأمامية مكونة من الحهة والتي أطلق عليها السديرم. فيزموريس اسم (Squared rock-faced) والأحجار لا زالت جميعها بحالة جيدة . وكذلك يمكن القول بأن الكحلة سليمة وجيدة مع استثناء بعض أماكن قليلة الأهمية .

والواجهة الخلفية مغطة بالجرانيت الرمادى أو الـ Gneiss المستخرج من الشـــــلال . وهذا الجحر أيضا في حالة جيدة .

ولقد لفت نظر اللجنة بنوع خاص المهارة الفائقة ودقة الصنع البادية للعيان في بناء السد الحالى وكذلك الحالة الجيدة التي عليها الأحجار والكحلة.

واللجنة بذلت عناية خاصة فى الكشف عن الشروخ الموجودة فى السد. وليس ممكنا أن يخلو بناء بهدفه الفخامة من الشروخ لأنه راضح لضغوط مختلفة ولأن كتلة البناء ذاتها ليست جسما مرنا بل هى جسم صلب. هذا وقد عوينت واعتبرت جميع الشروخ بدقة.

وكان عملنا الأول هو فحص واجهة السد الأمامية فوق منسوب مترا مصحو بين بحضرة صاحب العزة ابراهميم رزق بك وحضرة محتود كرارة افندى الذى مكننا من الاطلاع على سجلاته بلميع الشروخ في بناء السد أينما وجدت . وقد لاحظنا بدقة مظهر وامتداد ٣٦ شرخا رأسيا قليلة الأهمية موجودة في واجهة البناء الأمامية مبتدئة من العقد ومستمرة أعلاه من واحد الى ستة مداميك في السد ذى الفتحات ومبتدئة من القاع ومستمرة أعلاه لعشرة مداميك على الأكثر في السد المضمت ،

وعملنا الثانى كان قاصراً على أن نعابن ونلاحظ بالدقة مظهر ما يقسرب من ١٧٥ شرخا رأسيا في القسم صغيرا في الواجهة الخلفية للقسم ذى الفتحات من السد وما يقرب من ٢٧ شرخا رأسيا في القسم المصمت منه واله ١٧٥ شرخا رأسيا في القسم ذى الفتحات تبتدئ كلها من مفتاح عقود الفتحات وتستتمر لأغلى في اتجاه رأسي يقل أو يكثر لابعاد تقرب من ٣ أمتار ما عدا الشروخ الحادثة عند الزوايا الداخلية للحلات اذ يمكن العثور عليها حتى المنسوب ٠٠,٥٠٠ متر و بعض هده الشروخ كان سطحيا فقط والبعض الآخر يمكن تتبعة من الحلف حتى المجام الذي يصدل البناءين القديم والمحلد ببعضهما في ولم تكن سعة هده الشروخ لتزيد مطلقا على ١١/٢ ملليمتر وقت زيارتنا و يمكن وصفها إخمالا بأنها شروخ شعرية في أغلب أطوالها .

وقد علمنا من حضرة كرارة افندى أن الشروخ فى واجهة القسم ذى الفقحات لم تحو مياها أو وطوية مطلقا ، أما فى القسم المصمهت من السد فان الشروخ تحوى مياها فى أماكن متعددة ولكن كمية هذه المياه لا يمكن رؤيتها حتى تجت درجات الحرارة الشهوية .

و بينها ترى الشروخ فى الواجهة الحلفية خالية بالكلية من الرشح فان هناك فى عدة أماكن أخرى فى نفس الواجهة توجد ثميات قليلة جدا من الماء تكونت فى مواضع منعزلة يمكن القول معها بأن البناء الحالى قابل لنفاذ المياه التى تمر مخترقة اياه داخل فراغات وشروخ غير مرئية .

والمعاينة الثالثة تتعلق بحالة الفتحات وعددها ١٨٠.

وكان جل اهتمام اللجنة موجها نحو التآكل في سطوح هذه الفتحات وحالة بواباتها ونحو التثبت من وجود رشح في الفتحات آت اليها من حوض الخزان. وكانت اللجنة تدقق بوجه خاص في ملاحظة الحالة الطبيعية للحام المائل بين البناء الأصلى والجزء المعلى. ولا يمكن ابداء أي رأى — كما سنشير إلى ذلك في موضع آخر من هذا التقرير — فيما يتعلق بصلاحية مشروع التعلية الثانية حتى يتبين جليا أن البناء الحالى يعمل ككتلة واحدة . والسير بنيامين بيكر في تقاريره و رسوماته الحاصة بالتعلية الأولى على كل الأهمية على ضرورة ايجاد اتحاد بين القسم الأصلى والقسم المضاف يكون من الوثاقة بحيث يجعل من السد كتلة واحدة بدلا من كلتين .

أما فيما يختص بالتآكل فى الفتحات فانه لا يوجد شيء منه مطلقا الا فى نقط قليلة منعزلة فى جزء الأرضية الأقرب للزوايا فى أسفل البوابات.

وبوابات الفتحات جميعها في حاجة للترميم . وفي حالة تعلية السد يجب اعادة بناء كل البوابات وفي نفس الوقت يجب عمل تحسينات في تفاصيلها وبخاصة فيا يتعلق بجعلها محكة لاينفذ منها المهاء ومانعة من أحداث اهتزاز في الدروندات عند الانزلاق (Chattering in the roller frames) كما هو حاصل الآن.

و يجب فحص آبار الفتحات (sluice wells) بالتفصيل وتقويتها في الأماكن التي تستدعى ذلك لكي تستطيع أن تقاوم ضغط المهاء الزائد.

أما فيما يتعلق بالرشح في الحوائط الرئيسية وفي سقف الفتحات الآتي من حوض الخزان فهناك من الأدلة ما يكفى على أن كميات قليلة جدا من الماء تشق طريقها في شروخ غير مرئيسة وفي فراغات غير معروفة منتشرة في البناء و بعض هذا الرشح ظاهر أيضا على السطوح الحارجية للبغلالت بين الفتحات . و بعضه ظهر بعد وقت قصير من رفع منسوب الماء في الجزان معادل على أن إلماء يمكنه أن يمر بسهولة خلال بعض الشروخ .

و بميا أنه لم تغب عن بالنا أهمية الجزم بشكل قاطع فيما إذا كانت مبانى التعليمة الأولى قد التحبت تماما مع المبانى القديمة كاكان يرمى اليه السير بنيامين بيكر عند عمل تصميمه فاننا أمرنا المحسر المونة الموجودة في اللهام بين البناءين لعمق يقرب من السنتيمتر الواجد ولمسافة طولها يقريباً من ٢٠ سنتيمترا على كل من الجانبين وفي سقف بربح كل فتحة .

وزيادة على نقط المعاينة الثلاث السابقة فاننا عاينا هذا اللحام بامعان من فوق أرضية البربح وبذا صارت نقط المعاينة أربعا لكل فتحة .

والمعاينات الخاصة بجميع هذه النقط قام بها كل عضو من أعضاء اللجنة على انفراد وكانت النتيجة أنه لم يوجد فى أى حالة من الحالات أقل دليل على حصول حركة فى الجزء الخارجى أو الجديد من البناء مستقلا عن البناء القديم . والذى استقر عليه الرأى بالاجماع هو أن خطط السير بنيامين بيكر التي كانت ترمى الى ايجاد حالة يعمل فيها البناء بعد التعلية ككتلة واحدة قد نجيحت تماما بعد مضى التي كانت ترمى الى ايجاد حالة يعمل فيها البناء بعد التعلية ككتلة واحدة قد نجيحت تماما بعد مضى التي كانت ترمى الى الجاد حالة يعمل فيها البناء بعد التعلية ككتلة واحدة قد نجيحت تماما بعد مضى التي كانت ترمى الى الجاد حالة يعمل فيها البناء بعد التعلية ككتلة واحدة قد نجيحت تماما بعد مضى التي كانت ترمى الحال .

وآخر بحث من أمحاثنا تطلب منا عمل فحص دقيق عن حالة القدمات (Aprons) بأسفل الفتحات . ومعاينتنا الشخصية أظهرت أن سطح هذه القدمات في حالة جيدة للغاية . ولقد علمنا من المستر وات انه لم يستدع الحال عمل ترميمات لها منذ عام ١٩١٦ وأننا نرى أن برابخ الفتحات وقدماتها في حالة تمكنها من مواجهة سرعات وأحجام تزيد . و في المائة عما كانت تواجهه منها فيا مضى .

والمعاينات التي قمنا بها فيما يتعلق بالقدمات اشتملت على أبحاث ترمى الى التثبت بقدر الإمكان مما اذاكانت هناك قوة دافعة من أسفل الى أعلى تحت البناء آتية من حوض الخزان . ولقد كنا حريصين الحرص كله فى أسئلتنا التي وجهناها للسير مردوخ مكدونالد وللستروات في هذه النقطة ولقد تأيد قولهما بأنه ليس هناك قوة من هذا القبيل تحت القدمات بمعاينتنا الشخصية ، ثم إننا عاينا كل القدمات ماعدا ماكان منها واقعا أسفل ، ٣ فتحة فلم نستطع فحصها نظرا لوجود الطمى والماء الذي لم يكن في الامكان نزحه بغير الاستعانة بآلات رافعة ، وقد شاهدنا الماء شاقا طريقه خلال المبانى من أسفل في ثلاثة مواضع فقط .

وعلى كل حال فانه يجب ألا يغيب عن البال أن الفرصة لم تتح لنا لفحص هذه القدمات في الوقت الذي كان فيه الخزان مملوءا فوق منسوب ٢٠٤٠٠ مترا .

وعند كسر مبانى القدمات(aprons)والصخر لوضع أساس البغلات يلزم التحرى بدقة للتثبت مما اذا كان الماء يمر تحت أساسات السد الحالى عند ما يكون الحزان ممتلئا تماما

واذا كان الأمركذلك فيلزم عمل ثقوب إما عنــد الواجهة (water face) أو فى أرضية برابخ الفتحات ثم تستى بالأسمنت البورتلاندى لتحول دون أى ضغط من أسفل الى أعلى .

وإنه وانكان من المعتذر رؤية الصخر الأصلى الموضوع عليه الأساسات الا أرب الصخر الملاصق له مباشرة أمكن رؤيته عند نهاية القدمات عند ما حول تصرف النهر الى وإحد من المجارى الموجودة على جانبيه ، وبالمعاينة تبين أن طبيعة هذا الصخر من الصلابة بجيث تجعله يقدوى على مقاومة الضغوط العالية .

نتائج المعاينة

بعد أرن درسنا ملاحظتنا درسا مستوعبا منفردين تارة ومجتمعين أخرى أمكننا الوصول الى النتيجة الآتية وهي أنه من المكن تعلية السد بمقدار تسعة أمتار مع منتهى الاطمئنان .

وقد استرشدنا في الوصول الى هذه النتيجة بالاعتبارات الآتية :

- (١) أن الصخر الذي تقوم عليه المبانى يقوى احتمال ضغط عال .
- (٢) ان عملية البناء في كل من المبانى الأصلية والمبانى المضافة اليها بالتعلية الماضية أجريت على خير ما يرام .
- (٣) أنه ليس هناك أى دلالة على وجود انفصال بين السد الأصلى والبناء المضاف اليه فيا بعد بمعنى أن المبانى كلها تعمل ككتلة واحدة .
 - (٤) ان الشروخ الموجودة ليست بالدرجة التي يخشى منها على مناعة المبانى الحالية .
 - (٥) أن أساس السدله من المقدمات الحالية ما يحميه من فعل التآكل.

الموضوع الثانى

هل من بين التصميمات المقدمة ما يصلح للتنفيذ وتوصى اللجنة بقبوله؟ وفى حالة ما ترى اللجنة ادخال أى تعديل على أحدها ترجو الحكومة منها أن تقدم ما تراه من الاقتراحات لتعديل الصميم الذى توصى به حتى يصير صالحا للتنفيذ.

وعدد التصميمات التي عرضت علينا لدراستها خمسة وهي :

تصميم قام بتحضيره السير مردوخ ماكدونالد وشركاه .

تصميم قام بتحضيره البرفسور ل. بوترا .

ثلاثة تصميمات اقترحها مديرعام الخزانات لاختيار واحد منها وبيانها كالآتى:

- (أ) أقتراح يرمى الى امداد السد الحالى بقوة اضافية تحت منسوب . ١١٤,٠ مترا بواسطة عمل سنادة من الرمل مجمولة على سلسلة عقود تسمح بتصرف الماء من الفتحات .
- (ب) اقتراح يرمى الى اضافة طبقة من البناء بسمك ه متر للواجهة الخلفية المائلة للبانى الحالية ورفع القسم الرأسي للعلو المطلوب .
- (ج) شبیه بالاقـــتراح السابق ولکنه یختانی عنه فی جعل سمك المبانی ۷ متر مع ادخال عقود فی القسم الرأسی لتقلیل ثقل المبانی علی الواجهة الحلفیة. ا

والمعلومات التي تحتوى عليها التقارير المرفقة بالتصميات المشار اليها آنفا استزدناها أثناء معاينتنا ببيانات اضافية كثيرة قدمت الينا بناء على طلبنا بمعرفة حضرة صاحب العزة ابراهيم رزق بك مدير عام الخزانات بالنيابة والمستروات المهندس المقيم والمسترشيرلوك وغيرهم .

ولقد أسيحت لنا الفرصة أيضا لسؤال السير من دوخ ماكدونالد الذى زار الخزان يوم ١٨ نوفمبر وذلك بقصد الانتفاع بما لديه من المعلومات الخاصة بكل الأعمال التي تمت حتى وقتنا هذا ولنناقشه في التصميم الذي قدمه لمعاليكم .

الشروط الواجب استيفاؤها

لقد توصلنا الى النتيجة الآتية وهي أنه يشترط في كل مشروع يرمى الى تعاية المبانى الحالية أن يستوفى الشروط الآتية :

- (١) أن يكون التصميم محدود الضغوط تحديدا تاما .
- (ب) ألا يسمح التصميم بنقل ضغط الحرارة من المبانى الجديدة الى القديمة .
- (ج) إن الجزء المضاف يجب أن يربيح بقدر الامكان البناء الحالى من الضغوط التي تنشأ عن اختلاف درجات الحرارة عند واجهة السد الخلفية
- Below the requirements of conservative الحديث لدى المهندسين المحافظين modern practice.
- (ه) يجب إعداد لحامات للتمدد لتخويل دون حصول شروخ ناشئة عن اختلاف درجات الحرارة .
 - (و) إن المبانى الحالية يجب أن تبتى مكانها وأن تترك على حالتها الراهنة بقدر المستطاع .
- (ز) إن التصميم يجب أن لا يقلل من رونق و بهاء المبانى الحالية من الوجهة المعارية بل يحسن أن يزيد في ذلك إن أمكن .

وبعد أن درسنا الخمسة التصميمات المقدمة لنا درسًا مستفيضًا قررانا أنه لا يوجد من بينها واحد توفرت فيه هذه الشروطواو أن التصميم المقدم من السير مردوخ ما كدونالد كان أقربها كلها للوفاء بشروطنا .

الموضوع الثالث

(فى حالة عدم قبول أى واحد من التصميمات فالمرجو من اللجنة أن تقدم اقتراحاتها عن الطريقة التي تشير بها لتعلية السد) .

ونظراً لأننا توصلنا الى النتيجة القاضية بعدم صلاحية واحد من التصميات المحالة علينا فأنهلم يبق أمامنا الإ أن نقدم اقتراحاتنا المبينة في الرسومات ١ – ٣ المرفقة بهذا التقرير. (أنظر اللوحات نمرة ٣٠ و ٣٣ و ٣٣ و ٣٠).

ولا يخفى على معاليكم أننا لم نستطيع فى فترة الزمن المحدودة التى لدينا أن نقوم بتحضير رسومات تفصيلية مستوفاة وأن نقدم بيانات مستفيضة بشأنها . والذى فهمناه أن كل مانحن مطالبون به هو أن نقوم برسم خطط عامة دقيقة وأن نقدم النصيحة بشأنها كما أنه لم يطلب منا أن نلج باب نقد التصميات التي لا تحوز رضانا .

وعليه فأننا نتقدم بالوصف العام الآتى للطريقة التى نقترحها لتعلية سد أسوان .

والتصميم باختصار هو عبارة عن رفع القسم الرأسي في السد الحالى للعلو المطلوب مع الاحتفاظ بالعرض الحالى للطريق و إنشاء بغلات تتفاوت في العرض بين كل فتحة وأخرى، وتكون هذه البغلات بسمك ستة أمتار تبدأ من المنسوب ٥٠,٥٠٠ مترا ثم يتناقص سمكها تدريجيا حتى يصل الى مترواحد عن منسوب الطريق الحالى .

والقسم المعلى من السد يمكن أن يكون مائلا قليلا من ناحية الواجهة الحلفية وأن يجهز ببرو زات كاذبة على شكل البغلات حتى تظهر فى الشكل أنها متممة للبغلات السفلى مع ترك حيز بين الاثنين ليسمح للبغلات السفلى بالتمدد فى اتجاه رأسى .

ولقد جهز مفتاح من الأسفلت Asphalt key بقصد منح رشح الماء عند نقطة تلاقى المبانى القديمة بالجديدة .

والقسم المعلى يمكن تقسيمه الى كتل طول كل منها عادة ٧ أمتار وذلك بواسطة لحامات عرضية مجهزة بمفاتيح رأسية لمنع الرشح، وهذه اللحامات موضوعة فى منتصف المسافة بين الفتحات فى السد ذى العيون .

وبهــــذا التقسيم يكون هناك براخ للتمدد والتقلص فى وحدات البناء بدون حدوث أى شروخ ناشئة عن درجات الحرارة .

و بالرجوع الى الرسم رقم 1 تلاحظون قطاعا عرضيا تموذجيا على منسوب ٥٠,٥٠٠ مترا لقسم السد ذى الفتحات وقطاعا آخر شبيها بالسابق للسهد المصمت . وكلا القطاعين المشار اليهما آنفا مبينان بالمسقط الأفتى والواجهة فى الرسم المذكور .

و يلاحظ أن القطاعين يبينان بخطوط منقطة طريقة التعلية لغــاية منسوب الطريق وهــو . ١٢٣,٥٠ مترا أو لمنسوب التخزين وهو ١٢٢,٠٠ مترا (أنظر اللوحتين نمرة ٣١ و ٣٢) .

وبفحص الرسم رقم ٢ يتبين أننا نقترح لحاما أفقيا بين البغلة الأصلية و بين البغلة الكاذبة للقسم المعلى وهـذا اللحام سيظل دائمًا مفتوحاً لمسافة سنتيمترين على الأقل في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة المحيطة بالغة أشـدها ، وسترون أيضا أن البغـلات الجديدة المقترحة ليست بذات اتصال ثابت بالمبانى الحالية ،

والرسم رقم ٢ يبين بمقياس مصغر واجهةين جانبيتين من الوجهة الخلفية لاسد مع اضافة بغلات في نقط معينة .

والرسم رقم ٣ عبارة عن بيان عام تفصيلي للباني المضافة و يشتمل على مواصفات فيها من التوسع ما يكفى لفهم الخطة الموصى بانتاجها .

وستلاحظون أن البغلات الجديدة سترتكز على ألواح من الحديد المشغول غير القابل للتأكل سمك كل منها ٧ ملايمترات وتصميم البغلة المقترحة يستدعى نحت وجوه الأحجار الغشيمة في المبانى الحالية الواقعة مباشرة في طريق البغلات بعرض يزيد ٧ سنتيمتر على أحد الجانبين عن عرض البغلة . والرسم المشار اليه يسمح للبغلات أن تتحرك بسهولة في جميع الجهات أثناء و بعد عملية البناء بدون إمكان تجاوز الضغوط الداخلية للتفتت طاقة المرونة للواد المستعملة في البناء .

وسيظهر لكم أن التصميم المقدم منا لايؤدّى الى التأثير على البناء الحالى فى شئ ما عدا رفع طيلسانه (كرنيش) الطريق للارتفاع المطلوب وحجب أشعة الشمس المباشرة عن الواجهة الخلفية للبانى الحالية . ونحن نوصى بأن يتم البناء فى بحر ثلاث سنوات موسمية كاقتراح السير مردوخ ماكدونالد .

لماذا فضلنا التصميم المقدم منا

قبل أن نذكر الأسـباب التي بنينا عليها تفضيلنا للتصميم الذي وقع عليه اختيارنا نريد أن ندلى بالبيانات الآتية :

(۱) يمثل الخزان الحالى - فى رأينا - أرقى صور الهندسة ذات الطابع الأثرى . وترانا مرغمين على أن نتساءل : هل أوحى الى واضعى تصميم هذا السد الكبير والى الذين قاموا ببنائه - هل أوحى الى هؤلاء جميعا - علمهم بأنهم يقيمونه على أرض عرفت بين العالم بآثارها العظيمة الخالدة ؟.

واذا هن نفوسنا تلك الأفكار الهندسية التي خلقت سد أسوان فأننالا يسعنا الا أن نقرر أننا نشعر بمثل هذا الأثر بوجه خاص من حيث المهارة الصناعية الفائقة في تنفيذ ذلك العمل.

- (ب) إننا قدرنا الحقيقة الآتية حق قدرها وهي أن سلامة سد أسوان في الوقت الحاضريكاد يتوقف عليها توقفا كليا أمن وصحة ورفاهية عدد من الناس أكثر منه في أي وقت مضى في تاريخ السد .
- (ج) إنه لم تغب عن بالنا تلك المسئولية العظيمة التي يتحملها أى مهندس أو أية حكومة مصرية اذا ما أخذوا على عاتقهم زيادة حمل السد الحالى حيث قامت مبانيه بوظيفتها خير قيام لعدة من السنين .
- (د) وانه من رأينا أنه لا يصح تنفيذ أية خطة لتعلية السد الحالى الا اذا تمشت هذه الخطة مع البنود (أوبج) من هذا الباب تمشيا دقيقا ، وكذلك من رأينا أنه لا يصح انتهاج أية خطة لتعلية السد الحالى الا اذا تبين حسن تأثيرها على المبانى الحالية بغير أن يكون هناك ظل للشك في ذلك ، وأخيرا فانه لا يصح اختبار أية خطة ما لم يصل تحليلها ومعرفة تأثيرها على المبانى الحالية وموقفها إزاء بعض وكل الاحتمالات المستقبلة ، وبعبارة أخرى يشترط في الطريقة التي يقع عليها الاختيار أن يكون تأثيرها الطبيعي على الكتلة الحالية وعملها كبناء جديد معلومين مقدما بغاية الضبط .

و إننا نرى أن الحطط والمواصفات الموضحة فى الرسومات رقم ١ و٢و٣ مستوفية لكافة الشروط المدقنة فى صحيفة فى كما أنها تسد المطالب الوارد ذكرها فى البنود ١ و ب وج و د من هذا الباب و إننا نود أن تعلموا معاليكم أن قرارنا المدوّن هنا لم تسبقه مناقشات ترمى الى تحويل واحد من أعضاء اللجنة عن آراء تخالف الآراء التى أبديناها فى هذا التقرير.

(انظر اللوحات ٣١ و٣٣ و٣٣ و٣٤)

الموضوع الرابع

(قد وصل أيضا الى معالى وزير الأشغال بعض اقتراحات عن مشروع لتوليد القوى الكهربائية من الخزان ، وتشمل هده المشروعات بعض تغييرات فى بناء السد بعمل فتحات فى الجزء الأصم منه أو بتعديل فى فتحات السدد الحالى ، فترجو الحكومة من اللجنسة عند إبداء رأيها أن تشير بما يأتى : الى أى مدى يكون تأثير هذه الاقتراحات على السد بعد التعلية ؟ .

وردا على هــذا السؤال ننصح لمعاليكم بأن أنجح المشاريع العملية لتوليد القوى الكهربائية من سد أسوان هو الذي لا يتطلب أي ثقب للقسم المصمت من السد أو أي تغير في مباني هذا السد . و إننا نرى أنكم فى خلال العام ستدركون أن من خير صوالح الأهلين أن لا ينخفض الحوض أمام سد. أسوان عن المنسوب ، ، , ، ، ، متر وأنكم سوف لا تسمحون فى أى وقت من الأوقات بادارة جهاز كهرباء أيدروليكية عند سد أسوان يكون من شأنه المساس بكيدة المياه الواجب تمريرها فى النهر لأغراض الرى والملاحة .

وعلى ذلك فاننا نعارض فى اختبار أى مشروع لتركيب جهاز كهرباء أيدروليكية عند أسوان يستلزم نقب القسم المصمت من السد أو اجراء تعديل فى أى من الفتحات الحالية فوق ما يستدعيه الحال من وصل اله (penstccks) الصلب بالفتحات الحالية الواقع عتبا على منسوب ، هري متزا وفوق نحت المبانى والصخر الضرورين مر قطاعات القدمات بقصد تركيب مواسير صرف (delivery draught tubes) للجرى الغربي بأسفل السد، و بهذه المناسبة يمكننا القول إنه بما لنا من الثقة التامة فى مبانى وأساسات سد أسوان فأننا نرى أن كافة الأعمال المزمع القيام بها فى السد أو حوله فى المستقبل يجب أن تتم بدون الالتجاء الى استعال مفرقعات مهما كان نوعها .

كيفية البناء

عند القيام بعملية البناء يجب بذل منتهى العناية لضمان حسن الصناعة فيها. فأنكم تعلمون معاليكم حق العلم أن أحسن التصميات لا تؤدّى الغرض المقصود منها اذا لم تبذل العناية الواجبة فى ايكال أمر تنفيذها الى مهندسين أو مقاولين ذوى كفاية ممتازة .

مدى التلعيـة

الرسمان ١ و٢ يبينان بخطوط كاملة السد على اعتبار منسوب الموازنة . • , • ١٢٠ متراكما هو مبين. في النقط المفصلة لمأموريتنا، ثم يستتبع ذلك خطوط منقطة في حالة ما اذا رفع منسوب الماء الى ١٢٢,٠٠ مترا • (أنظر اللوحات نمرة ٣١ و٣٣ و٣٣) .

والضغوط التي سوف تتعرض لها المبانى حتى فى حالة رفع منسوب الموازنة الى منسوب ١٢٢,٠٠ مترا هي ضغوط معتدلة من جهة التطبيق الحديث عند المحافظين لدرجة لا يسعنا معها الا أن نلفت نظر معاليكم الى أفضلية أن يكون التخزين على منسوب ١٢٢,٠٠ مترا بدلا من منسوب ١٢٠,٠٠ مترا .

وتكاليف التعلية الأخرى لا ينبغى أن تزيد عن ٥٠٠٠، ٣٠٠ جنيه للا عمال الهندسية وكمية المياه التي يمكن تخزينها يمكن زيادتها من ٥٨٥٤ الى ٥٣٨٠ مليون متر مكعب عند ما يكون مقياس حلفا ٥٢,٢ مترا أى أن كل مليون متر مكعب لا يكلف الا ٣٨٠ جنيها يقابلها ٣٤٦٩ جنيها للخزان الأول. بما فى ذلك القدمات و ٢٤٣٠ جنها للخزان الحالى .

ولقد اطلعنا على خريطة الكونتور و يظهر لنا منها أن التعويض الذي سيدفع عن الأراضي الزائدة التي ستغمر بالمياه لا أهمية له .

ومفهوم أنه قد لا يمكن ملء خزان بهذه السعة الكبيرة فى السنين الواطئة الفيضان، ولكنا نعلم أن السنين التي لا يمكن ملؤه فيها قليلة الحصول جدا .

والسد يمكن تعليته مرة ثانية ونحن مقتنعون بأن هذه التعلية يمكن القيام بها بدون أن تتعرض المبانى للخطر بحال من الأحوال . ولكننا فى نفس الوقت نود أن نذكر أن تعلية السد مرة ثالثة لا يمكن القيام بها . وعلى ذلك فانه من المستحسن أن تكون التعلية الثانية بحيث تستطيع أن تخزن كمية من المياه تعادل أعلى ايراد ممكن للنهر " .

وقد عهدت الحكومة الى محل سير مردوخ ماكدونالد وشركائه بوضع التفاصيل والاشتراطات الهندسية حسب اقتراح الحبراء وطرحت العمل فى مناقصة دولية عامة فرسا على محل سير نورتون جريفث الذى بدأ فى نوفمبر سنة ١٩٢٩ بتجهيز الأدوات والمهمات وتعهد بنهوه فى ثلاث سنين .

وعلى أى حال فان تعلية خزان أصوان لن تفيد مصر بأكثر من ٢٥٥ مليار متر مكعب من المياه تستعمل أثناء التحاريق بينها الاحتياجات المائية لتمام نمو الزراعة تربو على ذلك بكثير وربما وصلت في السنيز الشحيحة الى أكثر من ١٥ مليارا فلا بد من التخزين خارج الحدود المصرية الحالية ولذلك قامت وزارة الأشغال بدرس صبط النيل جميعه من منبعه الى مصبه درسا ابتدائيا لتعرف ما يجب عمله من المشروعات الكبرى حتى تفي مياهه بالاحتياجات الزراعية في مصر والسودان في الحال وفي جميع السنين سواء أكانت شحيحة المياه أو غزيرتها ، وسنسرد تباعا المقترح من المشروعات .

خزان جبل أوليا:

يقع جبل أوليا على البرالأ بمن للنيل الأبيض على مسافة ه في كيلو مترا قبلي الحرطوم، وقد اختير هذا الموقع لانشاء سد مكون من قنطرة بأر بعين فتحة عند موقع المجرى الأصلى ومن سد من الراب طوله والأراضى العالية الواقعة في الشاطئ الأيسر.

ولقد عمل التصميم الأولى لهذا السد بحيث يكون قادرا على خزب حوالى الستة المليارات من الأمتار المكعبلة وليقوم بأغراض ثلاثة -:

الأول _ وقاية القطر المصرى من غائلة الفيضان العالية اذ أن موازنة الفيضان تتضمن حفظ المياه بواسطة سد ثم تخزينها في الحزان الذي يتكون بهذه الطريقة وهذا مالا يمكن عملة على النيل الرئيسي ولا على النيل الأزرق بسبب الحطر الناجم عن رسوب الطمى وما يسببه ذلك من ردم الحزان ، إذ أن هذين النهرين يكثر فيهما الطمى جدا أبان الفيضان بينها النيل الأبيض صاف يمكن حجز مياهه أثناء الفيضان.

الثانى في الطريق هو حوالى ٢٠/٠ الضرفها أثناء التحاريق الى القطر لمضرى مع مراعاة أن الضائع في الطريق هو حوالى ٢٠/٠

الثالث – استعال السد كقنطرة موازنة لضبط الايراد ضبطا تاما ، اذ أن بعد المسافة من بحيرة أبرت (التي ستحول الى خزان) وبين القطر المصرى (التي تبلغ . . . ، ه كيلو متر والتي تقطعها المياه الآن في ١٦٠ يوما) يجعل ضبط ما ينصرف من الأولى صعبا بغير وجود قنطرة موازنة أقرب الى مصر منها (على مسيرة ، ٢ يوما في المجرى) .

ولكن ظهر في الدراسة الثانية أن هذا السد العالى سيسبب إغراق أراض كثيرة أمامه و يدعو الى تعويضات مالية كبيرة ولهذا استعيض بآخر جعل منسوب المياه أمامه كالمنسوب الذى وصلت اليه المياه طبيعيا في أعلى فيضان معروف فأصبح بحسب تصميمه الجديد قادرا على حجز حوالى م ١٠٠٠ مليون مترا مكعبا لا يستفيد القطر المصرى منها بسبب ما يضيع في الطريق سوى ٢٥٠٠ مليون، غير أن هذاك اعتراضات على هذا الخزان ولم تبت الحكومة المصرية في أمره نهائيا .

وهناك موقع آخرأقل صلاحية من جبل أوليا لانشاء خزان على النيل الأبيض وهو نقطة الجبلين الواقعة على مسافة . . ٤ كيلو متر من المقرن (نقطة الملتق بين النيل الأبيض والأزرق عند أم درمان بالقرب من الخرطوم) غير أن سرعة ارتفاع النيل الأزرق فى الفيضان تؤدى الى تراكم طبيعي عظيم في ماء النيل الأبيض يمتد فى السنين الشديدة الارتفاع الى مسافة . ٣٢ كيلو مترا جنو با فقط ، أى أنه لا يصل الى نقطة الجبلين فلا يتأتى بذلك ضبط المياه المتراكمة بالنيل الأبيض .

ب سبق أن قدمنا أنه كاما كان الخزان أقرب للقطر المصرى كانت فائدته أعظم ،ومن حيث إننا وصلنا الآن الى جبــل أوليا الواقع على مسافة ه ٤ كيلو مترا من المقرن فيجب أن نوجه نظرنا شطر النيل الآزرق .

خزات سنار:

تم بناء هذا الخزان في يوليه سنة ١٩٢٥ وقد أنشى لفائدة السودان فقط و يتألف من سد عند مكوار ومن ترعة رئيسية مأخذها أمام السد مباشرة تمتد على الشاطئ الأيسر من النيل الازرق وطولها ١١٤ كم ومن شبكة ترع لمساحة قدرها ٢٠٠٠, ٥٥٤ فدان يزرع منها ٢٠٠٠, ١٥٠ فدان بالقطن سنو يا و ٢٠٠٠, ١٥٠ بالحاصلات الغذائية و يترك ٢٠٠٠, ١٥٠ بورا، و يوقف رى الحاصلات الغذائية حول منتصف يناير و يوقف رى القطن عادة في ٣١ مارس، على أنه قد تستمر الحاجة الى المياه حتى منتصف يناير و يوقف رى الماء ما يكفى لرى هذا المحصول القطني من ١٨ يناير الى ١٥ أبريل من كل سنة .

يقول كتاب ضبط النيل إنه و اتضح من عام ١٩١٣ — ١٩١٤ الشديد الانخفاض أن موسم الرى الصيفى لمصر يمكن البدء به تبكيرا في ١٨ فبراير المقابل ١٨ ينــاير في السودان ومن اعاة للقاعدة

العامة وهي أن المسايل العليا لأى نهر لا يصبح أن ينشأ بها من الأعمال ما يدعو الى استعال الماء الذى يحتاج اليه المزارعون القاطنون بالمسايل السفلي يجب ألا يؤخذ من الايراد الطبيعي المار بالنهدر من يحتاج اليه المزارعون القاطنون بالمسايل السفلي يجب ألا يؤخذ من الايراد الطبيعي المار بالنهدر من الايراد العابية وهو تاريخ الفيضان المقابل ١٥ أغسطس في مصر أى قطرة لرى أرض الجزيرة . "

ومن حيث إن قطن الجزيرة يتم جنيه قبل ١٥ أبريل وأنه يجب مراعاة امداد الأهالي بما تستلزمه حاجاتهم المنزلية من ١٥ أبريل الى ١٥ يوليه فيلزم أن يجزن في خزان مكوار المقدار الكافى من الميه للقيام بهذه الأغراض وتبتدئ الموازنة على خزان مكوار لرفع منسوب النيل الأزرق أمام الجزان من المنسوب الصيفى الى منسوب الايراد الكامل في ١٥ يوليه المقابل ١٥ أغسطس في مصر وهو أوان انتهاء مدة العجز في مصر وتتم الموازنة في ٣١ يوليه ثم تستمر ترعة الجزيرة تسحب من مياه النيل الأزرق مباشرة حتى حوالى أول نو فمبر وتكون المقادير المسحوبة من النهر مقصورة على ما تأخذه الجزيرة وما يفقد بالتبخر ، وفي هذا التاريخ أي أول نو فمبر يكون الفيضان سرعا في الهبوط وخاليا من الطمئ تقريبا فيبتدئ ملء الجزان و يتم ذلك في ثلاثين يوما .

لننظر الآن في تأثير هذا الجزان على القطر المصرى.

أولا – الطمى – إن كمية الطمى الذى تأخذه أرض الجزيرة من النيسل الأزرق مقصهورة على الكمية التى تتملها المياه لرى هـذه الأرض وما يرسب على مساطيح النهر أثناء الفيضان وهى كمية زهيدة مالنسبة لما تحمله هذه المياه والتى لا تنتفع الأرض الزراعية فى مصر بأكثر من ثلثها مع مراعاة أن طمى نهر العطبرة يأتى جميعه الى القطر المصرى إبان الفيضان.

ثانيا — الايراد الصيفى — يجبألا يؤخذ من النهر أى قطرة من الماء مما تحتاج اليه مصر من الرادها الصيفى ، و يجب لذلك تحديد الوقت الذى تكف فيه ترعة الجزيرة عن السحب من الايراد الطبيعى للنهر وهو الوقت الذى يبتدئ فيه موسم الرى الصيفى فى مصر ناقصا المدة التى تستغرقها المياه فى سيرها من موقع الجزان الى مصر ، و يجب من هذا التاريخ أن نقوم بقياس تصرف النهر أمام نهاية رمو الجزان وخلف الجزان حتى نتأكد من تساوى هذين التصرفين ناقصا الضائع الطبيعى من النهر باعتبار عدم وجود الجزان .

ثالثا – الصرف – يجب عمل مشروعات لصرف أراضى الجزيرة فى غير بجرى النيل الأبيض حتى لا تصل لمصر مياه صرف الجزيرة ، ويمكن ذلك بعمل سحارة تحت النيل الأبيض لايصال مياه الصرف الى وادى المقدم الواقع غرب مجرى النيل الأبيض .

خزان طانا:

بالنظر الى أن مجرى النيل الأزرق محدود وأنه لا مر فى منطقة كثيرة الضائع كمنطقة الســدود وأن بحيرة طانا الواقعة عند قمة جبال الحبشة أقرب الى مصر من البحيرات الاســتوائية وأن ماءها صاف اذ تهطل على سطحها الأمطار مباشرة فتصلها المياه رائقة بخلاف ما يصل الى النيل الأزرق نفسه من مياه الأمطار التي تجرف في طريقها اليه المواد البركانية الواقعة على جبال الحبشة والتي تكون طمى النيل فانشاء سد عند مخرج البحيرة بقصد تخزين المياه فيها لفائدة مصر مشروع مفيد جدا من الوجهة الهندسية .

قناة السدود:

تبتدئ منطقة السدود الحقيقية عند بلدة بوروتنهى عند بحيرة نو ، وهذه المنطقة عبارة عن مستنقعات وغياض متسعة الأرجاء يختلف عرضها بين ١٠ و ٥٠ كيلومترا وتبلغ مساحتها حوالى ٢٠ مليونا من الأفدنة لا يرى المار فيها الاصفحة فسيحة من الماء تخترقها قناة كثيرة التعرج لها شواطى، قليلة الارتفاع كثيرة القطوع تتلاشى في أغلب الأحيان فلا يرى الانسان الامستنقعات متباينة المساحات تغمرها غياض كثيرة من البردى تنمو إبان انخفاض النهر في رقراق من الماء ، وهذه القناة التي يمكن أن يقال إنها بلا شواطى، أو جسور هي مجرى بحر الجبل داخل المنطقة يتراوح عرضها بين ٧٠ و ١٤٠ مترا ، وهناك مجرى بحر الزراف الذي يحازيه و يبتدئ على مسافة ٣٠٠ كيلومتر جنو بي بحيرة نو و يصب في بحر الجبل على مسافة سبعين كيلومترا شرقى تلك البحيرة .

ويضيع فى منطقة السدود ما يزيد عن نصف كمية المياه التى تمربها ويبلغ متوسط ذلك الضائع ١٨ مليارا ، ولم يحدث مطلقا أثناء السنين القليلة نسبيا التى عملت فيها الأرصادأن نقص مقدار الضائع عن ثمانية مليارات ولقد بلغ فى بعضها ٤١ مليارا فكل هذه المياه تتسرب الى المستنقعات وتضيع بالتبخر و بتغذية الحشائش والبردى .

كان الواجب اذن على القائمين بضبط النيل أن يبحثوا عن طريقة لتقليل ذلك الضائع وجعله مساويا للضائع الطبيعي في المجاري العادية ففكروا في طرق كثيرة نذكر منها : __

أو لا — توحيدالمجرى فى احدى القناتين (الجبل أو الزراف) وتوسيعه لحمل كمية المياه اللازمة للمستقبل بدون أن يتسرب منها شئ انى الغياض المجاورة .

غير أنه عدل عن هـذا المشروع لأن المكعبات اللازمة لحفر هذه القناة الكثيرة التعرج الكبيرة الطول أكثر من حفر قناة جديدة مستقيمة المجرى وأن التكوين الدلتاوى للنطقة يجعل الضائع بالتسرب من المجرى الى ماحوله من الأراضي كبيرا جدا .

ثانيا — حفر قناة جديدة خارج منطقة السدود إما على خط مستقم بين بور وفم السباط أو متنبعة الطريق الذي انطلقت فيه مياه الفيضان سنة ١٩١٧ على مقربة من منجلا متدفقة في نهر فيفينو جتى وصلت الى النيل الأبيض عن طريق نهر بيبور والسو باط ..

ثالثنا ـ شق قناة جديدة خارج المنطقة ولكنها بالقرب من حافتها .

ويقضى هـذا المشروع بأن يبتدئ هذا الخط من بلدة بور متجها الى الشرق وبعيدا عن حافة منطقة السدود بمسافة تتراوح بين ٥٠٠ و ١٥٠٠ متر الى أن يصل الى الكيلو متر ٢٠٠ على بحر الزراف ثم يتبع بحر الزراف الى مصبه فى بحر الجبل اذ أن مجرى بحر الزراف فى هذا الحبس الأخير واقع على حافة منطقة السدود .

ولم تزل الحكومة جادة في دراسة الموضوع لاقرار خط نهائي للجرى الجديد .

خزان نیمولی:

قد اقترح بعضهم انشاء سد عند نيمولى بقصد تخزين المياه أمامه في المجرى ، الا أن الوادى بين نيمولى و بحيرة البرت كبير الاتساع مما يجعل الضائع في الخزان بالتبخر كبيرا . ومع ذلك فاننا لا نرى داعيا له مادامت الطبيعة أوجدت مكانا صالحا لا يبعد عنه كثيرا بالنسبة لمصر وهو بحيرة ألبرت خصوصا وأن سد نيمولى وخزانه داخلان حدودة يوغندا كخزان بجيرة ألبرت .

خزان بحيرة ألبرت:

يباغ مسطح بحيرة ألبرت نحو ٥٠٠٠ كيلومتر مربع و حروف البحيرة تكاد تكون قائمة ، فارتفاع منسوب الماء في البحيرة لا يترتب عليه ازدياد مساحتهابدرجة كبيرة ، وعلى ذلك تكون الزيادة في الضائع بالتبخر مما لا يعتد به وآبار الملح الواقعة على شواطئ البحيرة تعلو عن متوسط منسوب الماء الحالى بما لا يقل عن عشرة أمتار ، و جميع سواحل البحيرة مابين منسوب المياه الحالى والمنسوب المنتظر التخزين عليه والذي يعلو الأول بمقدار سبعة أمتار غير آهلة بالسكان .

فاذا أنشأنا ســدا على مجرى بحر الجبل بالقرب من مخرج البحيرة عند بلدة بنيامور فان كل متر في ارتفاع هذا السد عن سطح المياه يدعو الى تخزين خمســة مليارات ونصف من الأمتار المكعبة بمعنى أنه اذا ارتفع منسوب البحيرة من ستة أمتار الى سبعة يصبح مقدار المخزون من ٣٣ الى ٣٨مليارا من الأمتار المكعبة .

ولبلجيكا على شواطئ البحيرة ميناء ان أحدهما ميناء مهاجى على قمة جبل عال لا تصله مياه البحيرة بعد رفعها والآخركسني الموصل لمناجم كيلو الذهبية .

وليوغندا على شاطئ البحيرة عدة بلاد صغيرة أهمها بطيبة التي لا يوجد بها سوى أربعة منازل للوظفين وعددصغير من الاكواخ ، فاذا رفعنا منسوب البحيرة وجب اختيار نقطة أخرى لنقل بطيبة اليها ووجب تعلية منسوب الطريق الموصل بينها و بين مسندى في المسافة الواقعة على الساحل المنخفض والتي لا يزيد طولها عن عشرة كيلو مترات .

و يمكن اعتبار مشروع خزان بحيرة ألبرت من مشروعات المستقبل القريب الذى سيبدأ بدراسته الفعلية قريبا .

بحيرات كوانيا وكيوجا:

هذه البحيرات واقعة على نيل فكتوريا بين بحيرة فكتوريا نيانزا و بحيرة ألبرت وهي سبب عظيم لضياع المياه أثناء جريانه بين هاتين البحيرتين و يمكن اعتبار بحيرة كوانيا كفرع من بحيرات كيوجا .

و يمر النيل من مجرى واقع فى الحد الغربى لهده البحيرات ولا يفصل مياهه عنها أى جسر أو شاطئ حتى فى أكثر الأوقات انخفاضا لمنسوب المياه ، فاذا أردنا تقليل الضائع فى هذه البحيرات وجب منع تسرب المياه اليها بأنشاء جسر من التراب يفصل المجرى الحالى عن البحيرات .

ولكن بمـا أن المنطقة الواقعة حول هــذه البحيرات هي أجود المناطق الزراعية في يوغندا وأفضلها لزراعة القطن اذ قد بلغ محصوله في سنة ١٩٣٧ م.٠٠٠ بالة .

و بما أن الطريق الوحيد لنقل هذه الحاصلات هو بواسطة الملاحة في البحيرة و بما أنه يهطل من الأمطار فوق هذه المنطقة مايدعو الى الانتفاع به لزيادة ايراد النيل فيجب عند درس أى مشروع لتقليل الضائع في هده البحيرات مراعاة النقط السابق بيانها لانشاء قنوات توصل ما بين البلاد الواقعة على شاطئ البحيرات وما بين النيل لضمان الملاحة وللانتفاع بما يهسطل من الأمطار فوق البحيرات وعلى الجبال التي تحيط بها .


بحيرة فكتوريانيانزا:


مسطح هـذه البحيرة يبلغ حوالى ٢٨,٠٠٠ كيلو متر مربع فيشمل اذن كل سنتيمتر ونصف من الارتفاع مليارا من الأمتار المكعبة من المياه ٤ بمعنى أن كل تعلية أو تخفيض فى منسوب مياه البحيرة بمقدار سنتيمتر ونصف يعادل كمية من المياه قدرها مليار متر مكعب .


وقد اختلفت الآراء فيما اذاكان الأفضل تعلية البحيرة بانشاء سد عند مخرجها لتخزين المياه فيما أو بناء قنطرة بعيون للموازنة موضع الجزء الصيخرى الأصم من هدارات ريبون عند مبدأ النيل حتى يمكن التحكم نسبيا في التصرف الحارج من البحيرة بفتح العيون أو سدها مع ترك التصرف طبيعيا خلال الفتحات الصخرية الثلاث الحالية أو بناء قنطرة عند موقع هدارات ريبون كلها وتخفيض منسوب البحيرة رغم أن هذا التخفيض يدعو الى صعوبة الملاحة في الحلجان العديدة وخصوصا خليج كفروندة حيث توجد بلدة كوسومو وهي الميناء المهمة لمستعمرة كنيا على البحيرة .


ولم تتخذ الحكومة أى قرار فى مشروعات خزانات كيوجاوكوانيا وفيكتوريانيانزا فى الوقت الحالى تاركة ذلك الى أن تبت فى أمر بحيرة ألبرت والى أن يدعو التوسع الزراعى الى انشاء خزانات جديدة.


(الطبق الاميرة ١٩٢٢ - ١٩٣٠ - ١٥٠٠)






































طبعت بمصلحة المساحة المصرية شكلة وعدم وسر

قناطرنجع حمسادى




قطلع عرضى للقناطر فى فخاست. ٥٨٠٥٠ مقياس الرسم ١:٠٠٠٤







Learing MY



فم *الترعة الفؤا دي* مقياس ٢٠٠١

قطاع على محور الترعه







لوسمه ممرة ٢٥


.


.


طعت عصلمة المساحة للصريخ بتلالة (١٧٠ ١٣)











tear ame 79

